

ID_local	ID_Arv_Cal	Nome comum	Nome_cient	PAP	Dia_Copa	Altura	Pavimento	Tutor	Dia_Cal	Conflitos	Copa	Tronco	Ramos	Prio_Inter	Obs_
03.05.N	03.05.N.01	vazia					cubo de basalto, calçada à portuguesa		1,85						caldeira quadrada, com laçil de granito
03.05.N	03.05.N.02	vazia					cubo de basalto, calçada à portuguesa		1,85						caldeira quadrada, com laçil de granito
03.05.N	03.05.N.03	vazia					cubo de basalto, calçada à portuguesa		1,85						caldeira quadrada com lancil de granito
20.01.O	20.01.O.07	vazia					calçada à portuguesa		2,15						raíz da palmeira ainda presente
20.01.O	20.01.O.01	vazia					calçada à portuguesa		2,15						raíz da palmeira ainda presente
20.01.O	20.01.O.06	vazia					calçada à portuguesa		2,15						raíz da palmeira ainda presente
20.01.O	20.01.O.06	vazia					calçada à portuguesa		2,15						raíz da palmeira ainda presente
20.01.O	20.01.O.06	vazia					calçada à portuguesa		2,15						raíz da palmeira ainda presente
20.01.O	20.01.O.06	vazia					calçada à portuguesa		2,15						raíz da palmeira ainda presente
20.01.O	20.01.O.06	vazia					calçada à portuguesa		2,15						raíz da palmeira ainda presente
20.02.E	20.02.E.05	Bordo	<i>Acer pseudoplatanus</i>	0,37	3,45	7,56	betonilha	não	0,6	não	minimamente estruturada	normal	normal	Baixa	caldeira redonda, presença de restos de obra na caldeira
20.02.E	20.02.E.04	Bordo	<i>Acer pseudoplatanus</i>	0,17	3,1	3,9	betonilha	sim	0,6	não	minimamente estruturada	com manchas tipo ferrugem no tronco	normal	Baixa	caldeira redonda, restos de obra
20.02.E	20.02.E.03	Bordo	<i>Acer pseudoplatanus</i>	0,37	3,76	6,41	betonilha	não	0,6	não	normal	normal	normal	Baixa	caldeira redonda
20.02.E	20.02.E.02	Bordo	<i>Acer pseudoplatanus</i>	0,37	0,85	2,7	betonilha	sim	0,6	não	normal	normal	normal	Baixa	caldeira redonda
20.02.E	20.02.E.01	Bordo	<i>Acer pseudoplatanus</i>	0,14	1,25	3,3	betonilha	sim	0,6	não	normal	normal	normal	Baixa	caldeira redonda
20.02.O	20.02.O.05	Bordo	<i>Acer pseudoplatanus</i>	0,46	3,4	7,95	betonilha	não	0,6	não	descaracteriza da	alguns liquenes	poucos ramos	Baixa	caldeira redonda

Anexo 11 - Levantamento "árvore a árvore"

20.02.O	20.02.O.04	Bordo	<i>Acer pseudoplatanus</i>	0,26	2,8	6,91	betonilha	não	0,6	não	minimamente estruturada	algumas feridas	pouco abundantes	Média	caldeira redonda
20.02.O	20.02.O.03	Bordo	<i>Acer pseudoplatanus</i>	0,29	2,1	8,04	betonilha	não	0,6	não	descaracterizada	algumas feridas	pouco abundantes	Média	caldeira redonda
20.02.O	20.02.O.02	Bordo	<i>Acer pseudoplatanus</i>	0,36	1,7	5,23	betonilha	não	0,6	não	minimamente estruturada	algumas feridas	pouco abundantes	Média	caldeira redonda, plantas na caldeira
20.02.O	20.02.O.01	Bordo	<i>Acer pseudoplatanus</i>	0,36	2,8	8,45	betonilha	não	0,6	não	mal formada	alguns líquenes	folhagem abundante	Baixa	caldeira redonda
20.03.E	20.03.E.05	Bordo	<i>Acer pseudoplatanus</i>	0,24	1	6,87	betonilha	não	0,6	não	minimamente estruturada	normal	normal	Baixa	caldeira redonda, presença de plantas na caldeira
20.03.E	20.03.E.04	Bordo	<i>Acer pseudoplatanus</i>	0,26	1,65	7,85	betonilha	não	0,6	não	mal formada	normal	poucos ramosq	Baixa	caldeira redonda
20.03.E	20.03.E.03	Bordo	<i>Acer pseudoplatanus</i>	0,42	3,1	8,97	betonilha	não	0,6	não	a abrir	normal	normal	Baixa	caldeira redonda, presença de plantas na caldeira
20.03.E	20.03.E.02	Bordo	<i>Acer pseudoplatanus</i>	0,11	0,9	2,56	betonilha	sim	0,6	não	completamente descaracterizada	normal	poucos ramos, muito afetada pela poda	Baixa	caldeira redonda
20.03.E	20.03.E.01	Bordo	<i>Acer pseudoplatanus</i>	0,42	0,9	8,05	betonilha	não	0,6	não	descracterizada, muito afetada pela poda	normal	normal	Baixa	caldeira redonda
20.03.O	20.03.O.05	Bordo	<i>Acer pseudoplatanus</i>	0,11	1,2	3,05	betonilha	Sim	0,6	não	descaracterizada	algumas feridas	poucos ramos	Baixa	caldeira redonda, plantas na caldeira
20.03.O	20.03.O.04	Negrilho	<i>Ulmos minor</i>	0,64	3,2	7,69	betonilha	não	0,8	não	má formação da copa	algumas feridas	ramos novos abundantes	Média	plantas na caldeira
20.03.O	20.03.O.03	Bordo	<i>Acer pseudoplatanus</i>	0,46	2,3	7,94	betonilha	não	0,6	não	descaracterizada, muito fraca	tronco partido, muito inclinado	poucos abundantes	Alta	plantas na caldeira
20.03.O	20.03.O.02	Bordo	<i>Acer pseudoplatanus</i>	0,4	1,3	7,13	betonilha	não	0,6	não	não descaracterizada	estável	poucos ramos	Média	plantas na caldeira
20.03.O	20.03.O.01	Negrilho	<i>Ulmus minor</i>	0,6	3,1	8,22	betonilha	não	0,73	não	mal formada	estável	poucos	Média	caldeira redonda
20.04.E	20.04.E.03	Bordo	<i>Acer pseudoplatanus</i>	0,16	1,85	7,24	betonilha	sim	0,6	tutor demasiado grosso para a árvore a encostado à árvore	minimamente estruturada	normal	alguns ramos	Baixa	caldeira redonda
20.04.E	20.04.E.02	Bordo	<i>Acer pseudoplatanus</i>	0,11	1,67	3,9	betonilha	sim	0,6	não	torta	normal	normal	Baixa	caldeira redonda
20.04.E	20.04.E.01	Bordo	<i>Acer pseudoplatanus</i>	0,2	1,45	4,03	betonilha	não	0,6	presença de plantas na caldeira	estruturada	normal	normal	Baixa	caldeira redonda, presença de plantas na caldeira

20.04.O	20.04.O.05	Bordo	<i>Acer pseudoplatanus</i>	0,12	1,2	3,74	cubo, calçada à portuguesa	Sim	0,65	conflitos entre o tutor e a árvore	flecha cortada	algumas feridas	alguns ramos	Baixa	caldeira arredondada
20.04.O	20.04.O.04	Bordo	<i>Acer pseudoplatanus</i>	0,11	1	3,37	cubo, calçada à portuguesa	Sim	0,8	não	flecha cortada	algumas feridas	alguns, sem folhagem	Baixa	caldeira arredondada
20.04.O	20.04.O.03	Bordo	<i>Acer pseudoplatanus</i>	0,15	1,3	3,31	betonilha	sim	0,6	tutor maior que a árvore	pouco estruturada	alguns líquenes	poucos ramos	Baixa	mistura de plantas na caldeira à volta da árvore, ocultando o tronco
20.04.O	20.04.O.02	Amargoseira	<i>Melia azedarach</i>	0,81	3,8	8,1	betonilha	não	0,6	não	pouco estruturada, muito afetada pelas podas	feridas profundas, inclinada	pouco abundantes	Alta	caldeira redonda
20.04.O	20.04.O.01	Bordo-negundo	<i>Acer negundo</i>	0,5	3,2	7,67	betonilha	não	0,6	não	descaracteriza da	algumas feridas	poucos ramos	Baixa	caldeira redonda, passeio 2.80m
20.05.E	20.05.E.04	Bordo	<i>Acer pseudoplatanus</i>	0,23	1,8	7,83	betonilha	não	0,6	presença de placards publicitários em torno da árvore	descaracteriza da	minimamente estruturado	poucos, a recuperar	Baixa	caldeira redonda
20.05.E	20.05.E.03	Falsa-acácia	<i>Robinia pseudoacacia</i>	0,78	3,25	5,92	betonilha	não	0,6	não	descaracteriza da	múltiplas feridas profundas, presença de fungos	presença de cancrios	Muito Alta	caldeira redonda, com plantas
20.05.E	20.05.E.02	Falsa-acácia	<i>Robinia pseudoacacia</i>	0,76	3,2	5,55	betonilha	não	0,6	não	descaracteriza da	múltiplas feridas profundas, presença de fungos	poucos	Muito Alta	caldeira redonda
20.05.E	20.05.E.01	Bordo	<i>Acer pseudoplatanus</i>	0,25	2,3	7,85	betonilha	não	0,6	não	minimamente estruturada	em bom estado	alguns ramos, afetada pela poda	Bixa	caldeira redonda com redes
20.05.O	20.05.O.06	Amargoseira	<i>Melia azedarach</i>	0,56	2	6,6	betonilha	Não	0,6	conflitos para a passagem dos pe~es	pouco definida	tronco muito inclinado, com feridas abertas, abana muito	quase inexistentes	Muito Alta	caldeira redonda
20.05.O	20.05.O.07	vazia					betonilha		0,6					Muito Alta	caldeira redonda, vazia
20.05.O	20.05.O.05	Bordo	<i>Acer pseudoplatanus</i>	0,37	2,5	8,73	betonilha	não	0,6	não tem	pouco definida	algumas feridas, abana um pouco	alguns ramos com nova folhagem	Baixa	caldeira redonda
20.05.O	20.05.O.04	Bordo	<i>Acer pseudoplatanus</i>	0,27	2,3	8,03	betonilha	não	0,6	não tem	minimamente estruturada apesar da poda severa	algumas feridas, abana um pouco	alguns ramos com nova folhagem	Baixa	caldeira redonda

20.05.O	20.05.O.03	Bordo	<i>Acer pseudoplatanus</i>	0,3	3,5	8,12	betonilha	Não	0,6	não	minimamente estruturada	algumas feridas pouco profundas, alguns líquenes, abana ligeiramente	alguns ramos novos, a começar a recuperar depois das podas severas	Baixa	caldeira redonda
20.05.O	20.05.O.02	Bordo	<i>Acer pseudoplatanus</i>	0,26	2	8,1	betonilha	não	0,6	não	com manchas pretas, sem folhagem	bastantes feridas, abana consideravelmente	alguns ramos jovens	Média	caldeira redonda
20.05.O	20.05.O.01	Bordo	<i>Acer pseudoplatanus</i>	0,27	3,2	7,05	betonilha	não	0,6	não	minimamente estruturada	algumas feridas, estável	poucos ramos mas jovens	Baixa	caldeira redonda, passeio 2.80m
20.06.E	20.06.E.09	Falsa-Acácia	<i>Robinia pseudoacacia</i>	0,71	3,1	6,48	cubo de granito e cubo de basalto	não	0,8	não	pouco caracterizada	fissurado, algumas feridas, inclinada	poucos ramos com "nós"	Média	caldeira quadrada com lancil de granito
20.06.E	20.06.E.08	Amargoseira	<i>Melia azedarach</i>	0,58	3,33	7,05	cubo de granito e cubo de basalto	não	0,8	não	pouco caracterizada	fissurada, algumas feridas, inclinada	poucos ramos, muito afetados pela poda severa	Média	caldeira quadrada com lancil de granito
20.06.E	20.06.E.07	Amargoseira	<i>Melia azedarach</i>	0,98	3,05	5,95	betonilha	não	0,65	não	descaracterizada	fissurado, com feridas profundas, presença de fungos, inclinada	poucos ramos, muito afetada pela poda severa	Alta	caldeira redonda
20.06.E	20.06.E.06	Falsa-acácia	<i>Robinia pseudoacacia</i>	0,8	3,9	7,84	betonilha	não	0,7	não	descaracterizada	presença de fungos, feridas	alguns ramos jovens com folhas	Média	caldeira redonda
20.06.E	20.06.E.05	Falsa-acácia	<i>Robinia pseudoacacia</i>	0,87	3,9	7,84	betonilha	não	0,7	não	descaracterizada	feridas, presença de fungos	alguns ramos jovens com folhas	Alta	caldeira redonda
20.06.E	20.06.E.04	Amargoseira	<i>Melia azedarach</i>	1,08	4,4	7,9	betonilha	não	0,6	raízes a levantar o pavimento	minimamente estruturada	algumas feridas	alguns ramos	Alta	caldeira redonda
20.06.E	20.06.E.03	Bordo	<i>Acer pseudoplatanus</i>	0,28	1,9	7,45	betonilha	não	0,6	raízes a levantar o pavimento	descaracterizada	feridas	poucos ramos	Média	caldeira redonda, com plantas
20.06.E	20.06.E.02	Falsa-acácia	<i>Robinia pseudoacacia</i>	0,65	2,25	6,07	betonilha	não	0,7	não	descaracterizada	feridas profundas, presença de fungos	alguns ramos	Muito Alta	caldeira redonda, presença de plantas
20.06.E	20.06.E.01	Bordo	<i>Acer pseudoplatanus</i>	0,38	3,45	7,2	betonilha	não	0,6	não	descaracterizada	minimamente estruturado	alguns ramos, a recuperar da poda	Baixa	caldeira redonda
20.06.O	20.06.O.08	Bordo	<i>Acer pseudoplatanus</i>	0,37	1,3	7,63	betonilha	Não	0,6	não tem	poda severa, pouca cobertura da copa	boa formação do tronco	verticais, pouco abundantes	Baixa	passeio de 2.8m de largura, caldeira circular

20.06.O	20.06.O.07	Negrilho	<i>Ulmus minor</i>	0,74	1,6	6,98	betonilha; raizame a levantar ligeiramente o passeio	Não	0,69	Não	poda severa, pouca cobertura, a recuperar	boa formação do tronco	má formação dos ramos	Média	caldeira circular
20.06.O	20.06.O.06	Mélia	<i>Melia azedarach</i>	0,7	2,23	6,53	betonilha	Não	0,7	Não	pouco definida, baixa cobertura	feridas abertas, inclinado	má formação dos ramos, pouco abundantes	Alta	plantas na caldeira
20.06.O	20.06.O.05	Bordo	<i>Acer pseudoplatanus</i>	0,36	1,6	8,73	betonilha	Não	0,69	não	pouco definida, poda intensa	normal, apresenta algumas feridas pouco profundas, líquenes	pouco abundantes	médio	hydangeas na caldeira, caldeira circular
20.06.O	20.06.O.04	Negrilho	<i>Ulmus minor</i>	0,65	2,5	8,8	cubo de granito	não	0,73	não	pouco definida	normal, poucas feridas	pouco abundantes	média	caldeira quadrada com lancil à volt de granito
20.06.O	20.06.O.03	Bordo	<i>Acer pseudoplatanus</i>	0,2	1,9	7,6	cubo de granito	Sim	0,73	tutor causa feridas, tutor colado à árvore	pouco definida	líquenes, algumas feridas, apresenta manchas negras, abana um pouco	pouco abundantes, muito ramos jovens	média	caldeira quadrada com lancil à volta e granito
20.06.O	20.06.O.02	Bordo	<i>Acer pseudoplatanus</i>	0,32	2,2	8,8	cubo de granito	não	0,73	não	pouco abundante; poda intensa	algumas feridas	alguns	baixa	caldeira quadrada, llancil em granito
20.06.O	20.06.O.01	Bordo	<i>Acer pseudoplatanus</i>	0,22	1,8	8,04	betonilha	não	0,6	não	pouco abundante, poda intensa	algumas feridas, abana bastante	alguns ramos verticais	média	caldeira redonda
20.08.O	20.08.O.01	Tamargueira	<i>Tamarix galica</i>	30	3,06	4,57	pavê	não	0,8	não	mal formada	algumas feridas	afetados pela poda severa	baixa	caldeira quadrada
20.08.O	20.08.O.02	Tamargueira	<i>Taarix gallica</i>	31	3,15	4,62	pavê	não	0,8	não	pouco densa	normal	pouco abundantes	baixa	caldeira quadrada
20.08.O	20.08.O.03	Tamargueira	<i>Tamarix gallica</i>	0,1	1,2	3,1	pavê	sim	0,8	não	pouco densa	normal	pouco abundantes	baixa	caldeira quadrada
20.08.O	20.08.O.04	Tamargueira	<i>Tamarix galica</i>	0,14	1,8	3,6	pavê	sim	0,8	não	pouco densa	normal	pouco abundantes	baixa	caldeira quadrada
20.08.O	20.08.O.05	Tamargueira	<i>Tamarix gallica</i>	0,17	2,1	3,85	pavê	não	0,8	não	pouco densa	normal	pouco abundante	baixa	caldeira quadrada
20.08.O	20.08.O.06	Tamargueira	<i>Tamarix gallica</i>	0,41	1,95	3,4	pavê	não	0,8	não	pouco densa	normal	pouco abundante	baixa	caldeira quadrada
20.08.O	20.08.O.07	Tamargueira	<i>Tamarix gallica</i>	0,1	2,95	3,56	pavê	sim	0,8	não	pouco densa	normal	poco abundante	baixa	caldeira quadrada
20.08.O	20.08.O.08	Tamargueira	<i>Tamarix gallica</i>	0,4	3,25	3,57	pavê	não	0,8	não	pouco densa, afetada pelas podas	algumas feridas, ligeiramente inclinada	pouco abundantes	baixa	caldeira quadrada
20.08.O	20.08.O.09	Tamargueira	<i>Tamarix gallica</i>	0,39	3,15	3,43	pavê	não	0,8	não	pouco abundante	normal	pouco abundantes	baixa	caldeira quadrada
20.08.O	20.08.O.10	Tamargueira	<i>Tamarix gallica</i>	0,37	3,1	3,4	pavê	não	0,8	não	pouco densa	normal	pouco abundante	baixa	caldiera quadrada

Anexo 11 - Levantamento "árvore a árvore"

20.08.O	20.08.O.11	Tamargueira	<i>Tamarix gallica</i>	0,19	1,95	4,1	pavê	sim	0,8	não	pouco densa	normal	pouco abundante	baixa	caldeira quadrada
20.08.O	20.08.O.12	Tamargueira	<i>Tamarix gallica</i>	0,18	2,2	3,95	pavê	sim	0,8	não	pouco densa	normal	pouco abundante	baixa	caldeira quadrada
20.08.O	20.08.O.13	Tamargueira	<i>Tamarix gallica</i>	0,41	1,6	4,2	pavê	não	0,8	não	pouco densa	normal	pouco abundantes	baixa	caldeira quadrada
20.08.O	20.08.O.14	Tamargueira	<i>Tamarix gallica</i>	0,21	1,5	4,3	pavê	sim	0,8	não	pouco densa	normal	pouco abundantes	baixa	caldeira quadrada\
20.08.O	20.08.O.15	Tamargueira	<i>Tamarix gallica</i>	0,49	1,8	4,16	pavê		0,8	não	pouco densa	normal	pouco abundante	baixa	caldiera quadrada
20.09.O	20.09.O	Tamargueira	<i>Tamarix gallica</i>	0,45	1,75	4,32	pavê	não	0,8	não	pouco densa	normal	pouco abundantes	baixa	caldeira quadrada
20.09.O	20.09.O.02	Tamargueira	<i>Tamarix gallica</i>	0,1	1,05	2,92	pavê	sim	0,8	não	seca, sem folhagem	nomal	ramos secos e sem folhagem	Muito Alta	caldeira quadrada
20.09.O	20.09.O.03	Tamargueira	<i>Tamarix gallica</i>	0,11	1,2	2,4	pavê	sim	0,8	não	pouco densa	normal	pouco abundantes	baixa	caldeira quadrada
20.09.O	20.09.O.04	Tamargueira	<i>Tamarix gallica</i>	0,12	2,551	3,72	pavê	sim	0,8	não	pouco densa	normal	pouco abundantes	baixa	caldeira quadrada
20.09.O	20.09.O.05	Tamargueira	<i>Tamarix gallica</i>	0,1	0,95	2,3	pavê	sim	0,8	não	seca	normal	despida de folhagem, ramos secos	Muito alta	caldeira quadrada
20.09.O	20.09.O.06	Tamargueira	<i>Tamarix gallica</i>	0,25	2,4	4,55	pavê	não	0,8	não	pouco densa	normal	pouco abundantes	baixa	caldeira quadrada
20.10.O	20.10.O.01	Tamargueira	<i>Tamarix gallica</i>	0,22	1,05	3,21	pavê	não	0,8	não	pouco densa	normal	pouco abundantes	baixa	caldeira quadrada
20.10.O	20.10.O.02	Tamargueira	<i>Tamarix gallica</i>	0,2	1,85	3,27	pavê	não	0,8	não	pouco densa	normal	pouco abundantes	baixa	caldeira quadrada
20.10.O	20.10.O.02	Tamargueira	<i>Tamarix gallica</i>	0,2	1,85	3,02	pavê	não	0,8	não	pouco densa	normal	pouco abundantes	baixa	caldeira quadrada
20.10.O	20.10.O.04	Tamargueira	<i>Tamarix gallica</i>	0,19	1,15	2,95	pavê	não	0,8	não	pouco densa	normal	pouco abundantes	baixa	caldeira quadrada
20.10.O	20.10.O.05	Tamargueira	<i>Tamarix gallica</i>	0,2	1,23	2,92	pavê	NÃO	0,8	não	pouco densa	normal	pouco abundantes	baixa	caldeira quadrada
20.10.O	20.10.O.06	Tamargueira	<i>Tamarix gallica</i>	0,19	1,05	2,35	pavê	não	0,8	não	pouco densa	normal	pouco abundantes	baixa	caldeira quadrada
20.10.O	20.10.O.07	Tamargueira	<i>Tamarix gallica</i>	0,16	2,45	3,77	pavê	sim	0,8	não	pouco densa	normal	pouco abundantes	baixa	caldeira quadrada
20.10.O	20.10.O.08	Tamargueira	<i>Tamarix gallica</i>	0,18	1,07	3,25	pavê	não	0,8	não	poco densa	normal	pouco abundantes	baixa	caldeira quadrada
20.10.O	20.10.O.09	Tamargueira	<i>Tamarix gallica</i>	0,2	2,25	3,37	pavê	não	0,8	não	pouco densa	normal	pouco abundantes	baixa	caldeira quadrada
20.11.O	20.11.O.01	Tamargueira	<i>Tamarix gallica</i>	0,13	2,5	2,87	cubo granito	não	0,8	não	pouco densa	normal	pouco abundantes	baixa	caldeira retangular; revestimento gazânea
20.11.O	20.11.O.07	Tamargueira	<i>Tamarix gallica</i>	0,19	2,23	3,23	cubo granito	não	0,8	não	pouco densa	normal	pouco abundantes	baixa	caldeira retangular; revestimento de gazânea
20.11.O	20.11.O.04	Tamargueira	<i>Tamarix gallica</i>	0,22	3,38	3,84	cubo granito	não	0,8	não	pouco densa	normal	pouco abundantes	baixa	caldeira quadrada
20.11.O	20.11.O.02	Tamargueira	<i>Tamarix gallica</i>	0,1	1	4,1	cubo granito	sim	0,8	não	pouco densa	normal	pouco abundantes	baixa	caldeira quadrada
20.11.O	20.11.O.03	Tamargueira	<i>Tamarix gallica</i>	0,19	2,85	3,76	cubo de granito	sim	0,8	não	pouco densa	normal	poucio abundantes	baixa	caldeira quadrada
20.11.O	20.11.O.05	Tamargueira	<i>Tamarix gallica</i>	0,24	2,9	3,65	cubo de granito	não	0,8	não	pouco densa	normal	pouco abundantes	baixa	caldeira quadrada

20.11.O	20.11.O.06	Tamargueira	<i>Tamarix gallica</i>	0,24	3,2	3,72	cubo de granito	não	0,8	não	pouco densa	normal	pouco abundantes	baixa	caldeira quadrada
20.12.E	20.12.E.01	Bordo	<i>Acer pseudoplatanus</i>	0,19	1,9	5,1	betonilha	sim	0,8	nenhum	mal estruturada	normal	pouco abundantes	baixa	caldeira redonda
20.12.E	20.12.E.02	Bordo	<i>Acer pseudoplatanus</i>	0,26	2,7	6,45	betonilha	não	0,8	nenhum	mal estruturada	normal		baixa	caldeira redonda
20.12.E	20.12.E.03	Bordo	<i>Acer pseudoplatanus</i>	0,31	3,25	7,05	betonilha	não	0,8	nenhum	mal estruturada	normal		baixa	caldeira redonda
20.12.E	20.12.E.04	Falsa-acácia	<i>Robinia pseudoacacia</i>	0,7	3,47	7,95	betonilha	não	0,8	não	mal estuturada, muito densa e atarracada	algumas feridas	abundantes mas não muito resistntes	alta	caldeira redonda
20.12.E	20.12.E.05	Bordo	<i>Acer pseudoplatanus</i>	0,19	2,97	7,71	betonilha	não	0,8	nenhum	mal estruturada	normal	pouco resistentes	baixa	caldeira redonda
20.12.E	20.12.E.06	Bordo	<i>Acer pseudoplatanus</i>	0,12	1,35	4,1	betonilha	sim	0,8	localiza-se na saída de uma passadeira	ma estruturada	algumas feridas	pouco abundantes e frágeis	alta	caldeirfa redonda; vegetação na caldeira
20.12.O	20.12.O.01	Tamargueira	<i>Tamarix gallica</i>	0,23	3,64	3,77	cubo de granito	sim	0,8	não	pouco densa	normal	pouco abundantes	baixa	caldeira retangular; presença de hydrangea
20.12.O	20.12.O.02	Bordo	<i>Acer pseudoplatanus</i>	0,16	1,68	4,43	cubo de granito	sim	0,8	não	compacta e pouco desenvolvida	normal	pouco abundantes	baixa	caldeira quadrada; presença de hera
20.12.O	20.12.O.03	Bordo	<i>Acer pseudoplatanus</i>	0,39	3,47	5,05	betonilha	não	0,7	não	pouco densa, afetada pelas podas	normal, alguns líquenes	pouco abundantes, afetados pelas podas	baixa	caldeira redonda
20.12.O	20.12.O.04	Bordo negundo	<i>Acer negundo</i>	0,61	3,71	6,23	betonilha	não	0,7	não	afetada pelas copas, pouco estruturada	deformado pelas podas		baixa	caldeira redonda
20.12.O	20.12.O.05	Bordo	<i>Acer pseudoplatanus</i>	0,43	4,2	6,7	betonilha	não	0,7	não	afetada pelas podas, mal estruturada	algumas feridas	normal	baixa	caldeira redonda
20.12.O	20.12.O.06	Bordo	<i>Acer pseudoplatanus</i>	0,16	1,2	4,7	betonilha	não	0,7	não	muito afetada pelas podas, mal estrturada	normal	pouco desenvolvidos	média	caldeira redonda
20.13.E	20.13.E.01	Bordo	<i>Acer pseudoplatanus</i>	0,11	0,9	2,9	betonilha	não	0,7	não	mal estruturada	feridas; abana	vários ramos partidos	alta	deveria ter tutor; caldeira redonda
20.13.E	20.13.E.02	Bordo	<i>Acer pseudoplatanus</i>	0,38	2,4	5,7	betonilha	não	0,7	não	mal estruturada, a recuperar das podas	normal		baixa	caldeira redonda
20.13.E	20.13.E.03	Bordo negundo	<i>Acer negundo</i>	0,73	4,1	7,7	betonilha	não	0,7	não	mal estruturada			baixa	caldeira redonda
20.13.E	20.13.E.04	Bordo	<i>Acer pseudoplatanus</i>	0,11	1,1	3,4	betonilha	sim	0,7	não	mal estruturada; muito densa			baixa	caldeira redonda
20.13.E	20.13.E.06	Bordo	<i>Acer pseudoplatanus</i>	0,41	5,2	6,9	betonilha	não	0,7	não	mal estruturada			baixa	caldeira redonda

20.13.O	20.13.O.01	Bordo	<i>Acer pseudoplatanus</i>	0,31	4,35	8,2	betonilha	não	0,7	não	a recuperar das podas	normal	normal	baixa	caldeira quadrada
20.13.O	20.13.O.02	Bordo	<i>Acer pseudoplatanus</i>	0,32	4,31	8,09	betonilha	não	0,7	não	a recuperar das podas severas	normal	normal	baixa	caldeira redonda
20.13.O	20.13.O.03	Bordo	<i>Acer pseudoplatanus</i>	0,13	1,65	4,23	betonilha	não	0,7	não	normal, apesar de pouco estruturada	normal	normal	baixa	caldeira redonda
20.13.O	20.13.O.04	Falsa-acácia	<i>Robinia pseudoacacia</i>	0,44	4,25	6,7	betoniha	não	0,7	não	mal estruturada, bastante afetada pelas podas severas,	feridas profundas	pouco estruturadas	Muito Alta	caldeira redonda
20.14.E	20.14.E.01	Amargoseira	<i>Melia azedarach</i>	0,56	4,2	5,69	betonilha	não	0,7	não	mal estruturada	algumas feridas	ramos ladrões	média	caldeira redonda; a necessitar de limpeza
20.14.E	20.14.E.02	Bordo	<i>Acer pseudoplatanus</i>	0,14	4,25	3,7	betonilha	sim	0,7	não	mal estruturada			baixa	caldeira redonda
20.14.E	20.14.E.03	Negrilho	<i>Ulmus sp.</i>	0,56	3,15	4,65	betonilha	não	0,7	não	mal estruturada; sem aspeto natural	algumas feridas		alta	caldeira redonda
20.14.E	20.14.E.04	Negrilho	<i>Ulmus sp.</i>	0,36	3,87	8,13	betonilha	não	0,7	não	mal estruturada	presença de feridas profundas		Alta	caldeira redonda
20.14.E	20.14.E.05	Bordo	<i>Acer pseudoplatanus</i>	0,36	3,9	7,44	betonilha	não	0,7	não	mal estruturada			baixa	caldeira redonda
20.14.E	20.14.E.06	Choupo	<i>Populus sp.</i>	0,57	3,1	8,7	betonilha	não	0,7	não	afetada pelas podas, mal estruturada		abundantes mas frágeis	média	caldeira redonda
20.14.E	20.14.E.07	Negrilho	<i>Ulmus sp.</i>	0,47	3,4	8,9	betonilha	não	0,7	não	mal estruturada, aspeto pouco natural	algumas feridas	aspeto pouco natural, ramos ladrõesa	alta	caldeira redonda
20.14.O	20.14.O.01	Lodão	<i>Celtis australis</i>	0,69	3,35	5,08	betonilha	não	0,7	não	mal formada, muito afetada pelas podas	presença de tumores		média	caldeira redonda
20.14.O	20.14.O.02	Negrilho	<i>Ulmus sp.</i>	0,56	3,54	5,02	betonilha	não	0,7	não	afetada pelaspodas, mal estruturada	muito afetado pelas podas	aspeto pouco natural	alta	caldeira redonda
20.14.O	20.14.O.03	Negrilho	<i>Ulmus sp.</i>	0,59	3,6	5,13	betonilha	não	0,7	não	mal estruturada, afetada pelas podas	muito afetado pelas podas, presença de feridas	mal estruturados, aspeto pouco natural	alta	caldeira redonda
20.14.O	20.14.O.04	Negrilho	<i>Ulmus sp.</i>	0,55	3,57	5,08	betonilha	não	0,7	não	mal estruturada, afetada pelas podas	muito afetado pelas podas	mal estruturados, aspeto pouco natural	alta	caldeira redonda
20.14.O	20.14.O.05	Bordo-negundo	<i>Acer negundo</i>	0,75	3,1	5,64	betonilha	não	0,7	não	afetada pelas podas	presença de tumores, inclinado		média	caldeira redonda

20.14.O	20.14.O.06	Bordo	<i>Acer pseudoplatanus</i>	0,15	3,03	4,53	betonilha	não	0,7	não	normal	normal	normal	baixa	caldeira redonda
20.14.O	20.14.O.07	Bordo	<i>Acer pseudoplatanus</i>	0,15	3,12	4,1	betonilha	não	0,7	não	normal	normal	normal	baixa	caldeira redonda
20.14.O	20.14.O.08	Bordo	<i>Acer pseudoplatanus</i>	0,24	4,65	5,67	betonilha	não	0,7	não	afetada pelas podas, a recuperar	normal	normal	baixa	caldeira redonda
20.14.O	20.14.O.09	Bordo negundo	<i>Acer negundo</i>	0,38	4,56	7,3	betonilha	não	0,7	não	afetada pelas podas	normal	normal	baixa	caldeira redonda
20.15.E	20.15.E	Negilho	<i>Ulmus sp.</i>	0,48	3,4	8,9	betonilha	não	0,7	não	pouco densa, mal estruturada, aspeto pouco natural	algumas feridas	aspeto pouco natural, ramos ladrões	alta	caldeira redonda, com vegetação na caldeira
20.15.E	20.15.E.02	Bordo	<i>Acer pseudoplatanus</i>	0,11	0,4	2,8	betonilha	sim	0,7	não	mal estruturada		pouco abundantes	baixa	caldeira redonda, com vegetação
20.15.E	20.15.E.03	Falsa-acácia	<i>Robinia pseudoacacia</i>	0,6	2,05	7,65	betonilha	não	0,7	não	mal estruturada		ramos ladrões	baixa	caldeira redonda, com vegetação
20.15.E	20.15.E.04	Bordo	<i>Acer pseudoplatanus</i>	0,27	2,3	5,42	betonilha	não	0,7	não	mal estruturada		ramos ladrões	baixa	caldeira redonda, com vegetação
20.15.E	20.15.E.05	Bordo	<i>Acer pseudoplatanus</i>	0,23	2,43	5,67	betonilha	não	0,7	não	mal estruturada		ramos ladrões	baixa	caldeira redonda
20.15.E	20.15.E.10	Bordo	<i>Acer pseudoplatanus</i>	0,16	2,95	4,6	betonilha	sim	0,7	não	mal estruturada	presença de feridas	pouco abundantes	média	caldeira redonda
20.15.E	20.15.E	Bordo	<i>Acer pseudoplatanus</i>	0,13	2,4	3,55	betonilha	não	0,7	não	mal estruturada		pouco abundantes	baixa	caldeira redonda
20.15.E	20.15.E.08	Negrilho	<i>Ulmus sp.</i>	0,49	3,95	6,9	betonilha	não	0,7	não	mal estruturada, aspeto pouco natural	algumas feridas	ramos ladrões, muito frágeis	alta	caldeira redonda, com vegetação
20.15.E	20.15.E.07	Bordo	<i>Acer pseudoplatanus</i>	0,24	1,8	5,95	betonilha	não	0,7	não	mal estruturada		pouco abundantes	baixa	caldeira redonda
20.15.O	20.15.O.01	Bordo negundo	<i>Acer negundo</i>	0,34	4,65	6,24	betonilha	não	0,7	não	afetada pelas podas	normal	normal	baixa	caldeira redonda
20.15.O	20.15.O.02	Falsa-acácia	<i>Robinia pseudoacacia</i>	0,62	4,9	6,35	betonilha	não	0,7	não	muito afetada pelas podas	algumas feridas	aspeto pouco natural	alta	caldeira redonda
20.15.O	20.15.O.03	Falsa-acácia	<i>Robinia pseudoacacia</i>	0,56	4,9	6,25	betonilha	não	0,7	não	muito afetada pelas podas	algumas feridas	mal estruturados	alta	caldeira redonda
20.15.O	20.15.O.04	Bordo negundo	<i>Acer negundo</i>	0,34	4,8	6,65	betonilha	não	0,7	não	a recuperar das podas	normal	normal	baixa	caldeira redonda
20.15.O	20.15.O.05	Negrilho	<i>Ulmus sp.</i>	0,31	1,3	5,15	betonilha	não	0,7	não	muito afetada pelas podas, aspeto pouco natural	muito afetado pelas podas	mal estruturados	alta	caldeira redonda

20.15.O	20.15.O.06	Negrilho	<i>Ulmus sp.</i>	0,45	1,35	5,34	betonilha	não	0,7	não	muito afetada pelas podas, aspeto pouco natural	afetado pelas podas, presença de algumas feridas	mal estruturados, aspeto pouco natural	alta	caldeira redonda
20.15.O	20.15.O.07	Bordo negundo	<i>Acer negundo</i>	0,36	1,2	7,05	betonilha	não	0,7	não	a recuperar das podas	normal	normal	baixa	caldeira redonda
20.15.O	20.15.O.08	Bordo negundo	<i>Acer negundo</i>	0,11	1,05	3,05	betonilha	sim	0,7	não	morta	morta	morta	Muito alta	caldeira redonda, planta morta
20.16.E	20.16.E.01	Negrilho	<i>Ulmus sp.</i>	0,44	3,2	6,1	betonilha	não	0,7	não	mal estruturada, aspeto pouco natural	algumas feridas	abundantes mas frágeis	alta	caldeira redonda
20.16.E	20.16.E.02	Negrilho	<i>Ulmus sp.</i>	0,41	2,5	5,05	betonilha	não	0,7	não	mal estruturada, aspeto pouco natural	tumor	pouco abundantes e frágeis	alta	caldeira redonda
20.16.E	20.16.E.03	Negrilho	<i>Ulmus sp.</i>	0,73	3,95	8,2	betonilha	não	0,7	não	mal estruturada, aspeto pouco natural		frágeis	alta	caldeira redonda
20.16.E	20.16.E.04	Bordo	<i>Acer pseudoplatanus</i>	0,17	2,8	7,4	betonilha	sim	0,7	não	mal estruturada			média	caldeira redonda; retirar tutor
20.16.E	20.16.E.05	Bordo	<i>Acer pseudoplatanus</i>	0,19	2,7	7,13	cubo de granito	não	0,7	não	mal estruturada			baixa	caldeira redonda
20.16.E	20.16.E.06	Bordo	<i>Acer pseudoplatanus</i>	0,19	2,8	7,15	cubo de granito	não	0,7	não	mal estruturada	abana		alta	caldeira redonda; necessário retirar tutor
20.16.E	20.16.E.07	Bordo	<i>Acer pseudoplatanus</i>	0,13	1,1	2,4	cubo de granito	não	0,7	não	mal estruturada			alta	caldeira redonda
20.16.E	20.16.E.08	Bordo	<i>Acer pseudoplatanus</i>	0,1	0,7	2,3	cubo de granito	não	0,7	não	mal estruturada			baixa	caldeira redonda
20.16.E	20.16.E.09	Bordo-negundo	<i>Acer negundo</i>	0,11	1,1	2,9	cubo de basalto	não	0,7	não	mal estruturada		pouco abundantes	baixa	caldeira redonda
20.16.E	20.16.E.10	Bordo-negundo	<i>Acer negundo</i>	0,38	4,1	2,9	cubo de basalto	não	0,7	não	mal estruturada		pouco abundantes	baixa	CALDEIRA REDONDA
20.16.E	20.16.E.11	Bordo-negundo	<i>Acer negundo</i>	0,12	1,2	3,1	cubo de basalto	sim	0,7	não	mal estruturada		pouco abundantes	baixa	caldeira redonda
20.16.O	20.16.O.01	Liquidambar	<i>Liquidambar styraciflua fastigiata</i>	0,17	0,8	4,4	betonilha	sim	0,7	não	ainda a formar-se	normal	pouco abundantes	baixa	
20.16.O	20.16.O.02	Liquidambar	<i>Liquidambar styraciflua</i>	0,17	0,8	4,3		sim	0,7	não	ainda a formar-se	normal	pouco abundantes, alguns estão partidos	baixa	
20.16.O	20.16.O.06	Falsa-acácia	<i>Robinia pseudoacacia</i>												
20.16.O	20.16.O.05	Falsa-acácia	<i>Robinia pseudoacacia</i>												
20.16.O	20.16.O.04	Bordo	<i>Acer pseudoplatanus</i>												
20.16.O	20.16.O.04	Falsa-acácia	<i>Robinia pseudoacacia</i>												

20.18.E	20.18.E.01	Liquidambar	<i>Liquidambar styraciflua</i>	0,15	0,6	2,9	betonilha	sim	0,8	sinalização viária	pouco densa	normal	pouco abundantes, alguns partidos	baixa	caldeira retangular
20.18.E	20.18.E.02	Liquidambar	<i>Liquidambar styraciflua</i>	0,16	0,6	3,05	betonilha	sim	0,8	sinalização viária	pouco densa	normal	pouco abundantes, alguns partidos	baixa	caldeira retangular
20.18.E	20.18.E.03	Liquidambar	<i>Liquidambar styraciflua</i>	0,14	0,6	2,85	betonilha	sim	0,8	sinalização viária	pouco densa	presença de tumor	pouco abundantes, alguns partidos	média	caleira retangular
26.07.E	26.07.E.05	Amargoseira	<i>Melia azedarach</i>												
26.07.E	26.07.E.04	Negrilho	<i>Ulmus sp.</i>												
26.07.E	26.07.E.03	Negrilho	<i>Ulmus sp.</i>												
26.07.E	26.07.E.02	Negrilho	<i>Ulmus sp.</i>												
26.07.E	26.07.E.01	sem árvore													
26.07.O	26.07.O.05	Amargoseira	<i>Melia azedarach</i>												
26.07.O	26.07.O.04	Negrilho	<i>Ulmus sp.</i>												
26.07.O	26.07.O.03	Amargoseira	<i>Melia azedarach</i>												
26.07.O	26.07.O.02	Negrilho	<i>Ulmus sp.</i>												
26.07.O	26.07.O.01	Negrilho	<i>Ulmus sp.</i>												
33.01.N	33.01.N.01	Tamargueiro	<i>Tamarix gallica</i>	0,19	1,1	2,33	cubo de granito	não	0,95	não	mal estruturada	normal	pouco abundantes	baixa	caldeira retangular
33.01.N	33.01.N.04	Tamargueira	<i>Tamarix gallica</i>	0,44	0,18	2,51	cubo de granito	não	0,95	não	mal estruturada	normal	pouco abundante	baixa	caldeira retangular
33.01.N	33.01.N.03	Tamargueira	<i>Tamarix gallica</i>	0,39	1,9	3,03	cubo de granito	não	0,95	não	mal estruturada	normal	pouco abundantes	baixa	caldeira retangular
33.01.N	33.01.N.02	Tamargueira	<i>Tamarix gallica</i>	0,1	1,4	3,07	cubo de granito	sim	0,95	não	algo aprumada	normal	alguns ramos, ainda a adaptar-se	baixa	caldeira retangular
33.01.S	33.01.S.01	Tamargueira	<i>Tamarix gallica</i>	0,33	1,5	3,04	cubo de granito	não	0,8	não	pouco estruturada	normal	pouco abundandes	baixa	caldeira retangular
33.01.S	33.01.S.02	Tamargueira	<i>Tamarix gallica</i>	0,31	1,5	2,98	cubo de granito	não	0,95	não	mal estruturada	normal	pouco abundantes	baixa	caldeira retangular
33.01.S	33.01.S.03	Tamargueira	<i>Tamarix gallica</i>	0,33	1,7	2,82	cubo de granito	não	0,95	não	mal estruturada	normal	pouco abundantes	baixa	caldeira retangular
33.01.S	33.01.S.04	Tamargueira	<i>Tamarix gallica</i>	0,32	1,8	3,67	cubo de granito	não	0,95	não	mal estruturada	normal	pouco abundantes	baixa	caldeira retangular
33.05.N	33.05.N.03	Bordo negundo	<i>Acer negundo</i>	0,65	4,55	8,78	betonilha	não	0,7	não	mal estruturada, afetada pelas podas	algumas feridas	abundantes, mal estruturados	média	caldeira redonda
33.05.N	33.05.N.02	Bordo negundo	<i>Acer negundo</i>	0,55	4,7	9,16	betonilha	não	0,6	não	mal estruturada, afetada pelas podas	algumas feridas, ligeiramente inclinao	abundantes, mal estruturados	média	caldeira redonda
33.05.N	33.05.N.01	Bordo negundo	<i>Acer negundo</i>	0,59	4,85	9,13	betonilha	não	0,7	não	mal estruturada, afetada pelas podas	presença de algumas feridas	abundantes, mal estruturados	média	caldeira redonda, presença de plantas na caldeira
33.05.S	33.05.S.05	Bordo negundo	<i>Acer negundo</i>	0,27	4,5	8,89	betonilha	não	0,7	não	mal estruturada, afetada pelas podas	presença de algumas feridas	mal estruturados	média	caldeira redonda

Anexo 11 - Levantamento "árvore a árvore"

33.05.S	33.05.S.04	Bordo negundo	<i>Acer negundo</i>	0,42	4,7	8,93	betonilha	não	0,7	não	mal estruturada, afetada pelas podas	normal	mal estruturados	média	caldeira redonda
33.05.S	33.05.S.03	Bordo negundo	<i>Acer negundo</i>	0,47	4,3	8,87	betonilha	não	0,7	não	mal estruturada, afetada pelas podas	normal	mal estrutuados	média	caldeira redonda
33.05.S	33.05.S.02	Bordo negundo	<i>Acer negundo</i>	0,34	4,9	8,45	betonilha	não	0,7	não	mal estruturada, afetada pelas podas	normal	mal estruturados	média	caldeira redonda
33.05.S	33.05.S.01	Bordo negundo	<i>Acer negundo</i>	0,64	4,6	9,13	betonilha	não	0,7	não	mal estruturada, afetada pelas podas severas	normal	mal estruturados	média	cldeira redonda
33.06.S	33.06.S.07	Negrilho	<i>Ulmus sp.</i>	0,51	3,4	4,55	cubo de granito	não	1,2	caixa de saneamento dentro da caldeira	mal estruturada	algumas feridas	pouco estruturados, sem aspeto natural	alta	caldeir retangular
33.06.S	33.06.S.06	Negrilho	<i>Ulmus sp.</i>	0,51	4,67	5,91	cubo de granito	não	0,7	não	mal estruturada, aspeto pouco natural	algumas feridas	mal estruturados	alta	caldeira retangular
33.06.S	33.06.S.05	Bordo negundo	<i>Acer negundo</i>	0,52	5,6	6,16	cubo de granito	não	0,7	não	mal estruturada	normal	mal estruturados	média	caldeira retangular
33.06.S	33.06.S.04	caldeira vazia							0,7						caldeira retangular
33.06.S	33.06.S.03	Bordo negundo	<i>Acer negundo</i>	0,69	5,3	7,41	betonilha	não	0,5	não	mal estruturada	normal	mal estruturados e formados	média	caldeira retangular
33.06.S	33.06.S.02	Bordo negundo	<i>Acer negundo</i>	0,84	5,4	6,17	cubo de branito	não	0,5	não	mal estruturada, aspeto pouco natural	normal	pouco abundantes	média	caldeira retangular
33.06.S	33.06.S.01	Bordo negundo	<i>Acer negundo</i>	1,07	6,07	9,1	cubo de granito	não	0,5	caldeira com largura demasiado pequena	mal estruturada	normal	mal estruturados, bastante verticais	média	caldeira retangular
33.08.N	33.08.N.05	Bordo negundo	<i>Acer negundo</i>	0,32	4,24	7,23	betonilha	não	0,7	não	mal estruturada	algumas feridas	mal estruturado	baixa	caldeira redonda
33.08.N	33.08.N.04	Vidoeiro	<i>Betula alba</i>	0,32	3,95	6,97	betonilha	não	0,7	não	mal estruturada, a recuperar das podas	normal, presença de fungos	mal estruturados, bastante afetados pelas podas	média	caldeira redonda
33.08.N	33.08.N.03	Vidoeiro	<i>Betula alba</i>	0,1	1,4	2,83	betonilha	não	0,7	não	mal estruturada, bastante afetada pelas podas, sem aspeto natural	presença de fungos	mal estruturados, afetados pelas podas	média	caldeira redonda

33.08.N	33.08.N.02	Vidoeiro	<i>Betula alba</i>	0,32	3,9	5,24	betonilha	não	0,7	não	mal estruturada, sem aspeto natural, bastante afetada pelas podas	presença de fungos	mal estruturados, afetados pelas podas	média	caldeira redonda
33.08.N	33.08.N.01	Bordo negundo	<i>Acer negundo</i>	0,58	4,22	5,41	betonilha	não	0,7	não	mal estruturados, afetada pela poda	normal	mal estruturados,	médio	caldeira redonda
33.08.S	33.08.S.04	Bordo negundo	<i>Acer negundo</i>	0,51	3,2	5,37	betonilha	não	0,7	não	mal estruturada, bastante afetada pelas podas	com muitas feridas	mal estruturados, com fungos	Muito alta	caldeira redonda
33.08.S	33.08.S.03	Bordo negundo	<i>Acer negundo</i>	0,35	3,75	7,28	betonilha	não	0,7	não	mal estruturados, afetada pela poda	normal	mal estruturados	média	caldeira redonda
33.08.S	33.08.S.02	Bordo negundo	<i>Acer negundo</i>	0,35	3,98	7,38	betonilha	não	0,7	não	mal estruturada, afetada pelas podas	algumas feridas	mal estruturados	média	caldeira redonda
33.08.S	33.08.S.01	Negrilho	<i>Ulmus sp.</i>	0,58	2,4	5,63	betonilha	não	0,7	não	mal estruturada, bastante afetada pelas podas	com algumas feridas	mal estruturados, afetados pelas podas	alta	caldeira redonda
33.09.N	33.09.N	Bordo negundo	<i>Acer negundo</i>	0,83	4,1	6,54	betonilha	não	0,6	caldeira reduzida	mal estruturada, aspeto pouco natural, bastante afetada pelas podas	com tumores	pouco abundantes, aspeto pouco natural	média	caldeira arredondada
33.09.N	33.09.N.02	Bordo negundo	<i>Acer negundo</i>	0,71	4,21	6,87	betonilha	não	0,6	caldeira reduzida	mal estruturada	com algumas feridas	mal estruturados	média	caldeira arredondada
33.09.N	33.09.N.03	Bordo negundo	<i>Acer negundo</i>	0,56	4,1	7,26	betonilha	não	0,6	caldeira reduzida	mal estruturada	presença de tumores	mal estruturados	média	caldeira arredondada
33.09.S	33.09.S.04	Bordo negundo	<i>Acer negundo</i>	0,81	5,1	7,96	betonilha	não	0,7	caldeira de dimensoes reduzidas	mal estruturada, aspeto pouco natural	algumas feridas	mal estruturados	média	caldeira arredondada
33.09.S	33.09.S.03	Bordo negundo	<i>Acer negundo</i>	0,9	4,35	8,12	betonilha	não	0,7	caldeira reduzida	pouco densa, mal estruturada, afetada pelas podas	algumas feridas	mal estruturados	média	caldeira redonda
33.09.S	33.09.S.02	Bordo negundo	<i>Acer negundo</i>	0,77	4,6	8,02	betonilha	não	0,7	caldeira reduzida	pouco densa, mal estruturada, afetada pelas podas	algumas eridas	mal estruturados	média	caldeira redonda
33.09.S	33.09.S.01	Bordo negundo	<i>Acer negundo</i>	0,78	4,4	7,42	betonilha	não	0,7	caldeira reduzida	mal estruturada, afetada pelas podas	algumas feridas	mal estruturados	média	caldeira redonda

33.10.N	33.10.N	Amargoseira	Melia azedarach	1,12	4,5	7,89	betonilha	não	0,7	caldeira reduzida, muito próxima ao edificado	mal estruturada	feridas	ramos ladrões	alta	caldeira redonda
33.10.N	33.10.N.04	Negrilho	Ulmus sp.	0,61	4,23	5,31	betonilha	não	0,7	caldeira reduzida, muito próxima à edificação	mal estruturada, aspeto pouco natural	feridas	ramos ladrões	muito alta	caldeir aredonda
33.10.N	33.10.N.03	Amargoseira	Melia azedarach	0,28	2,8	4,12	betonilha	não	0,7	próxima ao edificado	mal estruturada, aspeto pouco natural	feridas, torta	ramos ladrões	alta	caldeira redonda
33.10.N	33.10.N.02	Negrilho	Ulmus sp.	0,45	1,23	4,12	betonilha	não	0,7	proxima ao edificado	mal estruturada	torta, presença de tumores	ramos ladrões, frágeis	muito alta	caldeira redonda
33.10.N	33.10.N.01	Amargoseira	Melia azedarach	1,02	3,28	6,29	betonilha	não	0,7	caldeira reduzida, demasiado próxima ao edificado, em cima da passadeira	mal estruturada, muito danificada pelas podas	torto, presença de tumores	ramos ladrões	muito alta	caldeira redonda
33.11.N	33.11.N.05	Amargoseira	Melia azedarach	1,29	5,3	8,23	betonilha	não	0,7	caldeira reduzida, muito proxima do edificado	mal estruturada	feridas	ramos ladrões	muito alta	caldeira redonda
33.11.N	33.11.N.04	Amargoseira	Melia azedarach	1,18	5,78	8,73	betonilha	não	0,7	caldeira reduzida, muito proxima da edificação	mal estruturada, aspeto pouco natural	algumas feridas	pouco abundantes	muito alta	caldeira redonda
33.11.N	33.11.N.03	Amargoseira	Melia azedarach	1,04	5,3	8,57	betonilha	não	0,7	caldeira reduzida, muito próxima do ediffcado	mal estruturada	feridas	ramos ladrões	muito alta	caldeira redonda
33.11.N	33.11.N.03	Amargoseira	Melia azedarach	1,04	5,89	8,58	betonilha	não	0,7	caldeira muito reduzida, próxima ao edificado	mal estruturada	algumas feridas	ramos ladrões	muito alta	caldeira redonda
33.11.N	33.11.N.02	Amargoseira	Melia azedarach	1,14	5,51	8,98	betonilha	não	0,7	caldeira muito reduzida, raízes a levantar o pavimento, muito próxima ao edifica	mal estruturada	torcida	ramos ladrões	alta	caldeira redonda
33.11.N	33.11.N.01	Amargoseira	Melia azedarach	1,27	5,68	8,75	betonilha	não	0,7	caldeira muito reduzida, muito próxima do edificado e da passadeira	mal estruturada	presença de feridas	ramos ladrões	muito alta	caldeir aredonda
33.12.N	33.12.N.07	Bordo	Acer pseudoplatanus	0,25	1,7	3,5	betonilha	sim	0,7	não	mal estruturada	normal	pouco abundantes, mal formados	baixa	caldeira redonda

33.12.N	33.12.N	Amargoseira	<i>Melia azedarach</i>	0,99	4,12	8,98	betonilha	não	0,7	caldeira pequena, muito proxima do edificado	mal estruturada, aspeto pouco natural	algumas feridas		média	caldeira redonda
33.12.N	33.12.N.05	Amargoseira	<i>Melia azedarach</i>	0,91	4,56	8,34	betonilha	não	0,7	caldeira muito reduzida; demasiado próxima da edificação	mal estruturada	algumas feridas		média	caldeira redonda
33.12.N	33.12.N.04	Bordo negundo	<i>Acer negundo</i>	0,62	3,45	5,67	betonilha	não	0,7	não	mal estruturada			média	caldeira redonda
33.12.N	33.12.N.03	Amargoseira	<i>Melia azedarach</i>	1,05	6,09	8,37	betonilha	não	0,7	caldeira demasiado reduzida, proximidade à edificação	mal estruturada, muito atrofiada	algumas feridas	pouco abundantes	alta	caldeira redonda
33.12.N	33.12.N.02	Amargoseira	<i>Melia azedarach</i>	0,97	5,67	8,24	betonilha	não	0,7	caldeira reduzida, demasiado proxima ao edificado	mal estruturada, aspeto pouco natural	algumas feridas	pouco abundantes	média	caldeira redonda
33.12.N	33.12.N.01	Amargoseira	<i>Melia azedarach</i>	0,47	2,13	6,7	betonilha	não	0,7	caldeira reduzida; localizada em cima de uma passadeira	mal estruturada, aspeto pouco natural			alta	caldeira redonda
33.13.N	33.13.N.02	Amargoseira	<i>Melia azedarach</i>	0,83	4,1	8,1	cubo de basalto	não	0,7	não	mal estruturada	algumas feridas	aspeto pouco natural	média	caldeira redonda
33.13.N	33.13.N.03	Amargoseira	<i>Melia azedarach</i>	0,88	4,55	5,96	cubo de basalto	não	0,6	proximidade ao edificado	mal estruturada, a recuperar das podas	algumas feridas	aspeto pouco natural	média	caldeira redonda
33.13.N	33.13.N.04	Amargoseira	<i>Melia azedarach</i>	0,93	5,23	5,76	cubo de basalto	não	0,7	proximidade ao edificado	mal estruturada	algumas feridas	aspeto pouco natural	média	caldeira redonda
33.13.N	33.13.N.05	Amargoseira	<i>Melia azedarach</i>	0,92	1,86	4,68	cubo de basalto	não	0,7	proximidade ao edificado	mal estruturada	algumas feridas	aspeto pouco natural	média	caldeira redonda
33.13.N	33.13.N.06	Amargoseira	<i>Melia azedarach</i>	0,91	1,34	4,57	cubo de basalto	não	0,7	proximidade ao edificado	mal estruturada	torcido	aspeto pouco natural	média	caldeira redonda
33.13.N	33.13.N.07	Negrilho	<i>Ulmus sp.</i>	0,82	2,3	5,1	cubo de basalto	não	0,7	não	mal estruturada	algumas feridas	aspeto pouco natural	alta	caldeira redonda
33.13.N	33.13.N.01	Amargoseira	<i>Melia azedarach</i>	0,97	3,65	8,37	cubo de basalto	não	0,7	proximidade ao edificado	mal estruturada			média	caldeira redonda