

Nr. Casa: 1
 Tipologia Original: T3
 Nr. Habitantes:
 Idades:
 Profissões:

CARACTERÍSTICAS

ESTADO ATUAL

Telhado: Telhas: ☒ Telhas partidas: ☒ Muito Bom: ☐
 Outra: ☒ Falta de telhas: ☐ Bom: ☐
 Musgo: ☒ Satisfatório: ☐
 Outras: ☐ Mau: ☒

Fachada: Fissuras: ☒ Muito Bom: ☐
 Manchas: ☐ Bom: ☐
 Reboco branco e pedra à vista: ☒ Desagregação reboco: ☐ Satisfatório: ☒
 Outro: ☐ Outras: ☐ Mau: ☐

Caixilharia:
 Janelas: Alçados: Principal: ☒ Madeira: ☒ Muito Bom: ☐
 Tardoz: ☒ Alumínio: ☐ Bom: ☐
 Lateral: ☐ Cor: ☒ Satisfatório: ☐
 Vidro simples: ☒ Mau: ☒
 Vidro duplo: ☐

Sombroamento: Portadas: ☒ Madeira: ☒ Muito Bom: ☐
 Persianas: ☐ Alumínio: ☐ Bom: ☐
 Estores: ☐ Outra: ☒ Satisfatório: ☒
 Mau: ☐

Portas: Alçados: Madeira: ☒ Muito Bom: ☐
 Alumínio: ☐ Bom: ☐
 Principal: ☒ Cor: ☒ Satisfatório: ☒
 Tardoz: ☐ Outra: ☒ Mau: ☐

Anexos:
 Nr. anexos: 2 (sem telhado)
 Materiais: Reboco + cimento
 Acessível através de: degrau (ante) + porta de alumínio
 Função doméstica: Cozinha
 Janelas: alçados (porta de cozinha)
 Portas: flexíveis

Habitada: ☐ Não Habitada: ☒ Ruínas: ☐

Observações: (Nasce p/ parte principal)

Nr. Casa: 1
Tipologia: T3

CARACTERÍSTICAS

Cozinha/Sala:

Paredes: Reboco: ✓
Gesso cartonado:

Tecto: Reboco: ✓
Madeira:

Pavimento: Soalho: ✓
Mosaico:
Alcatifa:

Janela: Madeira:
Aluminio:
PVC:

PATOLOGIAS

Paredes: Condensações: ✓
Bolores: ✓
Fissuras: ✓
Desagregação Reboco: ✓

Tecto: Condensações: ✓
Bolores:
Fissuras:
Defomação:

Quarto: (5/acem)

Paredes: Reboco:
Gesso cartonado:

Tecto: Reboco:
Madeira:

Pavimento: Soalho:
Mosaico:
Alcatifa:

Janela: Madeira:
Aluminio:
PVC:

Paredes: Condensações:
Bolores:
Fissuras:
Desagregação Reboco:

Tecto: Condensações:
Bolores:
Fissuras:
Defomação:

Quarto: (8/acem)

Paredes: Reboco:
Gesso cartonado:

Tecto: Reboco:
Madeira:

Pavimento: Soalho:
Mosaico:
Alcatifa:

Janela: Madeira:
Aluminio:
PVC:

Paredes: Condensações:
Bolores:
Fissuras:
Desagregação Reboco:

Tecto: Condensações:
Bolores:
Fissuras:
Defomação:

Nr. Casa: 2
Tipologia Original: T2
Nr. Habitantes:
Idades:
Profissões:

0.

CARACTERÍSTICAS

ESTADO ATUAL

Telhado: Telhas: ☒ Telhas partidas: ☒ Muito Bom: ☐
Outra: ☒ Falta de telhas: ☒ Bom: ☐
Musgo: ☒ Satisfatório: ☐
Outras: ☐ Mau: ☒

Fachada: Fissuras: ☒ Muito Bom: ☐
Manchas: ☒ Bom: ☐
Reboco branco e pedra à vista: ☒ Desagregação reboco: ☒ Satisfatório: ☐
Outra: ☐ Outras: ☐ Mau: ☒

Caixilharia:

Janelas: Alçados: ☒ Madeira: ☒ Muito Bom: ☐
Principal: ☒ Alumínio: ☐ Bom: ☐
Tardoz: ☐ Cor: Branco Satisfatório: ☐
Lateral: ☐ Outra: ☐ Vidro simples: ☒ Mau: ☒
Vidro duplo: ☐

Sombroamento:

Portadas: ☒ Madeira: ☐ Muito Bom: ☐
Persianas: ☐ Alumínio: ☐ Bom: ☐
Estores: ☐ Outra: Ocu Satisfatório: ☒ Mau: ☐
Não tem todas as peças des.

Portas:

Alçados: Madeira: ☐ Muito Bom: ☐
Principal: ☒ Alumínio: ☐ Bom: ☐
Tardoz: ☐ Cor: Ocu Satisfatório: ☒ Mau: ☐
Outra: ☐

Anexos:

Nr. anexos: 2
Materiais:
Acessível através de:
Função domestica:
Janelas:
Portas:

Habitada: ☐ Não Habitada: ☒ Ruínas: ☐

Observações: Antigo posto policial, isolado.

Nr. Casa: 3
 Tipologia Original: T3
 Nr. Habitantes:
 Idades:
 Profissões:

CARACTERÍSTICAS

ESTADO ATUAL

Telhado: Telhas: ☒ Telhas partidas: ☐ Muito Bom: ☐
 Outra: ☐ Falta de telhas: ☐ Bom: ☐
 Musgo: ☒ Satisfatório: ☒
 Outras: ☐ Mau: ☐

Fachada: Fissuras: ☐ Muito Bom: ☐
 Manchas: ☒ Bom: ☐
 Reboco branco e pedra à vista: ☒ Desagregação reboco: ☐ Satisfatório: ☒
 Outra: ☐ Outras: ☐ Mau: ☐

Caixilharia:

Janelas: Alçados: Principal: 2 Madeira: ☐ Muito Bom: ☐
 Tardoz: 5 Alumínio: ☐ Bom: ☐
 Lateral: 0 Cor: ☐ Satisfatório: ☒
 Outra: ☐ Vidro simples: ☐ Mau: ☐
 Outra: ☐ Vidro duplo: ☐

Sombroamento:


Portadas: ☐ Madeira: ☐ Muito Bom: ☐
 Persianas: ☒ Alumínio: ☐ Bom: ☐
 Estores: ☐ Outra: Barras Satisfatório: ☒
 Mau: ☐

Portas:

Alçados: Madeira: ☒ Muito Bom: ☐
 Principal: 1 Alumínio: ☐ Bom: ☒
 Tardoz: ☒ Cor: Castanho Satisfatório: ☐
 Outra: ☐ Mau: ☐

Anexos:

Nr. anexos: 2 m (ocupa logradouro todo) só
 Materiais: concrete so rã
 Acessível através de: exterior e interior cobertura
 Função doméstica:
 Janelas:
 Portas: exterior



Habitada: ☒ Não Habitada: ☐ Ruínas: ☐

Observações: Estão a substituir telhas (23-05-2014)

Nr. Casa: 4
Tipologia Original: 72
Nr. Habitantes:
Idades:
Profissões:

2187

0.

CARACTERÍSTICAS

ESTADO ATUAL

Telhado: Telhas: ☒ Outra: ☒ Telhas partidas: ☒ Faltas de telhas: ☒ Musgo: ☒ Outras: ☒ Muito Bom: ☐ Bom: ☐ Satisfatório: ☐ Mau: ☒

Fachada: Reboco branco e pedra à vista: ☒ Outra: ☐ Fissuras: ☒ Manchas: ☒ Desagregação reboco: ☒ Outras: ☐ Muito Bom: ☐ Bom: ☐ Satisfatório: ☐ Mau: ☒

Caixilharia:

Janelas: Alçados: Principal: ☒ Tardoz: ☐ Lateral: ☐ Madeira: ☒ Alumínio: ☐ Cor: Branco Outra: ☐ Vidro simples: ☐ Vidro duplo: ☐ Muito Bom: ☐ Bom: ☐ Satisfatório: ☐ Mau: ☐

Sombroamento:

Portadas: ☐ Persianas: ☒ Estores: ☐ Madeira: ☐ Alumínio: ☐ Outra: Branca Muito Bom: ☐ Bom: ☐ Satisfatório: ☐ Mau: ☐

Portas:

Alçados: Principal: ☒ Tardoz: ☒ Madeira: 0 Alumínio: ☒ Cor: Castanho Outra: ☐ Muito Bom: ☐ Bom: ☐ Satisfatório: ☐ Mau: ☒

Anexos:

Nr. anexos: Sim
Materiais: ffofo
Acessível através de: exterior (logradouro)
Função doméstica: quarto / sala
Janelas: 2 ab. arredos 2
Portas: 2 exteriores - logradouro + rua (reserva).

Habitada: ☐ Não Habitada: ☒ Ruínas: ☐

Observações:

Nr. Casa: 4
Tipologia: T2

CARACTERÍSTICAS

PATOLOGIAS

Cozinha/Sala:

Paredes:	Reboco:	X
	Gesso cartonado:	
Tecto:	Reboco:	
	Madeira:	X
Pavimento:	Soalho:	X (inf. entregada)
	Mosaico:	
	Alcatifa:	
Janela:	Madeira:	X
	Alumínio:	
	PVC:	

Paredes:	Condensações:	X
	Bolores:	X
	Fissuras:	X
	Desagregação Reboco:	X

Tecto:	Condensações:	X
	Bolores:	X
	Fissuras:	
	Defomação:	

Quarto: (grande)

Paredes:	Reboco:	X
	Gesso cartonado:	
Tecto:	Reboco:	
	Madeira:	X
Pavimento:	Soalho:	
	Mosaico:	X
	Alcatifa:	
Janela:	Madeira:	X N.O.
	Alumínio:	
	PVC:	

Paredes:	Condensações:	X
	Bolores:	X
	Fissuras:	X
	Desagregação Reboco:	X

Tecto:	Condensações:	X
	Bolores:	
	Fissuras:	X
	Defomação:	

Quarto: (pequeno)

Paredes:	Reboco:	X
	Gesso cartonado:	
<u>Tecto:</u>	Reboco:	
	Madeira:	X
Pavimento:	Soalho:	X
	Mosaico:	
	Alcatifa:	
Janela:	Madeira:	X N.O.
	Alumínio:	
	PVC:	

Paredes:	Condensações:	X
	Bolores:	X
	Fissuras:	X
	Desagregação Reboco:	X

Tecto:	Condensações:	X
	Bolores:	
	Fissuras:	
	Defomação:	

N.O. - Não original.

CARACTERÍSTICAS

PATOLOGIAS

Quarto:

Paredes: Reboco:
Gesso cartonado:

Tecto: Reboco:
Madeira:

Pavimento: Soalho:
Mosaico:
Alcatifa:

Janela: Madeira:
Aluminio:
PVC:

Paredes: Condensações:
Bolors:
Fissuras:
Desagregação Reboco:

Tecto: Condensações:
Bolors:
Fissuras:
Defomação:

Quarto de Banho:

Paredes: Reboco: ☒
Azulejo: ☒

Tecto: Reboco: ☒
Madeira: ☒

Pavimento: Soalho: ☒
Mosaico: ☒
Alcatifa: ☒

Janela: Madeira: ☒
Aluminio: ☒
PVC: ☒

Paredes: Condensações: ☒
Bolors: ☒
Fissuras: ☒
Desagregação Reboco: ☒

Tecto: Condensações: ☒
Bolors: ☒
Fissuras: ☒
Defomação: ☒

Bacia de retrete: ☒ Lavatório: ☒ Base chuveiro: ☒ Banheira: ☒ Bidé

Sistemas construtivos:

Paredes:
Alvenaria Tijolo: ☒
Tabique: ☒

Pavimentos:
Paus Rolados: ☒
Laje Aligeirada: ☒

Cobertura:
Asnas Madeira: ☒
Laje Aligeirada: ☒

Observações: Sólido e bem acabado e bem acab.

Nr. Casa: 5
Tipologia Original: T3
Nr. Habitantes:
Idades:
Profissões:

CARACTERÍSTICAS

ESTADO ATUAL

Telhado: Telhas: ☒ Telhas partidas: ☒ Muito Bom: ☐
Outra: ☒ Falta de telhas: ☒ Bom: ☐
Musgo: ☒ Satisfatório: ☐
Outras: ☐ Mau: ☒

Fachada: Fissuras: ☐ Muito Bom: ☐
Manchas: ☒ Bom: ☐
Reboco branco e pedra à vista: ☒ Desagregação reboco: ☐ Satisfatório: ☒
Outro: 0 Outras: ☐ Mau: ☐

Caixilharia:

Janelas: ☐ Muito Bom: ☐
Alçados: Principal: 2 Madeira: ☒ Bom: ☐
Tardoz: 2/3 Alumínio: ☐ Satisfatório: ☒
Lateral: ☐ Cor: ☐ Mau: ☒
Outra: ☐ Vidro simples: ☒
Vidro duplo: ☐

Sombroamento:

Portadas: ☐ Muito Bom: ☐
Persianas: ☒ Bom: ☐
Estores: ☐ Madeira: ☐ Satisfatório: ☒
Outra: Branca Mau: ☐

Portas:

Alçados: Principal: ☐ Muito Bom: ☐
Tardoz: ☒ Madeira: ☒ Bom: ☒
Outra: ☐ Alumínio: ☐ Satisfatório: ☐
Mau: ☐

Anexos:

Nr. anexos: Du (casas vizinhas)
Materiais: ☐
Acessível através de: ☐
Função doméstica: ☐
Janelas: ☐
Portas: ☐

Habitada: ☒ Não Habitada: ☐ Ruínas: ☐

Observações: ☐
☐
☐
☐

Nr. Casa: 6
Tipologia Original: T2
Nr. Habitantes:
Idades:
Profissões:

0.

CARACTERÍSTICAS

ESTADO ATUAL

Telhado: Telhas: ☒ Telhas partidas: ☒ Muito Bom: ☐
Outra: ☒ Faltas de telhas: ☒ Bom: ☐
Musgo: ☒ Satisfatório: ☐
Outras: ☐ Mau: ☒

Fachada: Fissuras: ☒ Muito Bom: ☐
Manchas: ☒ Bom: ☐
Reboco branco e pedra à vista: ☒ Desagregação reboco: ☒ Satisfatório: ☐
Outro: ☐ Outras: ☐ Mau: ☒

Caixilharia:

Janelas: Madeira: ☒ Muito Bom: ☐
Alçados: Principal: ☒ Bom: ☐
Tardoz: ☒ Cor: Branco Satisfatório: ☐
Lateral: ☐ Outra: ☐ Mau: ☒
Vidro simples: ☒
Vidro duplo: ☐

Sombreamento:

Portadas: ☒ Madeira: ☐ Muito Bom: ☐
Persianas: ☐ Alumínio: ☐ Bom: ☐
Estores: ☐ Outra: Branco Satisfatório: ☒
Mau: ☐

Portas:

Alçados: Madeira: ☒ Muito Bom: ☐
Principal: ☒ Alumínio: ☐ Bom: ☐
Tardoz: ☐ Cor: Castanho Satisfatório: ☐
Outra: ☐ Mau: ☐

Anexos:

Nr. anexos: 2
Materiais: Sargacão
Acessível através de: logradouro
Função doméstica:
Janelas: ?
Portas: ?



Habitada: ☐ Não Habitada: ☒ Ruínas: ☐

Observações: Anexo + baixo q a casa (declarações).

Nr. Casa: 6
Tipologia: 72

CARACTERÍSTICAS

Cozinha/Sala:

Paredes:	Reboco:	☒
	Gesso cartonado:	☐
Tecto:	Reboco:	☐
	Madeira:	☒
Pavimento:	Soalho:	☒
	Mosaico:	☒
	Alcatifa:	☐
Janela:	Madeira:	☐
	Aluminio:	☒
	PVC:	☐

Quarto:

(grande)

Paredes:	Reboco:	☒
	Gesso cartonado:	☐
Tecto:	Reboco:	☐
	Madeira:	☒
Pavimento:	Soalho:	☒
	Mosaico:	☐
	Alcatifa:	☐
Janela:	Madeira:	☒
	Aluminio:	☐
	PVC:	☐

Quarto:

(pequeno)

Paredes:	Reboco:	☒
	Gesso cartonado:	☐
Tecto:	Reboco:	☐
	Madeira:	☒
Pavimento:	Soalho:	☒
	Mosaico:	☐
	Alcatifa:	☐
Janela:	Madeira:	☐
	Aluminio:	☒
	PVC:	☐

PATOLOGIAS

Paredes:	Condensações:	☒
	Bolores:	☐
	Fissuras:	☒
	Desagregação Reboco:	☒
Tecto:	Condensações:	☒
	Bolores:	☐
	Fissuras:	☐
	Defomação:	☒

Paredes:	Condensações:	☒
	Bolores:	☒
	Fissuras:	☒
	Desagregação Reboco:	☒

Tecto:	Condensações:	☒
	Bolores:	☐
	Fissuras:	☐
	Defomação:	☒

Paredes:	Condensações:	☒
	Bolores:	☐
	Fissuras:	☒
	Desagregação Reboco:	☒

Tecto:	Condensações:	☒
	Bolores:	☐
	Fissuras:	☐
	Defomação:	☐

CARACTERÍSTICAS

PATOLOGIAS

Quarto:

Paredes: Reboco:
Gesso cartonado:

Tecto: Reboco:
Madeira:

Pavimento: Soalho:
Mosaico:
Alcatifa:

Janela: Madeira:
Aluminio:
PVC:

Paredes: Condensações:
Bolors:
Fissuras:
Desagregação Reboco:

Tecto: Condensações:
Bolors:
Fissuras:
Defomação:

Quarto de Banho: (Não foi possível aceder)

Paredes: Reboco:
Azulejo:

Pavimento: Reboco:
Madeira:

Janela: Soalho:
Mosaico:
Alcatifa:

Bacia de retrete: Madeira:
Aluminio:
PVC:

Paredes: Condensações:
Bolors:
Fissuras:
Desagregação Reboco:

Tecto: Condensações:
Bolors:
Fissuras:
Defomação:

Bacia de retrete: Lavatório: Base chuveiro: Banheira: Bidé

Sistemas construtivos:

Paredes:

Alvenaria Tijolo: ☒
Tabique: ☐

Pavimentos:

Paus Rolados: ☒
Laje Aligeirada: ☒

Cobertura:

Asnas Madeira: ☒
Laje Aligeirada: ☐

Observações: Armazém do cru.

Nr. Casa: 7
Tipologia Original: T3
Nr. Habitantes:
Idades:
Profissões:

CARACTERÍSTICAS

ESTADO ATUAL

Telhado: Telhas: ☒ Outra: ☒ Telhas partidas: ☒ Falta de telhas: ☐ Musgo: ☒ Outras: ☐ Muito Bom: ☐ Bom: ☐ Satisfatório: ☐ Mau: ☒

Fachada: Reboco branco e pedra à vista: ☒ Outro: ☐ Fissuras: ☒ Manchas: ☒ Desagregação reboco: ☒ Outras: ☐ Muito Bom: ☐ Bom: ☐ Satisfatório: ☒ Mau: ☐

Caixilharia:

Janelas: Alçados: Principal: ☒ Tardoz: ☒ Lateral: ☒ Madeira: ☐ Aluminio: ☐ Cor: ☐ Outra: ☐ Vidro simples: ☐ Vidro duplo: ☐ Muito Bom: ☐ Bom: ☐ Satisfatório: ☐ Mau: ☐

Sombreamento:

Portadas: ☐ Persianas: ☒ Estores: ☐ Madeira: ☐ Aluminio: ☐ Outra: ☐ Muito Bom: ☐ Bom: ☐ Satisfatório: ☒ Mau: ☐

Portas:

Alçados: Principal: ☒ Tardoz: ☐ Madeira: ☐ Aluminio: ☐ Cor: ☒ Outra: ☐ Muito Bom: ☐ Bom: ☒ Satisfatório: ☐ Mau: ☐

Anexos:

Nr. anexos: _____
Materiais: _____
Acessível através de: _____
Função domestica: _____
Janelas: _____
Portas: _____

Habitada: ☒ Não Habitada: ☐ Ruínas: ☐

Observações: _____

Nr. Casa: 8
Tipologia Original: TZ
Nr. Habitantes:
Idades:
Profissões:

0.

CARACTERÍSTICAS

ESTADO ATUAL

Telhado: Telhas: ☒ Outra: ☐ Telhas partidas: ☒ Faltas de telhas: ☐ Musgo: ☒ Outras: ☐ Muito Bom: ☐ Bom: ☐ Satisfatório: ☐ Mau: ☒

Fachada: Reboco branco e pedra à vista: ☒ Outro: ☐ Fissuras: ☒ Manchas: ☒ Desagregação reboco: ☒ Outras: ☐ Muito Bom: ☐ Bom: ☐ Satisfatório: ☒ Mau: ☐

Caixilharia:

Janelas: Alçados: Principal: ☒ Tardoz: ☐ Lateral: ☐ Madeira: ☒ Alumínio: ☐ Cor: Castanho + Azul Outra: ☐ Vidro simples: ☒ Vidro duplo: ☐ Muito Bom: ☐ Bom: ☐ Satisfatório: ☐ Mau: ☒

Sombreamento:

Portadas: ☐ Persianas: ☒ Estores: ☐ Madeira: ☒ Alumínio: ☐ Outra: Castanho Muito Bom: ☒ Bom: ☐ Satisfatório: ☐ Mau: ☐

Portas:

Alçados: Principal: ☒ Tardoz: ☐ Madeira: ☒ Alumínio: ☐ Cor: Castanho Outra: ☐ Muito Bom: ☐ Bom: ☒ Satisfatório: ☐ Mau: ☐

Anexos:

Nr. anexos: 5
Materiais: Cimento + Gesso
Acessível através de: Escadaria
Função doméstica:
Janelas: 2 anexos
Portas:



Habitada: ☒ Não Habitada: ☐ Ruínas: ☐

Observações: Telhado + portas
Pelo lado da frente.

Nr. Casa: 9
Tipologia Original: T2
Nr. Habitantes:
Idades:
Profissões:

CARACTERÍSTICAS

ESTADO ATUAL

Telhado: Telhas: ☒ Telhas partidas: ☒ Muito Bom: ☐
Outra: ☒ Falta de telhas: ☐ Bom: ☐
Musgo: ☒ Satisfatório: ☐
Outras: ☐ Mau: ☒

Fachada: Fissuras: ☒ Muito Bom: ☐
Manchas: ☒ Bom: ☐
Reboco branco e pedra à vista: ☒ Desagregação reboco: ☒ Satisfatório: ☐
Outra: ☐ Outras: ☐ Mau: ☒

Caixilharia: *→ janelas ão são todas iguais.*
Janelas: ☒ Madeira: 0. ☒ Muito Bom: ☐
Alçados: Principal: 2 ☐ Alumínio: ☐ Bom: ☐
Tardoz: 4 ☐ Cor: Branco ☐ Satisfatório: ☒
Lateral: 1 ☐ Outra: ☐ Mau: ☒
Vidro simples: ☒
Vidro duplo: ☐

Sombroamento: Portadas: ☒ Madeira: ☐ Muito Bom: ☐
Persianas: ☒ Alumínio: ☐ Bom: ☐
Estores: ☐ Outra: Branca ☐ Satisfatório: ☐
Mau: ☒

Portas: Madeira: ☐ Muito Bom: ☐
Alçados: Alumínio: Verde + Vidro 1 ☐ Bom: ☐
Principal: 1 ☐ Cor: ☐ Satisfatório: ☐
Tardoz: ☐ Outra: ☐ Mau: ☒

Anexos:

Nr. anexos: Sim (u se rã)
Materiais: ☐
Acessível através de: ☐
Função doméstica: ☐
Janelas: ☐
Portas: ☐

Habitada: ☒ Não Habitada: ☐ Ruínas: ☐ (Dividido)

Observações: Recre + 2 portões

Nr. Casa: 10
Tipologia Original: T2
Nr. Habitantes:
Idades:
Profissões:

CARACTERÍSTICAS

ESTADO ATUAL

Telhado: Telhas: ☒ Telhas partidas: ☒ Muito Bom: ☐
Outra: ☐ Falta de telhas: ☐ Bom: ☐
Musgo: ☐ Satisfatório: ☐
Outras: ☐ Mau: ☒

Fachada: Fissuras: ☒ Muito Bom: ☐
Manchas: ☒ Bom: ☐
Reboco branco e pedra à vista: ☒ Desagregação reboco: ☒ Satisfatório: ☐
Outra: ☐ Outras: ☐ Mau: ☒

Caixilharia:

Janelas: Madeira: 0 ☒ Muito Bom: ☐
Alçados: Principal: 2 ☐ Alumínio: ☐ Bom: ☐
Tardoz: ☐ Cor: ☐ Satisfatório: ☐
Lateral: ☐ Outra: ☐ Vidro simples: ☒ Mau: ☒
Vidro duplo: ☐

Sombroamento:

Portadas: 0 ☒ Madeira: ☒ Muito Bom: ☐
Persianas: ☐ Alumínio: ☐ Bom: ☐
Estores: ☐ Outra: ☐ Satisfatório: ☐
Mau: ☒

Portas:

Alçados: Madeira: ☒ Muito Bom: ☐
Principal: 1 ☐ Alumínio: ☐ Bom: ☐
Tardoz: ☐ Cor: ☐ Satisfatório: ☐
Outra: ☐ Mau: ☒

Anexos:

Nr. anexos: 0
Materiais: ☐
Acessível através de: ☐
Função doméstica: ☐
Janelas: ☐
Portas: ☐

Habitada: ☐ Não Habitada: ☒ Ruínas: ☐

Observações: Teito destruído

Nr. Casa: 11
Tipologia Original: T2
Nr. Habitantes:
Idades:
Profissões:

O. J.

CARACTERÍSTICAS

ESTADO ATUAL

Telhado: Telhas: ☒ Telhas partidas: ☐ Muito Bom: ☐
Outra: ☐ Falta de telhas: ☒ Bom: ☐
Musgo: ☒ Satisfatório: ☒
Outras: ☐ Mau: ☐

Fachada: Fissuras: ☐ Muito Bom: ☐
Manchas: ☒ Bom: ☐
Reboco branco e pedra à vista: ☒ Desagregação reboco: ☒ Satisfatório: ☒
Outro: ☐ Outras: ☐ Mau: ☐

Caixilharia:

Janelas: Madeira: 0. ☒ Muito Bom: ☐
Alçados: Principal: 2. ☐ Bom: ☐
Tardoz: ☐ Cor: Branca Satisfatório: ☐
Lateral: ☐ Outra: ☐ Vidro simples: ☒ Mau: ☒
Vidro duplo: ☐

Sombroamento:

Portadas: ☐ Madeira: ☐ Muito Bom: ☐
Persianas: ☒ Alumínio: ☐ Bom: ☐
Estores: ☐ Outra: Branca Satisfatório: ☐
Mau: ☐

Portas:


Alçados: Madeira: F ☐ Muito Bom: ☐
Principal: 1. ☐ Alumínio: ☐ Bom: ☐
Tardoz: ☐ Cor: Verde (P) Satisfatório: ☒
Outra: ☐ Mau: ☐

Anexos:

Nr. anexos: 5, 11
Materiais:
Acessível através de:
Função doméstica:
Janelas:
Portas:

Habitada: ☒ Não Habitada: ☐ Ruínas: ☐ (Divide).

Observações: Rampa + degraus para principal.
Abertura p/ canal.



Nr. Casa: 88
Tipologia: 2

CARACTERÍSTICAS

PATOLOGIAS

Cozinha/Sala:

Paredes: Reboco: ☒
Gesso cartonado: ☐
Tecto: Reboco: ☐
Madeira: ☒
Pavimento: *Vinílico cimento* ☒
Soalho: ☐
Mosaico: ☐
Alcatifa: ☐
Janela: Madeira: ☒
Alumínio: ☐
PVC: ☐

Paredes: Condensações: ☒
Bolors: ☒
Fissuras: ☒
Desagregação Reboco: ☒
Tecto: Condensações: ☒
Bolors: ☐
Fissuras: ☒
Defomação: ☒

Quarto:

Paredes: Reboco: ☒
Gesso cartonado: ☐
Tecto: Reboco: ☐
Madeira: ☒
Pavimento: Soalho: ☐
Mosaico: ☐
Alcatifa: ☒
Janela: Madeira: ☒
Alumínio: ☐
PVC: ☐

Paredes: Condensações: ☒
Bolors: ☐
Fissuras: ☐
Desagregação Reboco: ☐
Tecto: Condensações: ☒
Bolors: ☐
Fissuras: ☐
Defomação: ☒

Quarto:

Paredes: Reboco: ☒
Gesso cartonado: ☐
Tecto: Reboco: ☐
Madeira: ☒
Pavimento: Soalho: ☒
Mosaico: ☐
Alcatifa: ☐
Janela: Madeira: ☒
Alumínio: ☐
PVC: ☐

Paredes: Condensações: ☒
Bolors: ☒
Fissuras: ☒
Desagregação Reboco: ☒
Tecto: Condensações: ☒
Bolors: ☒
Fissuras: ☐
Defomação: ☐

CARACTERÍSTICAS

PATOLOGIAS

Quarto:

Paredes: Reboco:
Gesso cartonado:

Tecto:

Reboco:
Madeira:

Pavimento:

Soalho:
Mosaico:
Alcatifa:

Janela:

Madeira:
Aluminio:
PVC:

Paredes: Condensações:
Bolors:
Fissuras:
Desagregação Reboco:

Tecto:

Condensações:
Bolors:
Fissuras:
Defomação:

Quarto de Banho:

Paredes: Reboco: X
Azulejo: X

Tecto

Reboco:
Madeira: X

Pavimento:

Soalho:
Mosaico:
Alcatifa:

Janela:

Madeira: X
Aluminio:
PVC:

Paredes: Condensações: X
Bolors: X
Fissuras: X
Desagregação Reboco: X

Tecto:

Condensações: X
Bolors:
Fissuras:
Defomação:

Bacia de retrete: X Lavatório: X Base chuveiro: Banheira: X Bidé

Sistemas construtivos:

Paredes:

Alvenaria Tijolo: X
Tabique:

Pavimentos:

Paus Rolados: X
Laje Aligeirada: X

Cobertura:

Asnas Madeira: X
Laje Aligeirada:

Observações:

Nr. Casa: 12
Tipologia Original: T2
Nr. Habitantes:
Idades:
Profissões:

CARACTERÍSTICAS

ESTADO ATUAL

Telhado: Telhas: ☒ Telhas partidas: ☒ Muito Bom: ☐
Outra: ☐ Falta de telhas: ☒ Bom: ☐
Musgo: ☒ Satisfatório: ☐
Outras: ☐ Mau: ☒

Fachada: Fissuras: ☒ Muito Bom: ☐
Manchas: ☒ Bom: ☐
Reboco branco e pedra à vista: ☒ Desagregação reboco: ☒ Satisfatório: ☐
Outra: ☐ Outras: ☐ Mau: ☒

Caixilharia:

Janelas: Madeira: ☒ Muito Bom: ☐
Alçados: Principal: 0 ☐ Alumínio: ☐ Bom: ☐
Tardoz: 2 ☐ Cor: ☐ Satisfatório: ☐
Lateral: 0 ☐ Outra: ☐ Vidro simples: ☒ Mau: ☒
Vidro duplo: ☐

Sombroamento:

Portadas: 0 ☒ Madeira: ☒ Muito Bom: ☐
Persianas: ☐ Alumínio: ☐ Bom: ☐
Estores: ☐ Outra: ☐ Satisfatório: ☒
Mau: ☐

Portas:

Alçados: Madeira: ☒ Muito Bom: ☐
Principal: 0 ☐ Alumínio: ☐ Bom: ☐
Tardoz: 1 ☐ Cor: ☐ Satisfatório: ☐
Outra: ☐ Mau: ☒

Anexos:

Nr. anexos: 150 m² S.M.
Materiais: ☐
Acessível através de: ☐
Função doméstica: ☐
Janelas: ☐
Portas: ☐

Habitada: ☐ Não Habitada: ☒ Ruínas: ☐

Observações: Teito destruído, não tem todas as janelas

Nr. Casa: 13
Tipologia Original: T2
Nr. Habitantes:
Idades:
Profissões:

CARACTERÍSTICAS

ESTADO ATUAL

Telhado: Telhas: ☒ Telhas partidas: ☒ Muito Bom: ☐
Outra: ☒ Faltas de telhas: ☒ Bom: ☐
Musgo: ☒ Satisfatório: ☐
Outras: ☐ Mau: ☒

Fachada: Fissuras: ☒ Muito Bom: ☐
Manchas: ☒ Bom: ☐
Reboco branco e pedra à vista: ☒ Desagregação reboco: ☒ Satisfatório: ☐
Outro: ☐ Outras: ☐ Mau: ☒

Caixilharia:

Janelas: Madeira: ☐ Muito Bom: ☐
Alçados: Principal: 2 Alumínio: ☐ Bom: ☐
Tardoz: 2 Cor: ☐ Satisfatório: ☐
Lateral: 0 Outra: ☐ Vidro simples: ☐ Mau: ☐
Vidro duplo: ☐

Sombroamento:

Portadas: ☐ Madeira: ☐ Muito Bom: ☐
Persianas: ☒ Alumínio: ☐ Bom: ☐
Estores: ☐ Outra: ☐ Satisfatório: ☒
Mau: ☐

Portas:

Alçados: Madeira: ☐ Muito Bom: ☐
Principal: 1 Alumínio: ☒ Bom: ☐
Tardoz: ☐ Cor: ☐ Satisfatório: ☒
Outra: ☐ Mau: ☐

Anexos:

Nr. anexos: ☐
Materiais: ☐
Acessível através de: ☐
Função doméstica: ☐
Janelas: ☐
Portas: ☐

Habitada: ☐ Não Habitada: ☒ Ruínas: ☐

(Dúvida)

Observações:

Nr. Casa: 13
Tipologia: 12

CARACTERÍSTICAS

PATOLOGIAS

Cozinha/Sala:

Paredes: Reboco: ☒
Gesso cartonado: ☐
Tecto: Reboco: ☐
Madeira: ☒
Pavimento: Soalho: ☒
Mosaico: ☐
Alcatifa: ☐
Janela: Madeira: ☒
Aluminio: ☐
PVC: ☐

Paredes: Condensações: ☒
Bolors: ☒
Fissuras: ☒
Desagregação Reboco: ☒
Tecto: Condensações: ☒
Bolors: ☒
Fissuras: ☒
Defomação: ☐

Quarto: (grande)

Paredes: Reboco: ☒
Gesso cartonado: ☐
Tecto: Reboco: ☐
Madeira: ☒
Pavimento: Soalho: ☒
Mosaico: ☐
Alcatifa: ☐
Janela: Madeira: ☒
Aluminio: ☐
PVC: ☐

Paredes: Condensações: ☒
Bolors: ☒
Fissuras: ☒
Desagregação Reboco: ☒
Tecto: Condensações: ☒
Bolors: ☐
Fissuras: ☐
Defomação: ☐

Quarto: (pequeno)

Paredes: Reboco: ☒
Gesso cartonado: ☐
Tecto: Reboco: ☐
Madeira: ☒
Pavimento: Soalho: ☒
Mosaico: ☐
Alcatifa: ☐
Janela: Madeira: ☒
Aluminio: ☐
PVC: ☐

Paredes: Condensações: ☒
Bolors: ☒
Fissuras: ☒
Desagregação Reboco: ☒
Tecto: Condensações: ☒
Bolors: ☐
Fissuras: ☐
Defomação: ☐

(anexo anexo)

CARACTERÍSTICAS

PATOLOGIAS

Quarto:

Paredes: Reboco:
Gesso cartonado:

Tecto: Reboco:
Madeira:

Pavimento: Soalho:
Mosaico:
Alcatifa:

Janela: Madeira:
Aluminio:
PVC:

Paredes: Condensações:
Bolors:
Fissuras:
Desagregação Reboco:

Tecto: Condensações:
Bolors:
Fissuras:
Defomação:

Quarto de Banho:

Paredes: Reboco: ☒
Azulejo: ☒

~~Tecto~~ Reboco: ☒
Madeira: ☒

Pavimento: Soalho: ☒
Mosaico: ☒
Alcatifa: ☒

Janela: Madeira: ☒
Aluminio: ☒
PVC: ☒

Paredes: Condensações: ☒
Bolors: ☒
Fissuras: ☒
Desagregação Reboco: ☒

Tecto: Condensações: ☒
Bolors: ☒
Fissuras: ☒
Defomação: ☒

Bacia de retrete: ☒ Lavatório: ☒ Base chuveiro: ☒ Banheira: ☒ Bidé

Sistemas construtivos:

Paredes:
Alvenaria Tijolo: ☒
Tabique: ☒

Pavimentos:
Paus Rolados: ☒
Laje Aligeirada: ☒

Cobertura:
Asnas Madeira: ☒
Laje Aligeirada: ☒

Observações:

Bastante degradado
Axeos (ao fundo do logradouro, 1C/Punção azulejo).

Nr. Casa: 16
Tipologia Original: T2
Nr. Habitantes:
Idades:
Profissões:

2193

0.

CARACTERÍSTICAS

ESTADO ATUAL

Telhado: Telhas: ☒ Telhas partidas: ☒ Muito Bom: ☐
Outra: ☐ Falta de telhas: ☒ Bom: ☐
Musgo: ☐ Satisfatório: ☐
Outras: ☐ Mau: ☒



Fachada: Fissuras: ☒ Muito Bom: ☐
Manchas: ☒ Bom: ☐
Reboco branco e pedra à vista: ☒ Desagregação reboco: ☐ Satisfatório: ☐
Outro: ☐ Outras: ☐ Mau: ☒

Caixilharia:

Janelas: Madeira: 0. ☒ Muito Bom: ☐
Alçados: Principal: 2 ☐ Alumínio: ☐ Bom: ☐
Tardoz: 1 ☐ Cor: ☐ Satisfatório: ☐
Lateral: 1 ☐ Outra: ☐ Mau: ☒
Vidro simples: ☒
Vidro duplo: ☐

Sombroamento:

Portadas: ☒ Madeira: 0 ☒ Muito Bom: ☐
Persianas: ☐ Alumínio: ☐ Bom: ☐
Estores: ☐ Outra: Estanho ☐ Satisfatório: ☐
Mau: ☒

Não se vê
a do
traseiro.

Portas:

Alçados: Madeira: ☒ Muito Bom: ☐
Principal: 0 ☐ Alumínio: ☐ Bom: ☐
Tardoz: 1 ☐ Cor: ☐ Satisfatório: ☐
Outra: Estanho ☐ Mau: ☒

Anexos:

Nr. anexos: Parede da N
Materiais:
Acessível através de:
Função domestica:
Janelas:
Portas:

Habitada: ☐ Não Habitada: ☒ Ruínas: ☐

Observações: Chape embocou
base da parede

O.
Jawala

CARACTERÍSTICAS

ESTADO ATUAL

Telhado: Telhas: ☐ Telhas partidas: ☐ Muito Bom: ☐
Outra: ☐ Falta de telhas: ☐ Bom: ☐
Musgo: ☐ Satisfatório: ☐
Outras: ☐ Mau: ☐

Fachada:

Reboco branco e pedra à vista: ☒

Outro:

Fissuras: ☒

Manchas: ☒

Desagregação reboco: ☐

Outras:

Muito Bom: ☐

Bom: ☐

Satisfatório: ☐

Mau: ☒

Caixilharia:

Janelas: ☐ Alçados: ☐

Principal: ☒ Madeira: ☒
Tardoz: ☒ Alumínio: ☐
Lateral: ☐ Cor: ☒ Vidro simples: ☐
Outra: ☐ Outra: ☐ Vidro duplo: ☐

Muito Bom: ☐
Bom: ☐
Satisfatório: ☐
Mau: ☒

Sombroamento:

Portadas:	☐	Madeira:	☐	Muito Bom:	☐
Persianas:	☒	Alumínio:	☐	Bom:	☐
Estores:	☐	Outra:	<i>branco</i>	Satisfatório:	☒
				Mau:	☒

Portas:
Alçados:

Principal: ☒ Tardoz: ☒

Madeira: ☐ Aluminio: ☒ Cor: ☐ Outra: ☐

Muito Bom: ☐ Bom: ☐ Satisfatório: ☐ Mau: ☒

Anexos:

Nr. anexos: _____
Materiais: _____
Acessível através de: _____
Função domestica: _____
Janelas: _____
Portas: _____

Habitada: ☐ Não Habitada: ☒ Ruínas: ☐

Observações: + Pb. entredo.

Nr. Casa: 15
Tipologia: T2

CARACTERÍSTICAS

PATOLOGIAS

Cozinha/Sala:

Paredes: Reboco: ☒
Gesso cartonado: ☐
Tecto: ~~Vidro adesivo~~ ☒
Reboco: ☐
Madeira: ☒
Pavimento: ~~Vidro adesivo~~ ☒
Soalho: ☐
Mosaico: ☐
Alcatifa: ☐
Janela: Madeira: ☒
Alumínio: ☐
PVC: ☐

Paredes: Condensações: ☒
Bolors: ☒
Fissuras: ☒
Desagregação Reboco: ☒
Tecto: Condensações: ☒
Bolors: ☒
Fissuras: ☒
Defomação: ☒
A cair

Quarto: Grande

Paredes: Reboco: ☒
Gesso cartonado: ☐
Tecto: Reboco: ☒
Madeira: ☒
Pavimento: Soalho: ☒
Mosaico: ☐
Alcatifa: ☐
Janela: Madeira: ☒
Alumínio: ☐
PVC: ☐

Paredes: Condensações: ☒
Bolors: ☒
Fissuras: ☒
Desagregação Reboco: ☒
Tecto: Condensações: ☒
Bolors: ☒
Fissuras: ☒
Defomação: ☒

Quarto:

Paredes: Reboco: ☒
Gesso cartonado: ☒
Tecto: Reboco: ☐
Madeira: ☒
Pavimento: Soalho: ☒
Mosaico: ☐
Alcatifa: ☐
Janela: Madeira: ☒
Alumínio: ☐
PVC: ☐

Paredes: Condensações: ☒
Bolors: ☒
Fissuras: ☒
Desagregação Reboco: ☒
Tecto: Condensações: ☒
Bolors: ☒
Fissuras: ☒
Defomação: ☒

CARACTERÍSTICAS

PATOLOGIAS

Quarto:

Paredes: Reboco: Gesso cartonado:

Tecto: Reboco: Madeira:

Pavimento: Soalho: Mosaico: Alcatifa:

Janela: Madeira: Aluminio: PVC:

Paredes: Condensações: Bolores: Fissuras: Desagregação Reboco:

Tecto: Condensações: Bolores: Fissuras: Defomação:

Quarto de Banho:

Paredes: Reboco: Azulejo: X

Tecto: Reboco: Madeira: X

Pavimento: Soalho: Mosaico: Alcatifa: X

Janela: Madeira: Aluminio: PVC: X

Paredes: Condensações: Bolores: Fissuras: Desagregação Reboco: X

Tecto: Condensações: Bolores: Fissuras: Defomação: X

Bacia de retrete: Lavatório: Base chuveiro: Banheira: Bidé

↳ Neste caso não se pode

Sistemas construtivos:

Paredes: Alvenaria Tijolo: X Tabique: X

Pavimentos: Paus Rolados: X Laje Aligeirada: X

Cobertura: Asnas Madeira: X Laje Aligeirada: X

Observações:

Reito de modo a apresentar algumas fissuras mais expressivas nas paredes, interiores, com estruturas

0.1

Nr. Casa: 16
Tipologia Original: T2
Nr. Habitantes:
Idades:
Profissões:

CARACTERÍSTICAS

ESTADO ATUAL

Telhado: Telhas: ☒ Outra: ☒ Telhas partidas: ☒ Falta de telhas: ☒ Musgo: ☒ Outras: ☐ Muito Bom: ☐ Bom: ☐ Satisfatório: ☐ Mau: ☒

Fachada: Reboco branco e pedra à vista: ☒ Outro: ☐ Fissuras: ☒ Manchas: ☒ Desagregação reboco: ☐ Outras: ☐ Muito Bom: ☐ Bom: ☐ Satisfatório: ☒ Mau: ☐

Caixilharia: Janelas: ☒ *1 das de alumínio é original, e de madeira costura as outras.* Alçados: Principal: ☒ Tardoz: ☒ Lateral: ☒ Madeira: ☒ Alumínio: ☐ Cor: ☐ Outra: ☐ Vidro simples: ☒ Vidro duplo: ☐ Muito Bom: ☐ Bom: ☐ Satisfatório: ☒ Mau: ☐

Sombroamento: Portadas: ☒ Persianas: ☐ Estores: ☐ Madeira: ☒ Alumínio: ☐ Outra: ☒ Muito Bom: ☐ Bom: ☐ Satisfatório: ☒ Mau: ☐


Portas: Alçados: Principal: ☒ Tardoz: ☐ Madeira: ☒ Alumínio: ☐ Cor: ☒ Outra: ☐ Muito Bom: ☐ Bom: ☐ Satisfatório: ☒ Mau: ☐

Anexos:

Nr. anexos: Sim
Materiais: Reboco Branco + chapei
Acessível através de:
Função doméstica:
Janelas:
Portas:

Habitada: ☒ Não Habitada: ☐ Ruínas: ☐

Observações:



Nr. Casa: 7217
Tipologia Original: T2
Nr. Habitantes:
Idades:
Profissões:

CARACTERÍSTICAS

ESTADO ATUAL

Telhado: Telhas: ☒ Telhas partidas: ☒ Muito Bom: ☐
Outra: ☒ Falta de telhas: ☒ Bom: ☐
Musgo: ☒ Satisfatório: ☐
Outras: ☐ Mau: ☒

Fachada: Fissuras: ☒ Muito Bom: ☐
Manchas: ☒ Bom: ☐
Reboco branco e pedra à vista: ☒ Desagregação reboco: ☐ Satisfatório: ☐
Outro: ☐ Outras: ☐ Mau: ☒

Caixilharia:

Janelas: Madeira: ☒ Muito Bom: ☐
Alçados: Principal: ☒ Alumínio: ☐ Bom: ☐
Tardoz: ☒ Cor: ☐ Satisfatório: ☐
Lateral: ☒ Outra: ☐ Vidro simples: ☐ Mau: ☐
Vidro duplo: ☐

Sombroamento: Muito Bom: ☐
Portadas: ☐ Madeira: ☐ Bom: ☐
Persianas: ☒ Alumínio: ☒ Satisfatório: ☐
Estores: ☐ Outra: ☒ Mau: ☐

Portas: Madeira: ☒ Muito Bom: ☐
Alçados: Principal: ☒ Alumínio: ☐ Bom: ☐
Tardoz: ☒ Cor: ☒ Satisfatório: ☒
Outra: ☐ Mau: ☐

Anexos:

Nr. anexos: 5
Materiais: _____
Acessível através de: _____
Função doméstica: _____
Janelas: _____
Portas: _____

Habitada: ☐ Não Habitada: ☒ Ruínas: ☐

Observações: degraus rebaixados principal

Nr. Casa: 17
Tipologia: T2

CARACTERÍSTICAS

PATOLOGIAS

Cozinha/Sala:

Paredes: Reboco: ☒
Gesso cartonado: ☐
Tecto: Reboco: ☐
Madeira: ☒
Pavimento: vinílico adesivo ☒
Soalho: ☐
Mosaico: ☐
Alcatifa: ☐
Janela: Madeira: ☒
Alumínio: ☐
PVC: ☐

Paredes: Condensações: ☒
Bolors: ☒
Fissuras: ☒
Desagregação Reboco: ☒
Tecto: Condensações: ☒
Bolors: ☒
Fissuras: ☒
Defomação: ☒

Quarto: (grande)

Paredes: Reboco: ☒
Gesso cartonado: ☐
Tecto: Reboco: ☐
Madeira: ☒
Pavimento: Soalho: ☒
Mosaico: ☐
Alcatifa: ☐
Janela: Madeira: ☒
Alumínio: ☐
PVC: ☐

Paredes: Condensações: ☒
Bolors: ☒
Fissuras: ☒
Desagregação Reboco: ☒
Tecto: Condensações: ☒
Bolors: ☒
Fissuras: ☒
Defomação: ☒
A COIR

Quarto: pequeno

Paredes: Reboco: ☒
Gesso cartonado: ☐
Tecto: Reboco: ☐
Madeira: ☒
Pavimento: vinílico adesivo ☒
Soalho: ☐
Mosaico: ☐
Alcatifa: ☐
Janela: Madeira: ☒
Alumínio: ☐
PVC: ☐

Paredes: Condensações: ☒
Bolors: ☒
Fissuras: ☒
Desagregação Reboco: ☒
Tecto: Condensações: ☒
Bolors: ☒
Fissuras: ☒
Defomação: ☒

CARACTERÍSTICAS

PATOLOGIAS

Quarto:

Paredes: Reboco:
Gesso cartonado:

Tecto: Reboco:
Madeira:

Pavimento: Soallo:
Mosaico:
Alcatifa:

Janela: Madeira:
Aluminio:
PVC:

Paredes: Condensações:
Bolors:
Fissuras:
Desagregação Reboco:

Tecto: Condensações:
Bolors:
Fissuras:
Defomação:

Quarto de Banho:

Paredes: Reboco: X
Azulejo: X

Tecto: Reboco: X
Madeira: X

Pavimento: Soallo: X
Mosaico: X
Alcatifa: X

Janela: Madeira: X
Aluminio: X
PVC: X

Paredes: Condensações:
Bolors:
Fissuras:
Desagregação Reboco: X

Tecto: Condensações: X
Bolors: X
Fissuras: X
Defomação: X

Bacia de retrete: X Lavatório: X Base chuveiro: X Banheira: X Bidé

Sistemas construtivos:

Paredes: Alvenaria Tijolo: X
Tabique: X

Pavimentos: Paus Rolados: X
Laje Aligeirada: X

Cobertura: Asnas Madeira: X
Laje Aligeirada: X

Observações: Tecto degradado no interior

Nr. Casa: 18
Tipologia Original: T2
Nr. Habitantes:
Idades:
Profissões:

CARACTERÍSTICAS

ESTADO ATUAL

Telhado: Telhas: ☒ Telhas partidas: ☒ Muito Bom: ☐
Outra: ☒ Falta de telhas: ☐ Bom: ☐
Musgo: ☒ Satisfatório: ☐
Outras: ☐ Mau: ☒

Fachada: Fissuras: ☒ Muito Bom: ☐
Manchas: ☒ Bom: ☐
Reboco branco e pedra à vista: ☒ Desagregação reboco: ☒ Satisfatório: ☒
Outro: ☐ Outras: ☒ Mau: ☒

Caixilharia:

Janelas: Alçados: Principal: ☒ Madeira: ☒ Muito Bom: ☐
Tardoz: ☒ Alumínio: ☐ Bom: ☐
Lateral: ☐ Cor: Branco Vidro simples: ☒ Satisfatório: ☐
Outra: ☐ Vidro duplo: ☐ Mau: ☒

Sombroamento:

Portadas: ☒ Madeira: ☒ Muito Bom: ☐
Persianas: ☐ Alumínio: ☐ Bom: ☐
Estores: ☐ Outra: Cortaulo Satisfatório: ☐
Mau: ☒

Portas:

Alçados: Principal: ☒ Madeira: ☒ Muito Bom: ☐
Tardoz: ☐ Alumínio: ☐ Bom: ☐
Cor: Cortaulo Satisfatório: ☐
Outra: ☐ Mau: ☒

Anexos:

Nr. anexos: 0
Materiais: ☐
Acessível através de: ☐
Função doméstica: ☐
Janelas: ☐
Portas: ☐

Habitada: ☐ Não Habitada: ☒ Ruínas: ☐

Observações: Muito mau estado.
Completamente destruída.

Nr. Casa: 18
Tipologia: T2

CARACTERÍSTICAS

PATOLOGIAS

Cozinha/Sala:

Paredes: Reboco: ☒
Gesso cartonado: ☐
Tecto: Reboco: ☐
Madeira: ☒
Pavimento: Soalho: ☒
Mosaico: ☐
Alcatifa: ☐
Janela: Madeira: ☒ O.
Aluminio: ☐
PVC: ☐

Paredes: Condensações: ☒
Bolors: ☒
Fissuras: ☒
Desagregação Reboco: ☒
Reato das paredes
Tecto: Condensações: ☒
Bolors: ☒
Fissuras: ☐
Defomação: ☐

Quarto:

~~(Reato das paredes)~~
~~(Não há este acesso / Porto fechado)~~

Paredes: Reboco: ☒
Gesso cartonado: ☐
Tecto: Reboco: ☐
Madeira: ☒
Pavimento: Soalho: ☒
Mosaico: ☐
Alcatifa: ☐
Janela: Madeira: ☒
Aluminio: ☐
PVC: ☐

Paredes: Condensações: ☒
Bolors: ☒
Fissuras: ☒
Desagregação Reboco: ☒
Tecto: Condensações: ☒
Bolors: ☒
Fissuras: ☒
Defomação: ☒

Quarto: Grande (5 lter acessível, porto fechado).

Paredes: Reboco: ☐
Gesso cartonado: ☐
Tecto: Reboco: ☐
Madeira: ☐
Pavimento: Soalho: ☐
Mosaico: ☐
Alcatifa: ☐
Janela: Madeira: ☐
Aluminio: ☐
PVC: ☐

Paredes: Condensações: ☐
Bolors: ☐
Fissuras: ☐
Desagregação Reboco: ☐
Tecto: Condensações: ☐
Bolors: ☐
Fissuras: ☐
Defomação: ☐

CARACTERÍSTICAS

PATOLOGIAS

Quarto:

Paredes: Reboco: ☐
Gesso cartonado: ☐
Tecto: Reboco: ☐
Madeira: ☐
Pavimento: Soalho: ☐
Mosaico: ☐
Alcatifa: ☐
Janela: Madeira: ☐
Aluminio: ☐
PVC: ☐

Paredes: Condensações: ☐
Bolors: ☐
Fissuras: ☐
Desagregação Reboco: ☐
Tecto: Condensações: ☐
Bolors: ☐
Fissuras: ☐
Defomação: ☐

Quarto de Banho:

Porta fechada

Paredes: Reboco: ☐
Azulejo: ☐
Reboco: ☐
Madeira: ☐
Pavimento: Soalho: ☐
Mosaico: ☐
Alcatifa: ☐
Janela: Madeira: ☐
Aluminio: ☐
PVC: ☐

Paredes: Condensações: ☐
Bolors: ☐
Fissuras: ☐
Desagregação Reboco: ☐
Tecto: Condensações: ☐
Bolors: ☐
Fissuras: ☐
Defomação: ☐

Bacia de retrete: ☐ Lavatório: ☐ Base chuveiro: ☐ Banheira: ☐ Bidé: ☐

Sistemas construtivos:

Paredes:
Alvenaria Tijolo: ☒
Tabique: ☐

Pavimentos:
Paus Rolados: ☒
Laje Aligeirada: ☒

Cobertura:
Asnas Madeira: ☒
Laje Aligeirada: ☐

Observações:



Nr. Casa: 19
Tipologia Original: T2
Nr. Habitantes:
Idades:
Profissões:

9.7.

PATOLOGIAS

CARACTERÍSTICAS

ESTADO ATUAL

Telhado: Telhas: ☒ Telhas partidas: ☒ Muito Bom: ☐
Outra: ☒ Faltas de telhas: ☒ Bom: ☐
Musgo: ☒ Satisfatório: ☒
Outras: ☐ Mau: ☒

Fachada: Fissuras: ☒ Muito Bom: ☐
Manchas: ☒ Bom: ☐
Reboco branco e pedra à vista: ☒ Desagregação reboco: ☒ Satisfatório: ☒
Outro: ☐ Outras: ☐ Mau: ☒

Caixilharia:

Janelas: Madeira: N x 12 ☐ Muito Bom: ☐
Alçados: Principal: 2 ☐ Alumínio: ☐ Bom: ☐
Tardoz: 1 ☐ Cor: ☐ Satisfatório: ☐
Lateral: 1 ☐ Outra: ☐ Mau: ☐
Vidro simples: ☐
Vidro duplo: ☐

Sombroamento:

Portadas: ☐ Madeira: ☐ Muito Bom: ☐
Persianas: ☒ Alumínio: ☐ Bom: ☐
Estores: ☐ Outra: Branca ☐ Satisfatório: ☒
Mau: ☐

Portas:

Alçados: Madeira: ☒ Muito Bom: ☐
Principal: 1 ☐ Alumínio: ☐ Bom: ☐
Tardoz: 1 ☐ Cor: Castanho ☐ Satisfatório: ☒
Outra: ☐ Mau: ☐

Anexos:

Nr. anexos: 115 SM
Materiais: ☐
Acessível através de: ☐
Função doméstica: ☐
Janelas: ☐
Portas: ☐

Habitada: ☐ Não Habitada: ☒ Ruínas: ☐

Observações: Coberto up para treze, junto à porta.
Rampe + degraus p/ entrada principal.

Nr. Casa: 19
Tipologia: 12

CARACTERÍSTICAS

PATOLOGIAS

Cozinha/Sala:

Paredes:	Reboco:	☒
	Gesso cartonado:	☐
Tecto:	Reboco:	☐
	Madeira:	☒
Pavimento:	Soalho:	☒
	Mosaico:	☐
	Alcatifa:	☐
Janela:	Madeira:	☒
	Aluminio:	☐
	PVC:	☐

Paredes:	Condensações:	☒
	Bolores:	☐
	Fissuras:	☒
	Desagregação Reboco:	☒

Tecto:	Condensações:	☒
	Bolores:	☒
	Fissuras:	☐
	Defomação:	☐

Quarto:

Paredes:	Reboco:	☒
	Gesso cartonado:	☐
Tecto:	Reboco:	☐
	Madeira:	☒
Pavimento:	Soalho:	☒
	Mosaico:	☐
	Alcatifa:	☐
Janela:	Madeira:	☒
	Aluminio:	☐
	PVC:	☐

Paredes:	Condensações:	☒
	Bolores:	☒
	Fissuras:	☒
	Desagregação Reboco:	☒

Tecto:	Condensações:	☒
	Bolores:	☒
	Fissuras:	☒
	Defomação:	☐

Quarto:

Paredes:	Reboco:	☒
	Gesso cartonado:	☐
Tecto:	Reboco:	☐
	Madeira:	☒
Pavimento:	Soalho:	☒
	Mosaico:	☐
	Alcatifa:	☐
Janela:	Madeira:	☒
	Aluminio:	☐
	PVC:	☐

Paredes:	Condensações:	☒
	Bolores:	☐
	Fissuras:	☒
	Desagregação Reboco:	☒

Tecto:	Condensações:	☒
	Bolores:	☐
	Fissuras:	☐
	Defomação:	☒

CARACTERÍSTICAS

PATOLOGIAS

Quarto:

Paredes: Reboco:
Gesso cartonado:

Tecto:

Reboco:
Madeira:

Pavimento:

Soalho:
Mosaico:
Alcatifa:

Janela:

Madeira:
Aluminio:
PVC:

Paredes: Condensações:
Bolors:
Fissuras:
Desagregação Reboco:

Tecto:

Condensações:
Bolors:
Fissuras:
Defomação:

Quarto de Banho:

Paredes: Reboco:
Azulejo:

Reboco:
Madeira:

Pavimento:

Soalho:
Mosaico:
Alcatifa:

Janela:

Madeira:
Aluminio:
PVC:

Paredes: Condensações:
Bolors:
Fissuras:
Desagregação Reboco:

Tecto:

Condensações:
Bolors:
Fissuras:
Defomação:

Bacia de retrete: ☒ Lavatório: ☒ Base chuveiro: ☒ Banheira: ☒ Bidé: ☒

Sistemas construtivos:

Paredes:

Alvenaria Tijolo: ☒
Tabique: ☒

Pavimentos:

Paus Rolados: ☒
Laje Aligeirada: ☒

Cobertura:

Asnas Madeira: ☒
Laje Aligeirada: ☒

Observações:

Nr. Casa: 20
Tipologia Original: T2
Nr. Habitantes:
Idades:
Profissões:

CARACTERÍSTICAS

ESTADO ATUAL

Telhado: Telhas: ☒ Telhas partidas: ☒ Muito Bom: ☐
Outra: ☒ Falta de telhas: ☐ Bom: ☐
Musgo: ☒ Satisfatório: ☐
Outras: ☐ Mau: ☒

Fachada: Reboco branco e pedra à vista: ☒ Fissuras: ☐ Muito Bom: ☐
Manchas: ☒ Bom: ☒
Desagregação reboco: ☐ Satisfatório: ☐
Outra: ☐ Outras: ☐ Mau: ☐

Caixilharia:

Janelas: Madeira: 0. ☒ Muito Bom: ☐
Alçados: Principal: ☒ Alumínio: ☐ Bom: ☐
Tardoz: ☐ Cor: Verde Branco Satisfatório: ☐
Lateral: ☐ Outra: ☐ Vidro simples: ☒ Mau: ☒
Vidro duplo: ☐

Sombroamento:

Portadas: ☒ Madeira: 0. ☒ Muito Bom: ☐
Persianas: ☐ Alumínio: ☐ Bom: ☐
Estores: ☐ Outra: Verde Satisfatório: ☒
Mau: ☐

Portas:

Alçados: Madeira: ☐ Muito Bom: ☐
Principal: ☒ Alumínio: ☐ Bom: ☐
Tardoz: ☐ Cor: Verde + Vidro Satisfatório: ☒
Outra: ☐ Mau: ☐

Anexos:

Nr. anexos: 1 S.M.
Materiais:
Acessível através de: Corredor
Função doméstica: Cozinha + quarto
Janelas: Sim
Portas: Sim Não

Habitada: ☒ Não Habitada: ☒ Ruínas: ☐

Observações: Dele frontal

Nr. Casa: 20
Tipologia: T2

CARACTERÍSTICAS

PATOLOGIAS

Cozinha/Sala:

Paredes: Reboco: ☒
Gesso cartonado: ☐
Tecto: Reboco: ☒
Madeira: ☒
Pavimento: Soalho: ☐
Mosaico: ☒
Alcatifa: ☐
Janela: Madeira: ☒
Aluminio: ☐
PVC: ☐

Paredes: Condensações: ☒
Bolors: ☐
Fissuras: ☒
Desagregação Reboco: ☐

Tecto: Condensações: ☒
Bolors: ☐
Fissuras: ☐
Defomação: ☐

Quarto: G

Paredes: Reboco: ☒
Gesso cartonado: ☐
Tecto: Reboco: ☐
Madeira: ☒
Pavimento: Soalho: ☒ (tela - lfe d'quido)
Mosaico: ☐
Alcatifa: ☐
Janela: Madeira: ☒
Aluminio: ☐
PVC: ☐

Paredes: Condensações: ☒
Bolors: ☒
Fissuras: ☐
Desagregação Reboco: ☐

Tecto: Condensações: ☒
Bolors: ☐
Fissuras: ☐
Defomação: ☐

Quarto: P

Paredes: Reboco: ☒
Gesso cartonado: ☐
Tecto: Reboco: ☐
Madeira: ☒
Pavimento: Soalho: ☐
Mosaico: ☒
Alcatifa: ☐
Janela: Madeira: ☒
Aluminio: ☐
PVC: ☐

Paredes: Condensações: ☒
Bolors: ☐
Fissuras: ☒
Desagregação Reboco: ☐

Tecto: Condensações: ☒
Bolors: ☐
Fissuras: ☐
Defomação: ☐

CARACTERÍSTICAS

PATOLOGIAS

Quarto:

Paredes: Reboco: ☐
Gesso cartonado: ☐
Tecto: Reboco: ☐
Madeira: ☐
Pavimento: Soalho: ☐
Mosaico: ☐
Alcatifa: ☐
Janela: Madeira: ☐
Aluminio: ☐
PVC: ☐

Paredes: Condensações: ☐
Bolors: ☐
Fissuras: ☐
Desagregação Reboco: ☐
Tecto: Condensações: ☐
Bolors: ☐
Fissuras: ☐
Deformação: ☐

Quarto de Banho:

Paredes: Reboco: ☒
Azulejo: ☒
Tecto: Reboco: ☒
Madeira: ☒
Pavimento: Soalho: ☒
Mosaico: ☒
Alcatifa: ☐
Janela: Madeira: ☐
Aluminio: ☐
PVC: ☒
Sólido (Blocos vidr.) ☒

Paredes: Condensações: ☒
Bolors: ☐
Fissuras: ☐
Desagregação Reboco: ☐
Tecto: Condensações: ☒
Bolors: ☐
Fissuras: ☐
Deformação: ☐

Bacia de retrete: ☐ Lavatório: ☐ Base chuveiro: ☐ Banheira: ☐ Bidé: ☐

Sistemas construtivos:

Paredes:
Alvenaria Tijolo: ☒
Tabique: ☐

Pavimentos:
Paus Rolados: ☐
Laje Aligeirada: ☒

Cobertura:
Asnas Madeira: ☒
Laje Aligeirada: ☐

Observações: Deu estado quando comparado aos outros.

Nr. Casa: 21
Tipologia Original: 73
Nr. Habitantes:
Idades:
Profissões:

0.1

CARACTERÍSTICAS

ESTADO ATUAL

Telhado: Telhas: ☒ Telhas partidas: ☒ Muito Bom: ☐
Outra: ☒ Falta de telhas: ☐ Bom: ☐
Musgo: ☒ Satisfatório: ☐
Outras: ☐ Mau: ☒


Fachada: Fissuras: ☒ Muito Bom: ☐
Manchas: ☒ Bom: ☐
Reboco branco e pedra à vista: ☒ Desagregação reboco: ☒ Satisfatório: ☐
Outra: ☐ Outras: ☐ Mau: ☒

Caixilharia: só se vê a + pequeno
Janelas: a o' a original.
Alçados: Principal: 2 Madeira: ☐ Muito Bom: ☐
Tardoz: 3 Alumínio: ☐ Bom: ☐
Lateral: 0 Cor: ☐ Satisfatório: ☐
Outra: ☐ Vidro simples: ☐ Mau: ☒
Vidro duplo: ☐

Sombroamento: Portadas: ☒ Madeira: ☒ Muito Bom: ☐
Persianas: ☐ Alumínio: ☐ Bom: ☐
Estores: ☐ Outra: Verdes. Satisfatório: ☒
Mau: ☐

Portas: Madeira: ☒ Muito Bom: ☐
Alçados: Alumínio: ☐ Bom: ☐
Principal: 1 Cor: Verde claro Satisfatório: ☒
Tardoz: 1 Outra: ☐ Mau: ☐

Anexos: Nr. anexos: 1
Materiais: ☐
Acessível através de: ☐
Função domestica: ☐
Janelas: ☐
Portas: ☐



Habitada: ☐ Não Habitada: ☒ Ruínas: ☐

Observações: Vegetação a fazer de muro.

Nr. Casa: 21
Tipologia: T3

CARACTERÍSTICAS

Cozinha/Sala:

Paredes:	Reboco:	☒
	Gesso cartonado:	☐
Tecto:	Reboco:	☐
	Madeira:	☒
Pavimento:	Soalho:	☒
	Mosaico:	☐
	Alcatifa:	☐
Janela:	Madeira:	☒
	Alumínio:	☐
	PVC:	☐

PATOLOGIAS

Paredes:	Condensações:	☒
	Bolores:	☐
	Fissuras:	☒
	Desagregação Reboco:	☐

Tecto:	Condensações:	☒
	Bolores:	☐
	Fissuras:	☐
	Defomação:	☐

Quarto: Grande

Paredes:	Reboco:	☒
	Gesso cartonado:	☐
Tecto:	Reboco:	☐
	Madeira:	☒
Pavimento:	Soalho:	☒
	Mosaico:	☐
	Alcatifa:	☐
Janela:	Madeira:	☒
	Alumínio:	☐
	PVC:	☐

Paredes:	Condensações:	☒
	Bolores:	☐
	Fissuras:	☒
	Desagregação Reboco:	☒

Tecto:	Condensações:	☒
	Bolores:	☐
	Fissuras:	☐
	Defomação:	☐

Quarto: Pequeno

Paredes:	Reboco:	☒
	Gesso cartonado:	☐
Tecto:	Reboco:	☐
	Madeira:	☒
Pavimento:	Soalho:	☒
	Mosaico:	☐
	Alcatifa:	☐
Janela:	Madeira:	☒
	Alumínio:	☐
	PVC:	☐

Paredes:	Condensações:	☒
	Bolores:	☐
	Fissuras:	☒
	Desagregação Reboco:	☐

Tecto:	Condensações:	☒
	Bolores:	☐
	Fissuras:	☐
	Defomação:	☐

CARACTERÍSTICAS

PATOLOGIAS

Quarto: pequeno

Paredes: Reboco: ☒
Gesso cartonado: ☒
Tecto: Reboco: ☒
Madeira: ☒
Pavimento: Soalho: ☒
Mosaico: ☒
Alcatifa: ☒
Janela: Madeira: ☒
Aluminio: ☒
PVC: ☒

Paredes: Condensações: ☒
Bolors: ☒
Fissuras: ☒
Desagregação Reboco: ☒
Tecto: Condensações: ☒
Bolors: ☒
Fissuras: ☒
Defomação: ☒

Quarto de Banho:

Paredes: Reboco: ☒
Azulejo: ☒
Reboco: ☒
Madeira: ☒
Pavimento: Soalho: ☒
Mosaico: ☒
Alcatifa: ☒
Janela: Madeira: ☒
Aluminio: ☒
PVC: ☒

Paredes: Condensações: ☒
Bolors: ☒
Fissuras: ☒
Desagregação Reboco: ☒
Tecto: Condensações: ☒
Bolors: ☒
Fissuras: ☒
Defomação: ☒

Bacia de retrete: ☒ Lavatório: ☒ Base chuveiro: ☒ Banheira: ☒ Bidé

Sistemas construtivos:

Paredes: Alvenaria Tijolo: ☒ Tabique: ☒
Pavimentos: Paus Rolados: ☒ Laje Aligeirada: ☒
Cobertura: Asnas Madeira: ☒ Laje Aligeirada: ☒

Observações:

Apesar de estar devoluto este' em melhores condições do que as habitados.

0.

Nr. Casa: 22
Tipologia Original: 72
Nr. Habitantes:
Idades:
Profissões:

CARACTERÍSTICAS

ESTADO ATUAL

Telhado: Telhas: ☒ Telhas partidas: ☐ Muito Bom: ☐
Outra: ☐ Falta de telhas: ☒ Bom: ☐
Musgo: ☐ Satisfatório: ☐
Outras: ☐ Mau: ☒

Fachada: Fissuras: ☐ Muito Bom: ☐
Manchas: ☒ Bom: ☐
Reboco branco e pedra à vista: ☒ Desagregação reboco: ☐ Satisfatório: ☒
Outro: ☐ Outras: ☐ Mau: ☐

Caixilharia:

Janelas: Madeira: ☒ Muito Bom: ☐
Alçados: Principal: ☒ Bom: ☐
Tardoz: ☒ Cor: Branco Satisfatório: ☒
Lateral: ☒ Outra: ☐ Vidro simples: ☒ Mau: ☒
Vidro duplo: ☐

Sombreamento:

Portadas: ☒ Madeira: ☒ Muito Bom: ☐
Persianas: ☐ Alumínio: ☐ Bom: ☐
Estores: ☐ Outra: Verde Satisfatório: ☒
Mau: ☐

Portas:

Alçados: Madeira: N.O. ☒ Muito Bom: ☐
Principal: ☒ Alumínio: ☐ Bom: ☐
Tardoz: ☐ Cor: Verde Satisfatório: ☒
Outra: ☐ Mau: ☐

Anexos:

Nr. anexos: Sim
Materiais: Telhas + lousas + telha 22
Acessível através de:
Função doméstica:
Janelas:
Portas:

Habitada: ☒ Não Habitada: ☐ Ruínas: ☐ (Dúvida)

Observações: Telha baixo + rede + portão

Nr. Casa: 23
 Tipologia Original: T3
 Nr. Habitantes:
 Idades:
 Profissões:

0.1.

CARACTERÍSTICAS

ESTADO ATUAL

Telhado: Telhas: ☒ Telhas partidas: ☒ Muito Bom: ☐
 Outra: ☒ Falta de telhas: ☒ Bom: ☒
 Musgo: ☒ Satisfatório: ☒
 Outras: ☐ Mau: ☒

Fachada: Fissuras: ☒ Muito Bom: ☐
 Manchas: ☒ Bom: ☐
 Reboco branco e pedra à vista: ☒ Desagregação reboco: ☒ Satisfatório: ☒
 Outro: ☐ Outras: ☒ Mau: ☒

Caixilharia:
 Janelas:
 Alçados:
 Principal: ☒ Madeira: ☒ Muito Bom: ☐
 Tardoz: ☐ Alumínio: ☐ Bom: ☐
 Lateral: ☐ Cor: Branco Satisfatório: ☒
 Outra: ☐ Vidro simples: ☒ Mau: ☐
 Vidro duplo: ☐



Sombroamento:
 Portadas: ☐ Madeira: ☐ Muito Bom: ☐
 Persianas: ☒ Alumínio: ☐ Bom: ☐
 Estores: ☐ Outra: Branco Satisfatório: ☐ Mau: ☐
 Janelas sob um
 telhado
 com persiana
 e um
 sombreamento.

Portas:
 Alçados:
 Principal: ☒ Madeira: ☐ Muito Bom: ☐
 Tardoz: ☐ Alumínio: ☐ Bom: ☐
 Cor: Castanho (F) Satisfatório: ☒
 Outra: ☐ Mau: ☐
 60 x 12

Anexos:
 Nr. anexos: Sim (profundidade do logradouro).
 Materiais: betão + 2 de ferro
 Acessível através de: 10 x percebe como o facto e/ou
 Função doméstica:
 Janelas: 16 de vidro + 1 traseira
 Portas: 10 x 12

Habitada: ☒ Não Habitada: ☐ Ruínas: ☐

Observações: Escadas frontais
 2 betões entrocados



Nr. Casa: 24
Tipologia Original: T2
Nr. Habitantes:
Idades:
Profissões:

0.

CARACTERÍSTICAS

ESTADO ATUAL

Telhado: Telhas: ☒ Telhas partidas: ☒ Muito Bom: ☐
Outra: ☒ Faltas de telhas: ☒ Bom: ☐
Musgo: ☒ Satisfatório: ☐
Outras: ☒ Mau: ☒

Fachada: Fissuras: ☒ Muito Bom: ☐
Manchas: ☒ Bom: ☐
Reboco branco e pedra à vista: ☒ Desagregação reboco: ☐ Satisfatório: ☒
Outro: ☒ Outras: ☐ Mau: ☒

Caixilharia:

Janelas: Madeira: ☒ Muito Bom: ☐
Alçados: Principal: ☒ Bom: ☐
Tardoz: ☒ Satisfatório: ☐
Lateral: ☒ Cor: Branco Vidro simples: ☒ Mau: ☒
Outra: ☐ Vidro duplo: ☐

Sombroamento:

Portadas: ☒ Madeira: ☒ Muito Bom: ☐
Persianas: ☐ Alumínio: ☒ Bom: ☐
Estores: ☐ Outra: Castanho Satisfatório: ☒
Mau: ☒

Portas:

Alçados: Madeira: ☒ Muito Bom: ☐
Principal: ☒ Alumínio: ☒ Bom: ☐
Tardoz: ☒ Cor: Castanho Satisfatório: ☒
Outra: Castanho (T) Mau: ☒

Anexos:

Nr. anexos: N/A
Materiais:
Acessível através de:
Função doméstica:
Janelas:
Portas:

Habitada: ☐ Não Habitada: ☒ Ruínas: ☐

Observações: Muito Destruído

Nr. Casa: 24
Tipologia: T2

CARACTERÍSTICAS

PATOLOGIAS

Cozinha/Sala:

Paredes: Reboco: ☒
Gesso cartonado: ☐
Tecto: Reboco: ☐
Madeira: ☒
Pavimento: Soalho: ☒
Mosaico: ☐
Alcatifa: ☐
Janela: Madeira: ☒
Aluminio: ☐
PVC: ☐

Paredes: Condensações: ☒
Bolors: ☒
Fissuras: ☒
Desagregação Reboco: ☒
Tecto: Condensações: ☒
Bolors: ☒
Fissuras: ☒
Defomação: ☐

Quarto: 6

Paredes: Reboco: ☒
Gesso cartonado: ☐
Tecto: Reboco: ☐
Madeira: ☒
Pavimento: Soalho: ☒
Mosaico: ☐
Alcatifa: ☐
Janela: Madeira: ☒
Aluminio: ☐
PVC: ☐

Paredes: Condensações: ☒
Bolors: ☒
Fissuras: ☒
Desagregação Reboco: ☒
Tecto: Condensações: ☒
Bolors: ☒
Fissuras: ☒
Defomação: ☐

Quarto: 8

Paredes: Reboco: ☒
Gesso cartonado: ☐
Tecto: Reboco: ☐
Madeira: ☒
Pavimento: Soalho: ☒
Mosaico: ☐
Alcatifa: ☐
Janela: Madeira: ☒
Aluminio: ☐
PVC: ☐

Paredes: Condensações: ☒
Bolors: ☒
Fissuras: ☒
Desagregação Reboco: ☒
Tecto: Condensações: ☒
Bolors: ☒
Fissuras: ☒
Defomação: ☐

CARACTERÍSTICAS

PATOLOGIAS

Quarto:

Paredes: Reboco: ☐
Gesso cartonado: ☐
Tecto: Reboco: ☐
Madeira: ☐
Pavimento: Soalho: ☐
Mosaico: ☐
Alcatifa: ☐
Janela: Madeira: ☐
Aluminio: ☐
PVC: ☐

Paredes: Condensações: ☐
Bolors: ☐
Fissuras: ☐
Desagregação Reboco: ☐
Tecto: Condensações: ☐
Bolors: ☐
Fissuras: ☐
Defomação: ☐

Quarto de Banho:

Paredes: Reboco: ☒
Azulejo: ☒
Tecto: Reboco: ☐
Madeira: ☒
Pavimento: Soalho: ☐
Mosaico: ☒
Alcatifa: ☐
Janela: Madeira: ☒
Aluminio: ☐
PVC: ☐

Paredes: Condensações: ☒
Bolors: ☒
Fissuras: ☒
Desagregação Reboco: ☒
Tecto: Condensações: ☒
Bolors: ☒
Fissuras: ☒
Defomação: ☒

Bacia de retrete: ☒ Lavatório: ☒ Base chuveiro: ☐ Banheira: ☒ Bidé: ☐

Sistemas construtivos:

Paredes:
Alvenaria Tijolo: ☒
Tabique: ☐

Pavimentos:
Paus Rolados: ☒
Laje Aligeirada: ☒

Cobertura:
Asnas Madeira: ☒
Laje Aligeirada: ☐

Observações:

Bastante degradado, muito estado conservado

Nr. Casa: 25
 Tipologia Original: T3
 Nr. Habitantes:
 Idades:
 Profissões:

0.1

CARACTERÍSTICAS

ESTADO ATUAL

Telhado: Telhas: ☒ Telhas partidas: ☒ Muito Bom: ☐
 Outra: ☒ Falta de telhas: ☒ Bom: ☐
 Musgo: ☒ Satisfatório: ☒
 Outras: ☐ Mau: ☒

Fachada: Fissuras: ☒ Muito Bom: ☐
 Manchas: ☒ Bom: ☐
 Reboco branco e pedra à vista: ☒ Desagregação reboco: ☐ Satisfatório: ☐
 Outro: ☐ Outras: ☐ Mau: ☒

Caixilharia:

Janelas: Madeira: ☒ Muito Bom: ☐
 Alçados: Aluminio: ☐ Bom: ☐
 Principal: 2 Cor: Branco Vidro simples: ☒ Satisfatório: ☐
 Tardoz: 3 Vidro duplo: ☐ Mau: ☒
 Lateral: 0 Outra: ☐

Sombroamento:

Portadas: ☒ Madeira: ☒ Muito Bom: ☐
 Persianas: 2 Aluminio: (A2) ☒ Bom: ☐
 Estores: ☐ Outra: ☐ Satisfatório: ☐
 Mau: ☐

Portas:


Alçados: Madeira: ☒ Muito Bom: ☐
 Aluminio: ☐ Bom: ☒
 Principal: 1 Cor: Castanho Satisfatório: ☐
 Tardoz: ☐ Outra: ☐ Mau: ☐

Anexos:

Nr. anexos: 50 edículas SM
 Materiais: Chapas + t'pues
 Acessível através de: por 6 boneleiro
 Função doméstica:
 Janelas:
 Portas:

Habitada: ☒ Não Habitada: ☐ Ruínas: ☐

Observações: Deprava em modo
 de 6" entocela.



Nr. Casa: 25
Tipologia: T3

CARACTERÍSTICAS

Cozinha/Sala:

Paredes:	Reboco:	X
	Gesso cartonado:	
Tecto:	Reboco:	
	Madeira:	X
Pavimento:	Soalho:	
	Mosaico:	X
	Alcatifa:	
Janela:	Madeira:	X 0.
	Alumínio:	
	PVC:	X

PATOLOGIAS

Paredes:	Condensações:	X
	Bolores:	
	Fissuras:	X
	Desagregação Reboco:	X
Tecto:	Condensações:	X
	Bolores:	
	Fissuras:	
	Defomação:	X

Quarto: Grande → usado como sala.

Paredes:	Reboco:	X
	Gesso cartonado:	
Tecto:	Reboco:	
	Madeira:	X
Pavimento:	Soalho:	
	Mosaico:	X
	Alcatifa:	
Janela:	Madeira:	X 0.
	Alumínio:	
	PVC:	

Paredes:	Condensações:	X
	Bolores:	X
	Fissuras:	X
	Desagregação Reboco:	X
Tecto:	Condensações:	X
	Bolores:	X
	Fissuras:	X
	Defomação:	

Quarto: Pequeno

Paredes:	Reboco:	X
	Gesso cartonado:	
Tecto:	Reboco:	
	Madeira:	X
Pavimento:	Soalho:	
	Mosaico:	X
	Alcatifa:	
Janela:	Madeira:	X 0.
	Alumínio:	
	PVC:	

Paredes:	Condensações:	X
	Bolores:	X
	Fissuras:	X
	Desagregação Reboco:	X
Tecto:	Condensações:	X
	Bolores:	X
	Fissuras:	X
	Defomação:	X

CARACTERÍSTICAS

PATOLOGIAS

Quarto: Pequeno

Paredes: Reboco: ☒
Gesso cartonado: ☐

Tecto: Reboco: ☒
Madeira: ☐

Pavimento: Soalho: ☐
Mosaico: ☒
Alcatifa: ☐

Janela: Madeira: ☒
Aluminio: ☐
PVC: ☐

Paredes: Condensações: ☒
Bolors: ☒
Fissuras: ☒
Desagregação Reboco: ☒

Tecto: Condensações: ☒
Bolors: ☒
Fissuras: ☒
Defomação: ☒

Quarto de Banho: Não foi possível aceder

Paredes: Reboco: ☐
Azulejo: ☐

Pavimento: Reboco: ☐
Madeira: ☐

Janela: Soalho: ☐
Mosaico: ☐
Alcatifa: ☐

Madeira: ☐
Aluminio: ☐
PVC: ☐

Paredes: Condensações: ☐
Bolors: ☐
Fissuras: ☐
Desagregação Reboco: ☐

Tecto: Condensações: ☐
Bolors: ☐
Fissuras: ☐
Defomação: ☐

Bacia de retrete: Lavatório: Base chuveiro: Banheira: Bidé

Sistemas construtivos:

Paredes:

Alvenaria Tijolo:
Tabique:

Pavimentos:

Paus Rolados:
Laje Aligeirada

Cobertura:

Asnas Madeira:
Laje Aligeirada:

Observações: Habitação. Bastante degradada a nível de paredes

Nr. Casa: 26
Tipologia Original: T2
Nr. Habitantes:
Idades:
Profissões:

CARACTERÍSTICAS

ESTADO ATUAL

Telhado: Telhas: ☒ Telhas partidas: ☐
Outra: ☐ Falta de telhas: ☒
Musgo: ☒ Muito Bom: ☐
Outras: ☐ Satisfatório: ☐
Mau: ☒

Fachada: Fissuras: ☒
Manchas: ☒ Muito Bom: ☐
Reboco branco e pedra à vista: ☒ Desagregação reboco: ☒ Bom: ☐
Outra: ☐ Outras: ☐ Satisfatório: ☐
Mau: ☒

Caixilharia:

Janelas: Madeira: 0 ☒ Muito Bom: ☐
Alçados: ☐ Alumínio: ☐ Bom: ☐
pequena ← Principal: 2 ☐ Cor: Branca ☐ Satisfatório: ☐
Tardoz: 1 ☐ Vidro simples: ☒ Mau: ☒
Lateral: 1 ☐ Vidro duplo: ☐

Sombroamento:

Portadas: ☐ Madeira: ☐ Muito Bom: ☐
Persianas: ☒ Alumínio: ☐ Bom: ☐
Estores: ☐ Outra: Branca ☐ Satisfatório: ☐
Mau: ☒

Portas:

Alçados: Madeira: ☒ Muito Bom: ☐
Principal: 1 ☐ Alumínio: ☐ Bom: ☐
Tardoz: 1 ☐ Cor: Verde (2) ☐ Satisfatório: ☐
Outra: ☐ Mau: ☒

Anexos:

Nr. anexos: Não
Materiais: _____
Acessível através de: _____
Função doméstica: _____
Janelas: _____
Portas: _____

Habitada: ☐ Não Habitada: ☐ Ruínas: ☐

Observações: _____

Nr. Casa: 23
Tipologia Original: T3
Nr. Habitantes:
Idades:
Profissões:

CARACTERÍSTICAS

ESTADO ATUAL

Telhado: Telhas: ☒ Telhas partidas: ☒ Muito Bom: ☐
Outra: ☒ Falta de telhas: ☐ Bom: ☒
Musgo: ☒ Satisfatório: ☒
Outras: ☐ Mau: ☒

Fachada: Fissuras: ☒ Muito Bom: ☐
Manchas: ☒ Bom: ☐
Reboco branco e pedra à vista: ☒ Desagregação reboco: ☒ Satisfatório: ☒
Outro: ☐ Outras: ☐ Mau: ☒

Caixilharia: 20 x 12
Janelas: 20 x 12
Alçados: Principal: ☒ Madeira: ☐ Muito Bom: ☐
Tardoz: ☒ Alumínio: ☐ Bom: ☐
Lateral: ☒ Cor: ☐ Satisfatório: ☐
Outra: ☐ Vidro simples: ☐ Mau: ☐
Vidro duplo: ☐


Sombroamento: Portadas: ☒ Madeira: ☐ Muito Bom: ☐
Persianas: ☒ Alumínio: ☐ Bom: ☐
Estores: ☐ Outra: Branca Satisfatório: ☒
Mau: ☐

Portas: N.O. Madeira: ☒ Muito Bom: ☐
Alçados: Principal: ☒ Alumínio: ☐ Bom: ☐
Tardoz: ☒ Cor: Castanho (T.F) Satisfatório: ☒
Outra: ☐ Mau: ☐

Anexos: Nr. anexos: NÃO
Materiais: ☐
Acessível através de: ☐
Função doméstica: ☐
Janelas: ☐
Portas: ☐

Habitada: ☒ Não Habitada: ☒ Ruínas: ☐

Observações: Esquadra front
telhado



s/pozte de
janelo original.

Nr. Casa: 23
Tipologia: T3

CARACTERÍSTICAS

Cozinha/Sala:

Paredes:	Reboco:	☒
	Gesso cartonado:	☐
Tecto:	Reboco:	☐
	Madeira:	☒
Pavimento:	Soalho:	☐
	Mosaico:	☒
	Alcatifa:	☐
Janela:	Madeira:	☒
	Aluminio:	☐
	PVC:	☐

Quarto: Grande

Paredes:	Reboco:	☒
	Gesso cartonado:	☐
Tecto:	Reboco:	☐
	Madeira:	☒
Pavimento:	Soalho:	☒
	Mosaico:	☐
	Alcatifa:	☐
Janela:	Madeira:	☒
	Aluminio:	☐
	PVC:	☐

Quarto: Red. -> Solo.

Paredes:	Reboco:	☒
	Gesso cartonado:	☐
Tecto:	Reboco:	☐
	Madeira:	☒
Pavimento:	Soalho:	☒
	Mosaico:	☐
	Alcatifa:	☐
Janela:	Madeira:	☒
	Aluminio:	☐
	PVC:	☐

PATOLOGIAS

Paredes:	Condensações:	☒
	Bolores:	☒
	Fissuras:	☒
	Desagregação Reboco:	☒
Tecto:	Condensações:	☒
	Bolores:	☐
	Fissuras:	☐
	Defomação:	☐

Paredes:	Condensações:	☒
	Bolores:	☒
	Fissuras:	☒
	Desagregação Reboco:	☐
Tecto:	Condensações:	☒
	Bolores:	☐
	Fissuras:	☐
	Defomação:	☐

Paredes:	Condensações:	☒
	Bolores:	☒
	Fissuras:	☒
	Desagregação Reboco:	☐
Tecto:	Condensações:	☒
	Bolores:	☐
	Fissuras:	☐
	Defomação:	☐

CARACTERÍSTICAS

PATOLOGIAS

Quarto: p9. → unido ao anterior (o/pende Lado L)

Paredes: Reboco: ☒
Gesso cartonado: ☒

Tecto: Reboco: ☒
Madeira: ☒

Pavimento: Soalho: ☒
Mosaico: ☒
Alcatifa: ☒

Janela: Madeira: ☒
Aluminio: ☒
PVC: ☒

Paredes: Condensações: ☒
Bolors: ☒
Fissuras: ☒
Desagregação Reboco: ☒

Tecto: Condensações: ☒
Bolors: ☒
Fissuras: ☒
Defomação: ☒

Quarto de Banho:

Paredes: Reboco: ☒
Azulejo: ☒

Pavimento: Reboco: ☒
Madeira: ☒
Soalho: ☒
Mosaico: ☒
Alcatifa: ☒

Janela: Madeira: ☒
Aluminio: ☒
PVC: ☒

Paredes: Condensações: ☒
Bolors: ☒
Fissuras: ☒
Desagregação Reboco: ☒

Tecto: Condensações: ☒
Bolors: ☒
Fissuras: ☒
Defomação: ☒

Bacia de retrete: ☒ Lavatório: ☒ Base chuveiro: ☒ Banheira: ☒ Bidé

Sistemas construtivos:

Paredes: Alvenaria Tijolo: ☒
Tabique: ☒

Pavimentos: Paus Rolados: ☒
Laje Aligeirada: ☒

Cobertura: Asnas Madeira: ☒
Laje Aligeirada: ☒

Observações: Casa com mais alterações interiores. Um quarto e um quarto de banho no 1º. O quarto de banho é unido ao anterior. O quarto de banho é unido ao anterior. Estado de conservação

Nr. Casa: 28
Tipologia Original: T2
Nr. Habitantes:
Idades:
Profissões:

PATOLOGIAS

CARACTERÍSTICAS

ESTADO ATUAL

Telhado: Telhas: ☒ Telhas partidas: ☒ Muito Bom: ☐
Outra: ☒ Faltas de telhas: ☐ Bom: ☐
Musgo: ☒ Satisfatório: ☐
Outras: ☐ Mau: ☒

Fachada: Fissuras: ☐ Muito Bom: ☐
Manchas: ☒ Bom: ☐
Reboco branco e pedra à vista: ☒ Desagregação reboco: ☒ Satisfatório: ☐
Outro: ☐ Outras: ☐ Mau: ☒

Caixilharia:

Janelas: ☐ Muito Bom: ☐
Alçados: Principal: ☒ Madeira: 0. ☒
Tardoz: ☒ Alumínio: ☐
Lateral: ☒ Cor: Branca ☐ Vidro simples: ☒ Bom: ☐
Outra: ☐ Outras: ☐ Satisfatório: ☐
Vidro duplo: ☐ Mau: ☒

Sombroamento:

Portadas: ☒ Madeira: 0. ☒ Muito Bom: ☐
Persianas: ☐ Alumínio: ☐ Bom: ☐
Estores: ☐ Outra: Castanho ☐ Satisfatório: ☐
Mau: ☒

Portas:

Alçados: Madeira: N.O. ☒ Muito Bom: ☐
Principal: ☒ Alumínio: ☐ Bom: ☐
Tardoz: ☐ Cor: Castanho ☐ Satisfatório: ☐
Outra: ☐ Mau: ☒

Anexos:

Nr. anexos: ~~5~~ 1 ☒
Materiais: ☐
Acessível através de: ☐
Função doméstica: ☐
Janelas: ☐
Portas: ☐

Habitada: ☐ Não Habitada: ☒ Ruínas: ☐

Observações: muro + pátio

Nr. Casa: 28
Tipologia: 2

CARACTERÍSTICAS

PATOLOGIAS

Cozinha/Sala:

Paredes: Reboco: ☒
Gesso cartonado: ☐
Tecto: Reboco: ☐
Madeira: ☒
Pavimento: ~~Adesivo~~ ☒
Soalho: ☐
Mosaico: ☐
Alcatifa: ☐
Janela: Madeira: ☒
Aluminio: ☐
PVC: ☐

Paredes: Condensações: ☒
Bolors: ☒
Fissuras: ☒
Desagregação Reboco: ☒

Tecto: Condensações: ☐
Bolors: ☐
Fissuras: ☐
Defomação: ☒

Quarto: G.

Paredes: Reboco: ☒
Gesso cartonado: ☐
Tecto: Reboco: ☒
Madeira: ☒
Pavimento: ~~Adesivo~~ ☒
Soalho: ☐
Mosaico: ☐
Alcatifa: ☐
Janela: Madeira: ☒ NO.
Aluminio: ☐
PVC: ☐

Paredes: Condensações: ☒
Bolors: ☒
Fissuras: ☒
Desagregação Reboco: ☒

Tecto: Condensações: ☐
Bolors: ☐
Fissuras: ☒
Defomação: ☒

Quarto: Pequeno

Paredes: Reboco: ☒
Gesso cartonado: ☐
Tecto: Reboco: ☒
Madeira: ☒
Pavimento: ~~Adesivo~~ ☒
Soalho: ☐
Mosaico: ☐
Alcatifa: ☐
Janela: Madeira: ☒
Aluminio: ☐
PVC: ☐

Paredes: Condensações: ☒
Bolors: ☒
Fissuras: ☒
Desagregação Reboco: ☒

Tecto: Condensações: ☒
Bolors: ☐
Fissuras: ☒
Defomação: ☒

CARACTERÍSTICAS

PATOLOGIAS

Quarto:

Paredes: Reboco: ☐
Gesso cartonado: ☐
Tecto: Reboco: ☐
Madeira: ☐
Pavimento: Soalho: ☐
Mosaico: ☐
Alcatifa: ☐
Janela: Madeira: ☐
Aluminio: ☐
PVC: ☐

Paredes: Condensações: ☐
Bolors: ☐
Fissuras: ☐
Desagregação Reboco: ☐
Tecto: Condensações: ☐
Bolors: ☐
Fissuras: ☐
Defomação: ☐

Quarto de Banho:

Paredes: Reboco: ☒
Azulejo: ☐
Tecto: Reboco: ☒
Madeira: ☒
Pavimento: Soalho: ☐
Mosaico: ☒
Alcatifa: ☐
Janela: Madeira: ☒
Aluminio: ☐
PVC: ☐

Paredes: Condensações: ☒
Bolors: ☒
Fissuras: ☒
Desagregação Reboco: ☐
Tecto: Condensações: ☒
Bolors: ☐
Fissuras: ☒
Defomação: ☒

Bacia de retrete: ☒ Lavatório: ☒ Base chuveiro: ☒ Banheira: ☐ Bidé: ☐

Sistemas construtivos:

Paredes:
Alvenaria Tijolo: ☒
Tabique: ☐

Pavimentos:
Paus Rolados: ☒
Laje Aligeirada: ☒

Cobertura:
Asnas Madeira: ☒
Laje Aligeirada: ☐

Observações:

Água zero cru

Nr. Casa: 29
Tipologia Original: T3
Nr. Habitantes:
Idades:
Profissões:

0.1.

CARACTERÍSTICAS

ESTADO ATUAL

Telhado: Telhas: ☒ Telhas partidas: ☐ Muito Bom: ☐
Outra: ☐ Falta de telhas: ☐ Bom: ☐
Musgo: ☒ Satisfatório: ☒
Outras: ☐ Mau: ☐

Fachada: Fissuras: ☐ Muito Bom: ☐
Manchas: ☒ Bom: ☐
Reboco branco e pedra à vista: ☒ Desagregação reboco: ☐ Satisfatório: ☒
Outra: ☐ Outras: ☐ Mau: ☐

Caixilharia:

Janelas: Madeira: ☒ Muito Bom: ☐
Alçados: Principal: ☒ Alumínio: ☒ Bom: ☒
Tardoz: ☒ Cor: Castanho Satisfatório: ☐
Lateral: ☒ Outra: ☐ Mau: ☐
Vidro simples: ☒
Vidro duplo: ☐

Sombreamento:

Portadas: ☒ Madeira: ☒ Muito Bom: ☐
Persianas: ☐ Alumínio: ☐ Bom: ☒
Estores: ☐ Outra: Castanho Satisfatório: ☐
Mau: ☐

Portas:

Alçados: Madeira: ☒ Muito Bom: ☐
Principal: ☐ Alumínio: ☐ Bom: ☒
Tardoz: ☐ Cor: Castanho Satisfatório: ☐
Outra: ☐ Mau: ☐

Anexos:

Nr. anexos: ~~1~~ 5
Materiais: ☐
Acessível através de: ☐
Função domestica: ☐
Janelas: ☐
Portas: ☐



Habitada: ☒ Não Habitada: ☐ Ruínas: ☐

Observações: Pelo entredo

0.

Nr. Casa: 30
Tipologia Original: T2
Nr. Habitantes:
Idades:
Profissões:

CARACTERÍSTICAS

ESTADO ATUAL

Telhado: Telhas: ☒ Telhas partidas: ☒ Muito Bom: ☐
Outra: ☐ Falta de telhas: ☒ Bom: ☐
Musgo: ☒ Satisfatório: ☐
Outras: ☐ Mau: ☒

Fachada: Fissuras: ☐ Muito Bom: ☐
Manchas: ☒ Bom: ☐
Reboco branco e pedra à vista: ☒ Desagregação reboco: ☐ Satisfatório: ☒
Outro: ☐ Outras: ☐ Mau: ☐

Caixilharia:

Janelas: ☐ Muito Bom: ☐
Alçados: ☐ Bom: ☐
Principal: ☒ Madeira: ☒ Satisfatório: ☐
Tardoz: ☒ Alumínio: ☐ Mau: ☒
Lateral: ☐ Cor: Branco
Outra: ☐ Vidro simples: ☒
Vidro duplo: ☐

Sombroamento:

Portadas: ☒ Muito Bom: ☐
Persianas: ☐ Madeira: ☒ Bom: ☐
Estores: ☐ Alumínio: ☐ Satisfatório: ☐
Outra: Castanha Mau: ☒

Portas:

Alçados: ☐ Muito Bom: ☐
Principal: ☒ Madeira: N.O. ☐ Bom: ☐
Tardoz: ☐ Alumínio: ☐ Satisfatório: ☒
Outra: Castanha Mau: ☐

Anexos:

Nr. anexos: 3
Materiais:
Acessível através de:
Função doméstica:
Janelas:
Portas:

Habitada: ☒ Não Habitada: ☐ Ruínas: ☐

Observações:

Nr. Casa: 31
Tipologia Original: T3
Nr. Habitantes:
Idades:
Profissões:

CARACTERÍSTICAS

ESTADO ATUAL

Telhado: Telhas: ☒ Telhas partidas: ☒ Muito Bom: ☐
Outra: ☒ Falta de telhas: ☒ Bom: ☐
Musgo: ☐ Satisfatório: ☐
Outras: ☐ Mau: ☒

Fachada: Fissuras: ☒ Muito Bom: ☐
Manchas: ☒ Bom: ☐
Reboco branco e pedra à vista: ☒ Desagregação reboco: ☐ Satisfatório: ☐
Outra: ☐ Outras: ☐ Mau: ☒

Caixilharia:

Janelas: Madeira: ☐ Muito Bom: ☐
Alçados: Principal: ☒ Alumínio: ☐ Bom: ☐
Tardoz: ☐ Cor: ☐ Satisfatório: ☐
Lateral: ☐ Outra: ☐ Vidro simples: ☐ Mau: ☐
Vidro duplo: ☐

Sombroamento:

Portadas: ☒ Madeira: ☒ Muito Bom: ☐
Persianas: ☐ Alumínio: ☐ Bom: ☐
Estores: ☐ Outra: ☒ Satisfatório: ☒
Mau: ☐

Portas:

Alçados: Madeira: ☐ Muito Bom: ☐
Principal: ☒ Alumínio: ☐ Bom: ☐
Tardoz: ☐ Cor: ☒ Satisfatório: ☒
Outra: ☐ Mau: ☐

Anexos:

Nr. anexos: ☒ 5
Materiais: ☐
Acessível através de: ☐
Função doméstica: ☐
Janelas: ☐
Portas: ☐

Habitada: ☒ Não Habitada: ☐ Ruínas: ☐

Observações: Palo entreado
Recepo entreado

Nr. Casa: 32
Tipologia Original: T 2
Nr. Habitantes:
Idades:
Profissões:

CARACTERÍSTICAS

ESTADO ATUAL

Telhado: Telhas: ☒ Telhas partidas: ☒ Muito Bom: ☐
Outra: ☒ Falta de telhas: ☒ Bom: ☐
Musgo: ☒ Satisfatório: ☐
Outras: ☐ Mau: ☒

Fachada: Fissuras: ☒ Muito Bom: ☐
Manchas: ☐ Bom: ☐
Reboco branco e pedra à vista: ☒ Desagregação reboco: ☒ Satisfatório: ☐
Outro: ☐ Outras: ☐ Mau: ☒

Caixilharia:

Janelas: Alçados: Principal: ☒ Madeira: ☒ Muito Bom: ☐
Tardoz: ☐ Alumínio: ☐ Bom: ☐
Lateral: ☐ Cor: Branco Vidro simples: ☒ Satisfatório: ☐
Outra: ☐ Vidro duplo: ☐ Mau: ☒

Sombroamento:

Portadas: ☒ Madeira: ☒ Muito Bom: ☐
Persianas: ☐ Alumínio: ☐ Bom: ☐
Estores: ☐ Outra: Cortina Satisfatório: ☐
Mau: ☐

Portas:

Alçados: Principal: ☒ Madeira: ☒ Muito Bom: ☐
Tardoz: ☐ Alumínio: ☐ Bom: ☐
Cor: Cortina Satisfatório: ☐
Outra: ☐ Mau: ☐

Anexos:

Nr. anexos: N
Materiais: para as mesmas condições
Acessível através de: _____
Função doméstica: _____
Janelas: _____
Portas: _____

Habitada: ☒ Não Habitada: ☐ Ruínas: ☐

Observações: _____

Nr. Casa: 33
Tipologia Original: B
~~Nr. Habitantes:~~
~~Idades:~~
~~Profissões:~~

CARACTERÍSTICAS

ESTADO ATUAL

Telhado: Telhas: ☒ Outra: ☒ Telhas partidas: ☒ Falta de telhas: ☒ Musgo: ☒ Outras: ☐ Muito Bom: ☐ Bom: ☐ Satisfatório: ☒ Mau: ☐

Fachada: Reboco branco e pedra à vista: ☒ Outro: ☐ Fissuras: ☒ Manchas: ☒ Desagregação reboco: ☐ Outras: ☐ Muito Bom: ☐ Bom: ☒ Satisfatório: ☐ Mau: ☐

Caixilharia:

Janelas: Alçados: Principal: ☒ Tardoz: ☒ Lateral: ☐ Madeira: ☒ Alumínio: ☐ Cor: ☒ Outra: ☐ Vidro simples: ☒ Vidro duplo: ☐ Muito Bom: ☐ Bom: ☐ Satisfatório: ☒ Mau: ☐

Sombroamento:

Portadas: ☒ Persianas: ☐ Estores: ☐ Madeira: ☒ Alumínio: ☐ Outra: ☐ Muito Bom: ☐ Bom: ☐ Satisfatório: ☒ Mau: ☐

Portas:

Alçados: Principal: ☒ Tardoz: ☐ Madeira: ☒ Alumínio: ☐ Cor: ☐ Outra: ☐ Muito Bom: ☐ Bom: ☐ Satisfatório: ☒ Mau: ☐

Anexos:

Nr. anexos: ☒
Materiais: ☐
Acessível através de: ☐
Função doméstica: ☐
Janelas: ☐
Portas: ☐

Habitada: ☒ Não Habitada: ☐ Ruínas: ☐

Observações: ☐

Nr. Casa: 34
Tipologia Original: T3
Nr. Habitantes:
Idades:
Profissões:

CARACTERÍSTICAS

ESTADO ATUAL

Telhado: Telhas: ☒ Telhas partidas: ☒ Muito Bom: ☐
Outra: ☒ Falta de telhas: ☐ Bom: ☐
Musgo: ☒ Satisfatório: ☐
Outras: ☐ Mau: ☒

Fachada: Fissuras: ☐ Muito Bom: ☐
Manchas: ☒ Bom: ☐
Reboco branco e pedra à vista: ☒ Desagregação reboco: ☐ Satisfatório: ☒
Outro: ☐ Outras: ☐ Mau: ☐

Caixilharia:

Janelas: ☐ Muito Bom: ☐
Alçados: ☐ Bom: ☐
Principal: ☒ Madeira: N.O. ☒ Satisfatório: ☒
Tardoz: ☒ Alumínio: ☐ Mau: ☐
Lateral: ☒ Cor: Branco ☐ Vidro simples: ☒
Outra: ☐ Outra: ☐ Vidro duplo: ☐

Sombroamento:

Portadas: ☒ Muito Bom: ☐
Persianas: ☐ Bom: ☐
Estores: ☐ Madeira: ☒ Satisfatório: ☒
Alumínio: ☐ Mau: ☐
Outra: Castanho ☐

Portas:

Alçados: ☐ Muito Bom: ☐
Principal: ☒ Madeira: O. ☒ Bom: ☐
Tardoz: ☐ Alumínio: ☐ Satisfatório: ☒
Cor: Castanho ☐ Mau: ☐
Outra: ☐

Anexos:

Nr. anexos: 2
Materiais: Reboco branco + chape
Acessível através de:
Função doméstica:
Janelas:
Portas:

Habitada: ☒ Não Habitada: ☐ Ruínas: ☐

Observações: Parede baixo + grande beixo + porta feia

Nr. Casa: 35
Tipologia Original: T3
Nr. Habitantes:
Idades:
Profissões:

CARACTERÍSTICAS

ESTADO ATUAL

Telhado: Telhas: ☒ Telhas partidas: ☒ Muito Bom: ☐
Outra: ☐ Falta de telhas: ☐ Bom: ☐
Musgo: ☒ Satisfatório: ☐
Outras: ☐ Mau: ☒

Fachada: Fissuras: ☒ Muito Bom: ☐
Manchas: ☒ Bom: ☐
Reboco branco e pedra à vista: ☒ Desagregação reboco: ☐ Satisfatório: ☐
Outro: ☐ Outras: ☐ Mau: ☒

Caixilharia:

Janelas: Madeira: ☒ Muito Bom: ☐
Alçados: Principal: ☒ Bom: ☐
Tardoz: ☒ Cor: Branco Satisfatório: ☐
Lateral: ☒ Outra: ☐ Vidro simples: ☒ Mau: ☒
Vidro duplo: ☐

Sombroamento:

Portadas: ☐ Muito Bom: ☐
Persianas: ☒ Bom: ☐
Estores: ☐ Madeira: ☐ Satisfatório: ☒
Alumínio: ☐ Mau: ☐
Outra: Branco

Portas:

Alçados: Madeira: ☒ Muito Bom: ☐
Principal: ☒ Alumínio: ☐ Bom: ☐
Tardoz: ☐ Cor: Castanho Satisfatório: ☒
Outra: ☐ Mau: ☐

Anexos:

Nr. anexos: 5m
Materiais: Reboco
Acessível através de: logradouro
Função doméstica: Cozinha
Janelas: ☐
Portas: ☐

Habitada: ☒ Não Habitada: ☐ Ruínas: ☐

Observações: terro + vegetação + portões

Nr. Casa: 36
Tipologia Original: T3
Nr. Habitantes:
Idades:
Profissões:

0.

CARACTERÍSTICAS

ESTADO ATUAL

Telhado: Telhas: ☒ Telhas partidas: ☒ Muito Bom: ☐
Outra: ☐ Faltas de telhas: ☒ Bom: ☐
Musgo: ☒ Satisfatório: ☐
Outras: ☐ Mau: ☒

Fachada: Fissuras: ☒ Muito Bom: ☐
Manchas: ☒ Bom: ☐
Reboco branco e pedra à vista: ☒ Desagregação reboco: ☒ Satisfatório: ☐
Outro: ☐ Outras: ☐ Mau: ☒

Caixilharia:

Janelas: Madeira: ☐ Muito Bom: ☐
Alçados: Principal: ☒ Alumínio: ☐ Bom: ☐
Tardoz: ☒ Cor: Branco Satisfatório: ☒
Lateral: ☐ Outra: ☐ Mau: ☒
Vidro simples: ☒
Vidro duplo: ☐

Sombroamento:

Portadas: ☒ Madeira: ☒ Muito Bom: ☐
Persianas: ☐ Alumínio: ☐ Bom: ☐
Estores: ☐ Outra: Ocas ☒ Satisfatório: ☒
Mau: ☒

Portas:

Alçados: Madeira: ☐ Muito Bom: ☐
Principal: ☒ Alumínio: ☐ Bom: ☐
Tardoz: ☐ Cor: Ocas Satisfatório: ☒
Mau: ☒

Anexos:

Nr. anexos: 2
Materiais:
Acessível através de:
Função doméstica:
Janelas:
Portas:

Habitada: ☐ Não Habitada: ☒ Ruínas: ☐

Observações: Telhado destruído

Nr. Casa: 36
Tipologia: B

CARACTERÍSTICAS

PATOLOGIAS

Cozinha/Sala:

Paredes: Reboco: ☒
Gesso cartonado: ☐
Tecto: Reboco: ☐
Madeira: ☒
Pavimento: Soalho: ☒
Mosaico: ☐
Alcatifa: ☐
Janela: Madeira: ☒
Aluminio: ☐
PVC: ☐

Paredes: Condensações: ☒
Bolores: ☐
Fissuras: ☒
Desagregação Reboco: ☒
Tecto: Condensações: ☐
Bolores: ☐
Fissuras: ☒
Defomação: ☒

Quarto: Grande

Paredes: Reboco: ☒
Gesso cartonado: ☐
Tecto: Reboco: ☐
Madeira: ☒
Pavimento: Soalho: ☒
Mosaico: ☐
Alcatifa: ☐
Janela: Madeira: ☒
Aluminio: ☐
PVC: ☐

Paredes: Condensações: ☒
Bolores: ☒
Fissuras: ☒
Desagregação Reboco: ☒
Tecto: Condensações: ☒
Bolores: ☐
Fissuras: ☐
Defomação: ☒

Quarto: Médio

Paredes: Reboco: ☒
Gesso cartonado: ☐
Tecto: Reboco: ☐
Madeira: ☒
Pavimento: Soalho: ☒
Mosaico: ☐
Alcatifa: ☐
Janela: Madeira: ☒
Aluminio: ☐
PVC: ☐

Paredes: Condensações: ☒
Bolores: ☒
Fissuras: ☐
Desagregação Reboco: ☐
Tecto: Condensações: ☒
Bolores: ☐
Fissuras: ☒
Defomação: ☒

CARACTERÍSTICAS

PATOLOGIAS

Quarto: *pequeno*

Paredes: Reboco: ☒
Gesso cartonado: ☐
Tecto: Reboco: ☐
Madeira: ☒
Pavimento: Soalho: ☒
Mosaico: ☐
Alcatifa: ☐
Janela: Madeira: ☒
Aluminio: ☐
PVC: ☐

Paredes: Condensações: ☒
Bolors: ☐
Fissuras: ☒
Desagregação Reboco: ☒
Tecto: Condensações: ☒
Bolors: ☐
Fissuras: ☒
Defomação: ☐

Quarto de Banho: *(Não acessível)*

Paredes: Reboco: ☒
Azulejo: ☒
Reboco: ☐
Madeira: ☐
Pavimento: Soalho: ☐
Mosaico: ☐
Alcatifa: ☐
Janela: Madeira: ☐
Aluminio: ☐
PVC: ☐

Paredes: Condensações: ☐
Bolors: ☐
Fissuras: ☐
Desagregação Reboco: ☐
Tecto: Condensações: ☐
Bolors: ☐
Fissuras: ☐
Defomação: ☐

Bacia de retrete: ☐ Lavatório: ☐ Base chuveiro: ☐ Banheira: ☐ Bidé: ☐

Sistemas construtivos:

Paredes: Alvenaria Tijolo: ☒
Tabique: ☐

Pavimentos: Paus Rolados: ☒
Laje Aligeirada: ☒

Cobertura: Asnas Madeira: ☒
Laje Aligeirada: ☐

Observações: *Azureu cru.*

Nr. Casa: 37
Tipologia Original: T2
Nr. Habitantes:
Idades:
Profissões:

0.

CARACTERÍSTICAS

ESTADO ATUAL

Telhado: Telhas: ☒ Telhas partidas: ☒ Muito Bom: ☐
Outra: ☐ Falta de telhas: ☐ Bom: ☐
Musgo: ☒ Satisfatório: ☐
Outras: ☐ Mau: ☒

Fachada: Reboco branco e pedra à vista: ☒ Fissuras: ☒ Muito Bom: ☐
Outra: ☐ Manchas: ☒ Bom: ☐
Desagregação reboco: ☐ Satisfatório: ☒
Outras: ☐ Mau: ☐

Caixilharia:

Janelas: Madeira: ☒ Muito Bom: ☐
Alçados: Principal: ☒ Alumínio: ☐ Bom: ☐
Tardoz: ☒ Cor: Branco Satisfatório: ☐
Lateral: ☐ Outra: ☐ Vidro simples: ☒ Mau: ☒
Vidro duplo: ☐

Sombroamento:

Portadas: ☒ Madeira: ☒ Muito Bom: ☐
Persianas: ☐ Alumínio: ☐ Bom: ☐
Estores: ☐ Outra: Castanho Satisfatório: ☒
Mau: ☐

Portas:

Alçados: Madeira: U.O. ☒ Muito Bom: ☐
Principal: ☒ Alumínio: ☐ Bom: ☐
Tardoz: ☐ Cor: Castanho Satisfatório: ☒
Outra: ☐ Mau: ☐

Anexos:

Nr. anexos: temos um anexo não separado
Materiais: _____
Acessível através de: _____
Função doméstica: _____
Janelas: _____
Portas: _____

Habitada: ☐ Não Habitada: ☒ Ruínas: ☐

Observações: Falta entrada
casas para guardar material da CTV.

0.

Nr. Casa: 38
Tipologia Original: T3
Nr. Habitantes:
Idades:
Profissões:

CARACTERÍSTICAS

ESTADO ATUAL

Telhado: Telhas: ☒ Telhas partidas: ☒ Muito Bom: ☐
Outra: ☐ Falta de telhas: ☒ Bom: ☐
Musgo: ☒ Satisfatório: ☐
Outras: ☐ Mau: ☒

Fachada: Fissuras: ☒ Muito Bom: ☐
Manchas: ☒ Bom: ☐
Reboco branco e pedra à vista: ☒ Desagregação reboco: ☐ Satisfatório: ☐
Outro: ☐ Outras: ☐ Mau: ☒

Caixilharia:

Janelas: ☐ Muito Bom: ☐
Alçados: ☐ Bom: ☐
Principal: ☒ Madeira: ☒ Satisfatório: ☐
Tardoz: ☐ Alumínio: ☐ Mau: ☒
Lateral: ☐ Cor: Branco Vidro simples: ☒
Outra: ☐ Outra: Vidro duplo: ☐

Sombroamento:

Portadas: ☐ Muito Bom: ☐
Persianas: ☒ Madeira: ☐ Bom: ☐
Estores: ☐ Alumínio: ☐ Satisfatório: ☐
Outra: Branco Mau: ☒

Portas:

Alçados: ☐ Muito Bom: ☐
Principal: ☒ Madeira: ☐ Bom: ☐
Tardoz: ☐ Alumínio: ☐ Satisfatório: ☐
Outra: Branco + Vidro (F) Mau: ☒

Anexos:

Nr. anexos: 1
Materiais: ☐
Acessível através de: ☐
Função doméstica: ☐
Janelas: ☐
Portas: ☐

Habitada: ☒ Não Habitada: ☐ Ruínas: ☐

Observações: Para entrada e saída
Cantinas e delimitação jardins

0.

Nr. Casa: 39
Tipologia Original: T2
Nr. Habitantes:
Idades:
Profissões:

CARACTERÍSTICAS

ESTADO ATUAL

Telhado: Telhas: ☒ Telhas partidas: ☐ Muito Bom:
Outra: ☐ Falta de telhas: ☒ Bom:
Musgo: ☒ Satisfatório:
Outras: ☐ Mau: ☒

Fachada: Fissuras: ☒ Muito Bom:
Manchas: ☒ Bom:
Reboco branco e pedra à vista: ☒ Desagregação reboco: ☒ Satisfatório:
Outro: ☐ Outras: ☐ Mau: ☒

Caixilharia:

Janelas: ☒ Muito Bom:
Alçados: ☒ Bom:
Principal: ☒ Satisfatório:
Tardoz: ☒ Mau: ☒
Lateral: ☒ Madeira: 0 ☒
Alumínio: ☐
Cor: ☐ Vidro simples: ☒
Outra: ☐ Vidro duplo: ☐

Sombroamento:

Portadas: ☒ Madeira: 0 ☒ Muito Bom:
Persianas: ☐ Alumínio: ☐ Bom:
Estores: ☐ Outra: catenle ☐ Satisfatório:
Mau: ☐

Portas:

Alçados: ☒ Muito Bom:
Principal: ☒ Madeira: 0 ☒ Bom:
Tardoz: ☒ Alumínio: ☐ Satisfatório:
Cor: Catento ☐ Mau: ☒
Outra: ☐

Anexos:

Nr. anexos: 5
Materiais: 10 8 15
Acessível através de: S
Função doméstica: S
Janelas: S
Portas: S

Habitada: ☐ Não Habitada: ☒ Ruínas: ☐

Observações: Telha destruída

Nr. Casa: ~~38~~ 39
Tipologia: T2

CARACTERÍSTICAS

PATOLOGIAS

Cozinha/Sala:

Paredes: Reboco: ☒
Gesso cartonado: ☐
Tecto: Reboco: ☐
Madeira: ☒
Pavimento: Soalho: ☒
Mosaico: ☐
Alcatifa: ☐
Janela: Madeira: ☒
Aluminio: ☐
PVC: ☐

Paredes: Condensações: ☒
Bolors: ☒
Fissuras: ☒
Desagregação Reboco: ☒

Tecto: Condensações: ☒
Bolors: ☒
Fissuras: ☒
Defomação: ☐

Quarto: 6.

Paredes: Reboco: ☒
Gesso cartonado: ☐
Tecto: Reboco: ☐
Madeira: ☒
Pavimento: Soalho: ☒
Mosaico: ☐
Alcatifa: ☐
Janela: Madeira: ☒
Aluminio: ☐
PVC: ☐

Paredes: Condensações: ☒
Bolors: ☒
Fissuras: ☒
Desagregação Reboco: ☒

Tecto: Condensações: ☒
Bolors: ☒
Fissuras: ☒
Defomação: ☐

Quarto: P.

Paredes: Reboco: ☒
Gesso cartonado: ☐
Tecto: Reboco: ☐
Madeira: ☒
Pavimento: ~~Cimento~~ Soalho: ☒
Mosaico: ☐
Alcatifa: ☐
Janela: Madeira: ☒
Aluminio: ☐
PVC: ☐

Paredes: Condensações: ☒
Bolors: ☒
Fissuras: ☒
Desagregação Reboco: ☒

Tecto: Condensações: ☒
Bolors: ☒
Fissuras: ☒
Defomação: ☒

CARACTERÍSTICAS

PATOLOGIAS

Quarto:

Paredes: Reboco: ☐
Gesso cartonado: ☐

Tecto: Reboco: ☐
Madeira: ☐

Pavimento: Soalho: ☐
Mosaico: ☐
Alcatifa: ☐

Janela: Madeira: ☐
Aluminio: ☐
PVC: ☐

Paredes: Condensações: ☐
Bolors: ☐
Fissuras: ☐
Desagregação Reboco: ☐

Tecto: Condensações: ☐
Bolors: ☐
Fissuras: ☐
Defomação: ☐

Quarto de Banho: (não aconselh)

Paredes: Reboco: ☐
Azulejo: ☐

Paredes: Reboco: ☐
Madeira: ☐

Pavimento: Soalho: ☐
Mosaico: ☐
Alcatifa: ☐

Janela: Madeira: ☐
Aluminio: ☐
PVC: ☐

Paredes: Condensações: ☐
Bolors: ☐
Fissuras: ☐
Desagregação Reboco: ☐

Tecto: Condensações: ☐
Bolors: ☐
Fissuras: ☐
Defomação: ☐

Bacia de retrete: ☐ Lavatório: ☐ Base chuveiro: ☐ Banheira: ☐ Bidé: ☐

Sistemas construtivos:

Paredes:

Alvenaria Tijolo: ☒
Tabique: ☐

Pavimentos:

Paus Rolados: ☒
Laje Aligeirada: ☐

Cobertura:

Asnas Madeira: ☒
Laje Aligeirada: ☐

Observações: ~~Alvenaria~~ muito degradada, encerrar CNV
desatualizado.

Nr. Casa: 40
Tipologia Original: 53
Nr. Habitantes:
Idades:
Profissões:

0.

CARACTERÍSTICAS

ESTADO ATUAL

Telhado: Telhas: ☐ Telhas partidas: ☐ Muito Bom: ☐
Outra: ☐ Falta de telhas: ☐ Bom: ☐
Musgo: ☐ Satisfatório: ☐
Outras: ☐ Mau: ☐

Fachada: Fissuras: ☐ Muito Bom: ☐
Manchas: ☐ Bom: ☐
Reboco branco e pedra à vista: ☐ Desagregação reboco: ☐ Satisfatório: ☐
Outra: ☐ Outras: ☐ Mau: ☐

Caixilharia:

Janelas: Alçados: Principal: ☒ Madeira: ☒ Muito Bom: ☐
Tardoz: ☐ Alumínio: ☐ Bom: ☐
Lateral: ☐ Cor: Branco Satisfatório: ☒
Outra: ☐ Vidro simples: ☒ Mau: ☒
Vidro duplo: ☐

Sombroamento:

Portadas: ☐ Madeira: ☐ Muito Bom: ☐
Persianas: ☒ Alumínio: ☐ Bom: ☐
Estores: ☐ Outra: Branco Satisfatório: ☒
Mau: ☐

Portas:

Alçados: Principal: ☐ Madeira: NO. ☐ Muito Bom: ☐
Tardoz: ☐ Alumínio: ☐ Bom: ☐
Cor: Castanho (F) Satisfatório: ☒
Outra: ☐ Mau: ☐

Anexos:

Nr. anexos: 6
Materiais:
Acessível através de:
Função doméstica:
Janelas:
Portas:

Habitada: ☒ Não Habitada: ☐ Ruínas: ☐

Observações:

0.

Nr. Casa: 41
Tipologia Original: T2
Nr. Habitantes:
Idades:
Profissões:

CARACTERÍSTICAS

ESTADO ATUAL

Telhado: Telhas: ☒ Telhas partidas: ☒ Muito Bom: ☐
Outra: ☒ Falta de telhas: ☒ Bom: ☐
Musgo: ☐ Satisfatório: ☒
Outras: ☐ Mau: ☒

Fachada: Fissuras: ☒ Muito Bom: ☐
Manchas: ☒ Bom: ☐
Reboco branco e pedra à vista: ☒ Desagregação reboco: ☒ Satisfatório: ☒
Outro: ☐ Outras: ☐ Mau: ☒

Caixilharia:

Janelas: ☐ Madeira: 0. ☒ Muito Bom: ☐
Alçados: Principal: ☒ Alumínio: ☐ Bom: ☐
Tardoz: ☒ Cor: ☐ Satisfatório: ☐
Lateral: ☒ Outra: ☐ Vidro simples: ☒ Mau: ☒
Vidro duplo: ☐

Sombroamento:

Portadas: ☒ Madeira: 0. ☒ Muito Bom: ☐
Persianas: ☐ Alumínio: ☐ Bom: ☐
Estores: ☐ Outra: ☐ Satisfatório: ☒
Mau: ☒

Portas:

Alçados: Madeira: 0. ☒ Muito Bom: ☐
Principal: ☒ Alumínio: ☐ Bom: ☐
Tardoz: ☐ Cor: Castanho Satisfatório: ☒
Outra: ☐ Mau: ☐

Anexos:

Nr. anexos: 5
Materiais:
Acessível através de:
Função doméstica:
Janelas:
Portas:

Habitada: ☐ Não Habitada: ☐ Ruínas: ☐

Observações: 1st do meio

Nr. Casa: 42
Tipologia Original:
Nr. Habitantes:
Idades:
Profissões:

CARACTERÍSTICAS

ESTADO ATUAL

Telhado: Telhas: ☒ Telhas partidas: ☒ Muito Bom: ☐
Outra: Está todo destruído ☒ Falta de telhas: ☒ Bom: ☐
já não tem mais Musgo: ☒ Satisfatório: ☐
Outras: ☐ Mau: ☒

Fachada: Fissuras: ☒ Muito Bom: ☐
Manchas: ☒ Bom: ☐
Reboco branco e pedra à vista: ☒ Desagregação reboco: ☒ Satisfatório: ☐
Outro: ☐ Outras: ☐ Mau: ☒

Caixilharia:

Janelas: Madeira: ☐ Muito Bom: ☐
Alçados: Principal: ☒ Aluminio: ☐ Bom: ☐
Tardoz: ☐ Cor: ☐ Satisfatório: ☐
Lateral: ☐ Outra: ☐ Vidro simples: ☐ Mau: ☐
Vidro duplo: ☐

Sombreamento:

Portadas: ☐ Madeira: ☐ Muito Bom: ☐
Persianas: ☐ Aluminio: ☐ Bom: ☐
Estores: ☐ Outra: ☐ Satisfatório: ☐
Mau: ☐ Não existe

Portas:

Alçados: Madeira: ☐ Muito Bom: ☐
Principal: ☐ Aluminio: ☐ Bom: ☐
Tardoz: ☐ Cor: ☐ Satisfatório: ☐
Outra: ☐ Mau: ☐

Anexos:

Nr. anexos: _____
Materiais: _____
Acessível através de: _____
Função doméstica: _____
Janelas: _____
Portas: _____

Habitada: ☐ Não Habitada: ☐ Ruínas: ☒

Observações: Só tem praticamente a fachada, todo destruído
e parte do telhado.

Nr. Casa: 43
 Tipologia Original: T2
 Nr. Habitantes:
 Idades:
 Profissões:

CARACTERÍSTICAS

ESTADO ATUAL

Telhado: Telhas: ☒ Telhas partidas: ☒ Muito Bom: ☐
 Outra: ☒ Falta de telhas: ☒ Bom: ☐
 Musgo: ☒ Satisfatório: ☐
 Outras: ☐ Mau: ☒

Fachada: Fissuras: ☒ Muito Bom: ☐
 Manchas: ☒ Bom: ☐
 Reboco branco e pedra à vista: ☒ Desagregação reboco: ☒ Satisfatório: ☐
 Outro: ☐ Outras: ☐ Mau: ☒

Caixilharia:

Janelas: Alçados: Principal: ☒ Madeira: 0. ☒ Muito Bom: ☐
 Tardoz: ☐ Alumínio: ☐ Bom: ☐
 Lateral: ☐ Cor: ☐ Satisfatório: ☐
 Outra: ☐ Vidro simples: ☒ Mau: ☒
 Vidro duplo: ☐

Sombroamento:

Portadas: ☒ Madeira: ☒ Muito Bom: ☐
 Persianas: ☐ Alumínio: ☐ Bom: ☐
 Estores: ☐ Outra: Castanho ☐ Satisfatório: ☐
 Mau: ☒

Portas: Alçados:

Principal: ☒ Madeira: 0. ☒ Muito Bom: ☐
 Tardoz: ☐ Alumínio: ☐ Bom: ☐
 Cor: ☐ Satisfatório: ☐
 Outra: ☐ Mau: ☒

Anexos:

Nr. anexos: 0
 Materiais:
 Acessível através de:
 Função doméstica:
 Janelas:
 Portas:

Habitada: ☐ Não Habitada: ☒ Ruínas: ☐

Observações: Muito destruído

A.

Nr. Casa: 44
 Tipologia Original:
 Nr. Habitantes:
 Idades:
 Profissões:

CARACTERÍSTICAS

ESTADO ATUAL

Telhado: Telhas: ☒ Telhas partidas: ☒ Muito Bom: ☐
 Outra: ☐ Falta de telhas: ☒ Bom: ☐
 Musgo: ☒ Satisfatório: ☐
 Outras: ☐ Mau: ☒

Fachada: Fissuras: ☒ Muito Bom: ☐
 Manchas: ☒ Bom: ☐
 Reboco branco e pedra à vista: ☒ Desagregação reboco: ☒ Satisfatório: ☐
 Outro: ☐ Outras: ☐ Mau: ☒

Caixilharia:

Janelas: Madeira: ☐ Muito Bom: ☐
 Alçados: Principal: ☐ Alumínio: ☐ Bom: ☐
 Tardoz: ☐ Cor: ☐ Satisfatório: ☐
 Lateral: ☐ Outra: ☐ Vidro simples: ☐ Mau: ☐
 Vidro duplo: ☐

Sombroamento:

Portadas: ☐ Madeira: ☐ Muito Bom: ☐
 Persianas: ☐ Alumínio: ☐ Bom: ☐
 Estores: ☐ Outra: ☐ Satisfatório: ☐
 Mau: ☐

Portas:

Alçados: Madeira: ☐ Muito Bom: ☐
 Principal: ☐ Alumínio: ☐ Bom: ☐
 Tardoz: ☐ Cor: ☐ Satisfatório: ☐
 Outra: ☐ Mau: ☐

Anexos:

Nr. anexos: 2
 Materiais:
 Acessível através de:
 Função doméstica:
 Janelas:
 Portas:

Habitada: ☐ Não Habitada: ☐ Ruínas: ☒

Observações: Tudo estava
 só para a fachada (mal)
 e para o telhado.

Nr. Casa: 45
Tipologia Original: T2
Nr. Habitantes:
Idades:
Profissões:

CARACTERÍSTICAS

ESTADO ATUAL

Telhado: Telhas: ☒ Telhas partidas: ☒ Muito Bom: ☐
Outra: ☒ Falta de telhas: ☒ Bom: ☐
Musgo: ☒ Satisfatório: ☒
Outras: ☐ Mau: ☒

Fachada: Fissuras: ☒ Muito Bom: ☐
Manchas: ☒ Bom: ☐
Reboco branco e pedra à vista: ☒ Desagregação reboco: ☒ Satisfatório: ☒
Outra: ☐ Outras: ☐ Mau: ☒

Caixilharia:

Janelas: Madeira: ☒ Muito Bom: ☐
Alçados: Principal: ☒ Alumínio: ☐ Bom: ☐
Tardoz: Cor: Branco Satisfatório: ☒
Lateral: Outra: ☐ Vidro simples: ☒ Mau: ☒
Vidro duplo: ☐

Sombroamento:

Portadas: ☒ Madeira: ☒ Muito Bom: ☐
Persianas: ☐ Alumínio: ☐ Bom: ☐
Estores: ☐ Outra: Castanho Satisfatório: ☒
Mau: ☐

Portas:

Alçados: Madeira: ☒ Muito Bom: ☐
Principal: ☒ Alumínio: ☐ Bom: ☐
Tardoz: ☒ Cor: ☐ Satisfatório: ☒
Outra: ☐ Mau: ☐

Anexos:

Nr. anexos: ~~110 558~~ N
Materiais: _____
Acessível através de: _____
Função doméstica: _____
Janelas: _____
Portas: _____

Habitada: ☐ Não Habitada: ☒ Ruínas: ☐

Observações: Degraus na entrada principal (37, 41, 43 tb)
flau estado

Nr. Casa: 46
Tipologia Original: T2
Nr. Habitantes:
Idades:
Profissões:

CARACTERÍSTICAS

ESTADO ATUAL

Telhado: Telhas: ☒ Telhas partidas: ☐ Muito Bom: ☐
Outra: ☐ Falta de telhas: ☒ Bom: ☐
Musgo: ☒ Satisfatório: ☐
Outras: ☐ Mau: ☐

Fachada: Fissuras: ☒ Muito Bom: ☐
Manchas: ☒ Bom: ☐
Reboco branco e pedra à vista: ☒ Desagregação reboco: ☒ Satisfatório: ☐
Outro: ☐ Outras: ☐ Mau: ☐

Caixilharia:

Janelas: Alçados: Principal: ☒ Madeira: ☒ Muito Bom: ☐
Tardoz: ☐ Alumínio: ☐ Bom: ☐
Lateral: ☐ Cor: ☐ Satisfatório: ☒
Outra: ☐ Vidro simples: ☒ Mau: ☐
Vidro duplo: ☐

Sombroamento:

Portadas: ☐ Madeira: ☐ Muito Bom: ☐
Persianas: ☒ Alumínio: ☐ Bom: ☐
Estores: ☐ Outra: Branca Satisfatório: ☒
Mau: ☐

Portas: Alçados:

Principal: ☒ Madeira: ☒ Muito Bom: ☐
Tardoz: ☐ Alumínio: ☒ Bom: ☐
Cor: ☒ Satisfatório: ☒
Outra: ☐ Mau: ☐

Anexos:

Nr. anexos: 5
Materiais: Reboco branco + chapas
Acessível através de:
Função doméstica:
Janelas: 1 (9 suje)
Portas: 2 externas

Habitada: ☒ Não Habitada: ☐ Ruínas: ☐

Observações: Casa semelhante à n.º 2, este "isolado".
Portas + muro, + cobertura plano
pala frontal.

Nr. Casa: 47
Tipologia Original: T2
Nr. Habitantes:
Idades:
Profissões:

CARACTERÍSTICAS

ESTADO ATUAL

Telhado: Telhas: ☒ Telhas partidas: ☒ Muito Bom: ☐
Outra: ☒ Falta de telhas: ☒ Bom: ☐
Musgo: ☒ Satisfatório: ☐
Outras: ☐ Mau: ☒

Fachada: Fissuras: ☒ Muito Bom: ☐
Manchas: ☒ Bom: ☐
Reboco branco e pedra à vista: ☒ Desagregação reboco: ☐ Satisfatório: ☐
Outro: ☐ Outras: ☐ Mau: ☒

Caixilharia:

Janelas: Alçados: Principal: ☒ Madeira: ☐ Muito Bom: ☐
Tardoz: ☒ Alumínio: ☒ Bom: ☐
Lateral: ☒ Cor: ☐ Satisfatório: ☐
Outra: ☐ Vidro simples: ☒ Mau: ☐
Vidro duplo: ☐

Sombroamento:

Portadas: ☒ Madeira: ☒ Muito Bom: ☐
Persianas: ☐ Alumínio: ☐ Bom: ☒
Estores: ☐ Outra: Castanho Satisfatório: ☐
Mau: ☐

Portas:

Alçados: Madeira: ☐ Muito Bom: ☒
Alumínio: + vidro ☒ Bom: ☐
Principal: ☒ Cor: ☐ Satisfatório: ☐
Tardoz: ☒ Outra: ☐ Mau: ☐

Anexos:

Nr. anexos: sim
Materiais: Reboco + losange
Acessível através de: Esquadro
Função doméstica:
Janelas:
Portas:

Habitada: ☒ Não Habitada: ☐ Ruínas: ☐

Observações: Esquadro todo ocupado com anexo

68
Nr. Casa:
Tipologia Original: T3
Nr. Habitantes:
Idades:
Profissões:

CARACTERÍSTICAS

ESTADO ATUAL

Telhado: Telhas: ☐ Telhas partidas: ☒ Muito Bom: ☐
Outra: ☐ Falta de telhas: ☒ Bom: ☐
Musgo: ☐ Satisfatório: ☐
Outras: ☐ Mau: ☒

Fachada: Fissuras: ☐ Muito Bom: ☐
Manchas: ☐ Bom: ☐
Reboco branco e pedra à vista: ☒ Desagregação reboco: ☐ Satisfatório: ☐
Outro: ☐ Outras: ☐ Mau: ☒

Caixilharia:
Janelas: ☒ Não se vê
Alçados: ☒ Janela em madeira.
Principal: ☐ Madeira: ☐ Muito Bom: ☐
Tardoz: ☐ Alumínio: ☐ Bom: ☐
Lateral: ☐ Cor: ☐ Satisfatório: ☐
Outra: ☐ Vidro simples: ☐ Mau: ☐
Vidro duplo: ☐

Sombroamento: Muito Bom: ☐
Portadas: ☐ Madeira: ☐ Bom: ☐
Persianas: ☒ Alumínio: ☐ Satisfatório: ☐
Estores: ☐ Outra: ☒ Branco Mau: ☐

Portas: Muito Bom: ☐
Alçados: ☐ Madeira: ☐ Bom: ☐
Principal: ☐ Alumínio: ☒ + Vidro Satisfatório: ☐
Tardoz: ☐ Cor: ☐ Mau: ☒
Outra: ☐

Anexos:

Nr. anexos: ☒ Sim
Materiais: ☒ Alvenaria
Acessível através de:
Função doméstica: ☒ Cozinha
Janelas:
Portas:

Habitada: ☐ Não Habitada: ☒ Ruínas: ☐

Observações: ☒ Pequeno anexo baixo o portão

Nr. Casa: 68
Tipologia: B

CARACTERÍSTICAS

PATOLOGIAS

Cozinha/Sala:

Paredes: Reboco: ☒
Gesso cartonado: ☐
Tecto: Reboco: ☐
Madeira: ☒
Pavimento: Adesivo ☒
Soalho: ☐
Mosaico: ☐
Alcatifa: ☐
Janela: Madeira: ☒
Alumínio: ☐
PVC: ☐

Paredes: Condensações: ☒
Bolors: ☒
Fissuras: ☒
Desagregação Reboco: ☒

Tecto: Condensações: ☒
Bolors: ☐
Fissuras: ☒
Defomação: ☒

Quarto: Grande

Paredes: Reboco: ☒
Gesso cartonado: ☐
Tecto: Reboco: ☐
Madeira: ☒
Pavimento: Soalho: ☒
Mosaico: ☒
Alcatifa: ☐
Janela: Madeira: ☒
Alumínio: ☐
PVC: ☐

Paredes: Condensações: ☒
Bolors: ☒
Fissuras: ☒
Desagregação Reboco: ☒

Tecto: Condensações: ☐
Bolors: ☒
Fissuras: ☒
Defomação: ☒

Quarto: Médio

Paredes: Reboco: ☒
Gesso cartonado: ☐
Tecto: *a cair* Reboco: ☐
Madeira: ☒
Pavimento: Soalho: ☒
Mosaico: ☐
Alcatifa: ☐
Janela: Madeira: ☒
Alumínio: ☐
PVC: ☐

Paredes: Condensações: ☒
Bolors: ☒
Fissuras: ☒
Desagregação Reboco: ☒

Tecto: Condensações: ☒
Bolors: ☐
Fissuras: ☒
Defomação: ☒

CARACTERÍSTICAS

PATOLOGIAS

Quarto: Pequeno

Paredes: Reboco: ☒
Gesso cartonado: ☐
Tecto: Reboco: ☐
Madeira: ☒
Pavimento: Soalho: ☒
Mosaico: ☐
Alcatifa: ☐
Janela: Madeira: ☐
Aluminio: ☒
PVC: ☐

Paredes: Condensações: ☒
Bolors: ☒
Fissuras: ☒
Desagregação Reboco: ☒
Tecto: Condensações: ☒
Bolors: ☐
Fissuras: ☐
Defomação: ☒

Quarto de Banho:

Paredes: Reboco: ☒
Azulejo: ☒
Tecto: Reboco: ☐
Madeira: ☒
Pavimento: Soalho: ☐
Mosaico: ☒
Alcatifa: ☐
Janela: Madeira: ☒
Aluminio: ☐
PVC: ☐

Paredes: Condensações: ☒
Bolors: ☒
Fissuras: ☒
Desagregação Reboco: ☒
Tecto: Condensações: ☒
Bolors: ☐
Fissuras: ☐
Defomação: ☐

Bacia de retrete: ☒ Lavatório: ☒ Base chuveiro: ☒ Banheira: ☐ Bidé: ☐

Sistemas construtivos:

Paredes:
Alvenaria Tijolo: ☐
Tabique: ☐

Pavimentos:
Paus Rolados: ☐
Laje Aligeirada: ☐

Cobertura:
Asnas Madeira: ☐
Laje Aligeirada: ☐

Observações:

Nr. Casa: 49
Tipologia Original: TB
Nr. Habitantes:
Idades:
Profissões:

CARACTERÍSTICAS

ESTADO ATUAL

Telhado: Telhas: ☒ Telhas partidas: ☒ Muito Bom: ☐
Outra: ☒ Falta de telhas: ☒ Bom: ☐
Musgo: ☒ Satisfatório: ☐
Outras: ☐ Mau: ☒

Fachada: Fissuras: ☒ Muito Bom: ☐
Manchas: ☒ Bom: ☐
Reboco branco e pedra à vista: ☒ Desagregação reboco: ☐ Satisfatório: ☐
Outro: ☐ Outras: ☐ Mau: ☒

Caixilharia:

Janelas:

Alçados:

Principal: ☒

Tardoz: ☐

Lateral: ☒

Madeira: ☐

Alumínio: ☐

Cor: ☐

Outra: ☐

Vidro simples: ☐

Vidro duplo: ☐

Muito Bom: ☐

Bom: ☐

Satisfatório: ☐

Mau: ☐

Sombroamento:

Portadas: ☒

Persianas: ☒

Estores: ☐

Madeira: ☐

Alumínio: ☐

Outra: Branco

Muito Bom: ☐

Bom: ☐

Satisfatório: ☐

Mau: ☐

Portas:

Alçados:

Principal: ☒

Tardoz: ☒

Madeira: ☒

Alumínio: ☐

Cor: ☐

Outra: ☐

Muito Bom: ☐

Bom: ☐

Satisfatório: ☐

Mau: ☒

Anexos:

Nr. anexos: 8

Materiais:

Acessível através de:

Função doméstica:

Janelas:

Portas:

Habitada: ☐

Não Habitada: ☒

Ruínas: ☐

Observações:

degraus entoados

Nr. Casa: 49
Tipologia: T3

CARACTERÍSTICAS

PATOLOGIAS

Cozinha/Sala:

Paredes:	Reboco:	☒
	Gesso cartonado:	☐
Tecto:	Reboco:	☐
	Madeira:	☒
Pavimento:	Soalho:	☐
	Mosaico:	☒
	Alcatifa:	☐
Janela:	Madeira:	☒
	Alumínio:	☐
	PVC:	☐

Paredes:	Condensações:	☒
	Bolores:	☒
	Fissuras:	☒
	Desagregação Reboco:	☒
	Dureza	☐
Tecto:	Condensações:	☒
	Bolores:	☐
	Fissuras:	☐
	Defomação:	☐

Quarto: Grande

Paredes:	Reboco:	☒
	Gesso cartonado:	☐
Tecto:	Reboco:	☐
	Madeira:	☒
Pavimento:	Soalho:	☒
	Mosaico:	☐
	Alcatifa:	☐
Janela:	Madeira:	☒
	Alumínio:	☐
	PVC:	☐

Paredes:	Condensações:	☒
	Bolores:	☒
	Fissuras:	☒
	Desagregação Reboco:	☒
Tecto:	Condensações:	☒
	Bolores:	☐
	Fissuras:	☒
	Defomação:	☒

Quarto: Pequeno

Paredes:	Reboco:	☒
	Gesso cartonado:	☐
Tecto:	Reboco:	☐
	Madeira:	☒
Pavimento:	Soalho:	☐
	Mosaico:	☐
	Alcatifa:	☐
Janela:	Madeira:	☒
	Alumínio:	☐
	PVC:	☐

Paredes:	Condensações:	☒
	Bolores:	☐
	Fissuras:	☒
	Desagregação Reboco:	☐
Tecto:	Condensações:	☐
	Bolores:	☐
	Fissuras:	☒
	Defomação:	☒

CARACTERÍSTICAS

PATOLOGIAS

Quarto: pequeno

Paredes: Reboco: ☒ ☒ Gesso cartonado: ☒

Tecto: Reboco: ☒ Madeira: ☒

Pavimento: Soalho: ☒ Mosaico: ☒ Alcatifa: ☒

Janela: Madeira: ☒ Aluminio: ☒ PVC: ☒

Paredes: Condensações: ☒ Bolores: ☒ Fissuras: ☒ Desagregação Reboco: ☒ pintura a descair

Tecto: Condensações: ☒ Bolores: ☒ Fissuras: ☒ Defomação: ☒

Quarto de Banho:

Paredes: Reboco: ☒ Azulejo: ☒

Tecto: Reboco: ☒ Madeira: ☒

Pavimento: Soalho: ☒ Mosaico: ☒ Alcatifa: ☒

Janela: Madeira: ☒ Aluminio: ☒ PVC: ☒

Paredes: Condensações: ☒ Bolores: ☒ Fissuras: ☒ Desagregação Reboco: ☒

Tecto: Condensações: ☒ Bolores: ☒ Fissuras: ☒ Defomação: ☒

Bacia de retrete: ☒ Lavatório: ☒ Base chuveiro: ☒ Banheira: ☒ Bidé

Sistemas construtivos:

Paredes: Alvenaria Tijolo: ☒ Tabique: ☒

Pavimentos: Paus Rolados: ☒ Laje Aligeirada: ☒

Cobertura: Asnas Madeira: ☒ Laje Aligeirada: ☒

Observações:

~~Casa de tijolo~~ Armazen crw

Nr. Casa: 50
 Tipologia Original: T3
 Nr. Habitantes:
 Idades:
 Profissões:

CARACTERÍSTICAS

ESTADO ATUAL

Telhado: Telhas: ☒ Telhas partidas: ☒ Muito Bom: ☐
 Outra: ☒ Falta de telhas: ☒ Bom: ☐
 Musgo: ☒ Satisfatório: ☒
 Outras: ☐ Mau: ☐

Fachada: Fissuras: ☐ Muito Bom: ☐
 Manchas: ☐ Bom: ☐
 Reboco branco e pedra à vista: ☒ Desagregação reboco: ☒ Satisfatório: ☒
 Outra: ☐ Outras: ☐ Mau: ☐

Caixilharia:

Janelas: Madeira: ☒ Muito Bom: ☐
 Alçados: Principal: ☒ Bom: ☐
 Tardoz: ☒ Satisfatório: ☒
 Lateral: ☒ Cor: Branco (N.O.)
 Outra: ☐ Vidro simples: ☒ Mau: ☐
 Vidro duplo: ☐

Sombroamento:

Portadas: ☒ Madeira: ☒ Muito Bom: ☐
 Persianas: ☐ Alumínio: ☐ Bom: ☐
 Estores: ☐ Outra: Castanho Satisfatório: ☒
 Mau: ☐

Portas:

Alçados: Madeira: ☒ Muito Bom: ☐
 Principal: ☒ Alumínio + Vidro Bom: ☐
 Tardoz: ☐ Cor: ☐ Satisfatório: ☒
 Outra: ☐ Mau: ☐

Anexos:

Nr. anexos: (Garagem) 5
 Materiais:
 Acessível através de:
 Função doméstica:
 Janelas:
 Portas:

Habitada: ☐ Não Habitada: ☐ Ruínas: ☐

Observações: Plano + rede e vazei + 202/200

Nr. Casa: 51
Tipologia Original: T3
Nr. Habitantes:
Idades:
Profissões:

CARACTERÍSTICAS

ESTADO ATUAL

Telhado: Telhas: ☒ Telhas partidas: ☒ Muito Bom: ☐
Outra: ☐ Falta de telhas: ☐ Bom: ☐
Musgo: ☒ Satisfatório: ☐
Outras: ☐ Mau: ☒

Fachada: Fissuras: ☒ Muito Bom: ☐
Manchas: ☒ Bom: ☐
Reboco branco e pedra à vista: ☒ Desagregação reboco: ☒ Satisfatório: ☐
Outra: ☐ Outras: ☐ Mau: ☒

Caixilharia:

Janelas: Madeira: ☒ Muito Bom: ☐
Alçados: Principal: ☒ Bom: ☐
Tardoz: ☐ Cor: Branco Vidro simples: ☒ Satisfatório: ☐
Lateral: ☐ Outra: ☐ Vidro duplo: ☐ Mau: ☐

Sombroamento: Muito Bom: ☐
Portadas: ☐ Bom: ☒
Persianas: ☒ Alumínio: ☐ Satisfatório: ☐
Estores: ☐ Outra: Branco Mau: ☐

Portas: Madeira: ☒ Muito Bom: ☐
Alçados: Principal: ☐ Alumínio: ☐ Bom: ☒
Tardoz: ☐ Cor: Castanho Satisfatório: ☐
Outra: ☐ Outra: ☐ Mau: ☐

Anexos:

Nr. anexos: 5
Materiais:
Acessível através de:
Função doméstica:
Janelas:
Portas:

Habitada: ☒ Não Habitada: ☐ Ruínas: ☐

Observações:

Nr. Casa: 51
Tipologia: T3

CARACTERÍSTICAS

Cozinha/Sala:

Paredes:	Reboco:	☒
	Gesso cartonado:	☐
Tecto:	Reboco:	☐
	Madeira:	☒
Pavimento:	Soalho:	☐
	Mosaico:	☒
	Alcatifa:	☐
Janela:	Madeira:	☒
	Alumínio:	☒
	PVC:	☐

PATOLOGIAS

Paredes:	Condensações:	☒
	Bolores:	☒
	Fissuras:	☒
	Desagregação Reboco:	☒
	Buracos:	☐

Tecto:	Condensações:	☒
	Bolores:	☐
	Fissuras:	☒
	Defomação:	☐

Quarto: G.

Paredes:	Reboco:	☒
	Gesso cartonado:	☐
Tecto:	Reboco:	☐
	Madeira:	☒
Pavimento:	Soalho:	☒
	Mosaico:	☐
	Alcatifa:	☐
Janela:	Madeira:	☒
	Alumínio:	☒
	PVC:	☐

Paredes:	Condensações:	☒
	Bolores:	☒
	Fissuras:	☒
	Desagregação Reboco:	☒

Tecto:	Condensações:	☒
	Bolores:	☒
	Fissuras:	☒
	Defomação:	☒

Quarto: H.

Paredes:	Reboco:	☒
	Gesso cartonado:	☐
Tecto:	Reboco:	☐
	Madeira:	☒
Pavimento:	Soalho:	☒
	Mosaico:	☐
	Alcatifa:	☐
Janela:	Madeira:	☐
	Alumínio:	☒
	PVC:	☐

Paredes:	Condensações:	☒
	Bolores:	☒
	Fissuras:	☒
	Desagregação Reboco:	☒

Tecto:	Condensações:	☒
	Bolores:	☒
	Fissuras:	☒
	Defomação:	☒

CARACTERÍSTICAS

PATOLOGIAS

Quarto: P

Paredes: Reboco: ☒
Gesso cartonado: ☒

Tecto: Reboco: ☒
Madeira: ☒

Pavimento: Soalho: ☒
Mosaico: ☒
Alcatifa: ☒

Janela: Madeira: ☒
Aluminio: ☒
PVC: ☒

Paredes: Condensações: ☒
Bolors: ☒
Fissuras: ☒
Desagregação Reboco: ☒

Tecto: Condensações: ☒
Bolors: ☒
Fissuras: ☒
Defomação: ☒

Quarto de Banho:

Paredes: Reboco: ☒
Azulejo: ☒

Tecto: Reboco: ☒
Madeira: ☒

Pavimento: Soalho: ☒
Mosaico: ☒
Alcatifa: ☒

Janela: Madeira: ☒
Aluminio: ☒
PVC: ☒

Paredes: Condensações: ☒
Bolors: ☒
Fissuras: ☒
Desagregação Reboco: ☒

Tecto: Condensações: ☒
Bolors: ☒
Fissuras: ☒
Defomação: ☒

Bacia de retrete: ☒ Lavatório: ☒ Base chuveiro: ☒ Banheira: ☒ Bidé

Sistemas construtivos:

Paredes: Alvenaria Tijolo: ☒
Tabique: ☒

Pavimentos: Paus Rolados: ☒
Laje Aligeirada: ☒

Cobertura: Asnas Madeira: ☒
Laje Aligeirada: ☒

Observações:

Habitado, bastante desgastado, muitos bolors

0.

Nr. Casa: 52
Tipologia Original: T3
Nr. Habitantes:
Idades:
Profissões:

CARACTERÍSTICAS

ESTADO ATUAL

Telhado: Telhas: ☒ Telhas partidas: ☒ Muito Bom:
Outra: ☒ Falta de telhas: ☐ Bom:
Musgo: ☐ Satisfatório:
Outras: ☐ Mau: ☒

Fachada: Fissuras: ☐ Muito Bom:
Manchas: ☒ Bom:
Reboco branco e pedra à vista: ☒ Desagregação reboco: ☒ Satisfatório:
Outro: ☐ Outras: ☐ Mau: ☒

Caixilharia:

Janelas: ☐ Muito Bom:
Alçados: ☐ Bom:
Principal: 2 ☐ Madeira: 0 ☐ Satisfatório:
Tardoz: 3 ☐ Alumínio: ☐ Mau: ☒
Lateral: 0 ☐ Cor: Branco ☐ Vidro simples: ☒
Outra: ☐ Outra: ☐ Vidro duplo: ☐

Sombroamento:

Portadas: ☐ Madeira: ☐ Muito Bom:
Persianas: ☒ Alumínio: ☐ Bom:
Estores: ☐ Outra: Branco ☐ Satisfatório:
Mau: ☐

Portas:

Alçados: ☐ Madeira: catandu + Vicho ☐ Muito Bom:
Principal: 1 ☐ Alumínio: ☐ Bom:
Tardoz: 1 ☐ Cor: ☐ Satisfatório:
Outra: ☐ Outra: ☐ Mau: ☐

Anexos:

Nr. anexos: 10 ☒
Materiais: ☐
Acessível através de: ☐
Função doméstica: ☐
Janelas: ☐
Portas: ☐

Habitada: ☒ Não Habitada: ☐ Ruínas: ☐

Observações: muro frente c/ vegetação e portão

Nr. Casa: 54
Tipologia Original: T3
Nr. Habitantes:
Idades:
Profissões:

CARACTERÍSTICAS

ESTADO ATUAL

Telhado: Telhas: ☒ Telhas partidas: ☒ Muito Bom: ☐
Outra: ☒ Falta de telhas: ☒ Bom: ☐
Musgo: ☒ Satisfatório: ☐
Outras: ☐ Mau: ☒

Fachada: Fissuras: ☒ Muito Bom: ☐
Manchas: ☒ Bom: ☐
Reboco branco e pedra à vista: ☒ Desagregação reboco: ☒ Satisfatório: ☐
Outro: ☐ Outras: ☐ Mau: ☒

Caixilharia:

Janelas: ☐ Muito Bom: ☐
Alçados: Principal: 2 Madeira: 2 Bom: ☒
Tardoz: 3 Alumínio: 2 Satisfatório: ☒
Lateral: 0 Cor: ☐ Mau: ☐
Outra: ☐ Vidro simples: ☒
Vidro duplo: ☐

Sombroamento:

Portadas: ☐ Muito Bom: ☐
Persianas: ☒ Madeira: ☐ Bom: ☒
Estores: ☐ Alumínio: ☐ Satisfatório: ☐
Outra: Branca Mau: ☐

Portas:

Alçados: Madeira: ☐ Muito Bom: ☐
Principal: 1 F Alumínio: + Vidro F Bom: ☒
Tardoz: ☐ Cor: ☐ Satisfatório: ☐
Outra: ☐ Mau: ☐

Anexos:

Nr. anexos: (4) S
Materiais: ☐
Acessível através de: ☐
Função doméstica: ☐
Janelas: ☐
Portas: ☐

Habitada: ☐ Não Habitada: ☐ Ruínas: ☐

Observações: telha baixo + rede + portão frente
para duas frentes.

Nr. Casa: 56
 Tipologia Original: T2
 Nr. Habitantes:
 Idades:
 Profissões:

CARACTERÍSTICAS

ESTADO ATUAL

Telhado: Telhas: ☒ Telhas partidas: ☒ Muito Bom: ☐
 Outra: ☒ Falta de telhas: ☒ Bom: ☐
 Musgo: ☒ Satisfatório: ☐
 Outras: ☐ Mau: ☒

Fachada: Fissuras: ☒ Muito Bom: ☐
 Manchas: ☒ Bom: ☐
 Reboco branco e pedra à vista: ☒ Desagregação reboco: ☒ Satisfatório: ☐
 Outro: ☐ Outras: ☐ Mau: ☒

Caixilharia: Não
 Janelas: ☒ Muito Bom: ☐
 Alçados: ☒ Bom: ☐
 Principal: ☒ Satisfatório: ☐
 Tardoz: ☒ Mau: ☐
 Lateral: ☒ Madeira: ☐
 Cor: ☐ Vidro simples: ☐
 Outra: ☐ Vidro duplo: ☐

Sombroamento: ☒ Muito Bom: ☐
 Portadas: ☒ Bom: ☐
 Persianas: ☒ Satisfatório: ☐
 Estores: ☒ Madeira: ☐
 Outra: Branco Mau: ☐

Portas: ☒ Muito Bom: ☐
 Alçados: ☒ Bom: ☐
 Principal: ☒ Satisfatório: ☐
 Tardoz: ☒ Madeira: ☐
 Outra: ☐ Cor: ☐
 Outra: ☐ Vidro: ☒ Mau: ☐

Anexos:
 Nr. anexos: Sim
 Materiais: Alvenaria + bloco
 Acessível através de:
 Função doméstica:
 Janelas: Sim
 Portas: Sim

Habitada: ☒ Não Habitada: ☐ Ruínas: ☐

Observações: telhado + portas entrada

Nr. Casa: 58
 Tipologia Original: 13
 Nr. Habitantes:
 Idades:
 Profissões:



0.

CARACTERÍSTICAS

ESTADO ATUAL

Telhado:

Telhas:
 Outra:

Mantido
 tipo - - - - -
 - lbnvoo



Telhas partidas:
 Falta de telhas:
 Musgo:
 Outras:



Muito Bom:
 Bom:
 Satisfatório:
 Mau:



Fachada:

Reboco branco e pedra à vista:
 Outro:



Fissuras:
 Manchas:
 Desagregação reboco:
 Outras:



Muito Bom:
 Bom:
 Satisfatório:
 Mau:



Janelas:

Alçados:

Principal:
 Tardoz:
 Lateral:



Madeira: O.
 Alumínio:
 Cor: Branco
 Outra:



Vidro simples:
 Vidro duplo:



Muito Bom:
 Bom:
 Satisfatório:
 Mau:



Sombroamento:

Portadas:
 Persianas:
 Estores:



Madeira: O.
 Alumínio:
 Outra: Castanho



Muito Bom:
 Bom:
 Satisfatório:
 Mau:



Portas:

Alçados:

Principal:
 Tardoz:



Madeira: O.
 Alumínio:
 Cor: Castanho
 Outra:



Muito Bom:
 Bom:
 Satisfatório:
 Mau:



Anexos:

Nr. anexos:

Materiais:

Acessível através de:

Função domestica:

Janelas:

Portas:

Habitada:



Não Habitada:




Ruínas:



Observações:

fluido + portão



0.

Nr. Casa: 60
 Tipologia Original: T3
 Nr. Habitantes:
 Idades:
 Profissões:

CARACTERÍSTICAS

ESTADO ATUAL

Telhado: Telhas: ☒ Telhas partidas: ☒ Muito Bom: ☐
 Outra: ☒ Falta de telhas: ☒ Bom: ☐
 Musgo: ☐ Satisfatório: ☐
 Outras: ☐ Mau: ☒

Fachada: Fissuras: ☒ Muito Bom: ☐
 Manchas: ☒ Bom: ☐
 Reboco branco e pedra à vista: ☒ Desagregação reboco: ☒ Satisfatório: ☐
 Outro: ☐ Outras: ☐ Mau: ☒

Caixilharia:

Janelas: Alçados: Principal: ☒ Madeira: ☒ Muito Bom: ☐
 Tardoz: ☒ Alumínio: ☐ Bom: ☐
 Lateral: ☒ Cor: Branca Vidro simples: ☒ Satisfatório: ☐
 Outra: ☐ Vidro duplo: ☐ Mau: ☒

Sombroamento:

Portadas: ☐ Madeira: ☐ Muito Bom: ☐
 Persianas: ☒ Alumínio: ☐ Bom: ☐
 Estores: ☐ Outra: Branca Satisfatório: ☒
 Mau: ☐

Portas:

Alçados: Madeira: ☐ Muito Bom: ☐
 Alumínio: ☐ Bom: ☒
 Principal: ☒ Cor: Castanho + Vidro Satisfatório: ☐
 Tardoz: ☒ Outra: ☐ Mau: ☐

Anexos:

Nr. anexos: 5m
 Materiais: Reboco + clapa
 Acessível através de: Exterior e suplemento interior.
 Função doméstica:
 Janelas:
 Portas: 1 p/ exterior (jardim lateral)

Habitada: ☒ Não Habitada: ☐ Ruínas: ☐

Observações: Ruído rebocado + portão aberta + portão garagem.

Nr. Casa: 62
Tipologia Original: T2
Nr. Habitantes:
Idades:
Profissões:

CARACTERÍSTICAS

ESTADO ATUAL

Telhado:

Telhas:
Outra:



Telhas partidas:
Falta de telhas:
Musgo:
Outras:



Muito Bom:
Bom:
Satisfatório:
Mau:

Fachada:

Reboco branco e pedra à vista: ☐
Outro:

Fissuras:
Manchas:
Desagregação reboco:
Outras:



Muito Bom:
Bom:
Satisfatório:
Mau:

Caixilharia:

Janelas:

Alçados:

Principal:
Tardoz:
Lateral:

2
1

Madeira: O.
Alumínio:
Cor: Branco
Outra:



Vidro simples:
Vidro duplo:



Muito Bom:
Bom:
Satisfatório:
Mau:

Sombroamento:

1 Portadas:
2 Persianas:
Estores:

1
2

Madeira: O.
Alumínio:
Outra: Branco (2)



Muito Bom:
Bom:
Satisfatório:
Mau:



Portas:

Alçados:

Principal: 1
Tardoz: 0

Madeira:
Alumínio:
Cor: Castanha
Outra:



Muito Bom:
Bom:
Satisfatório:
Mau:



Anexos:

Nr. anexos: NA
Materiais:
Acessível através de:
Função doméstica:
Janelas:
Portas:

Habitada: ☐ Não Habitada: ☒ Ruínas: ☐

Observações:

Nr. Casa: 62
Tipologia: 12

CARACTERÍSTICAS

PATOLOGIAS

Cozinha/Sala:

Paredes: Reboco: ☒
Gesso cartonado: ☐
Tecto: Reboco: ☐
Madeira: ☒
Pavimento: CIMENTO ☒
Soalho: ☐
Mosaico: ☐
Alcatifa: ☐
Janela: Madeira: ☒
Aluminio: ☐
PVC: ☐

Paredes: Condensações: ☒
Bolors: ☐
Fissuras: ☒
Desagregação Reboco: ☒
Tecto: Condensações: ☐
Bolors: ☐
Fissuras: ☒
Defomação: ☒

Quarto: 6.

Paredes: Reboco: ☒
Gesso cartonado: ☐
Tecto: Reboco: ☐
Madeira: ☒
Pavimento: Soalho: ☒
Mosaico: ☐
Alcatifa: ☐
Janela: Madeira: ☒
Aluminio: ☐
PVC: ☐

Paredes: Condensações: ☒
Bolors: ☐
Fissuras: ☒
Desagregação Reboco: ☒
Tecto: Condensações: ☐
Bolors: ☐
Fissuras: ☒
Defomação: ☐

Quarto: 9.

Paredes: Reboco: ☒
Gesso cartonado: ☐
Tecto: Reboco: ☐
Madeira: ☒
Pavimento: → 114 cm de cimento ☒
Soalho: ☒
Mosaico: ☐
Alcatifa: ☐
Janela: Madeira: ☒
Aluminio: ☐
PVC: ☐

Paredes: Condensações: ☒
Bolors: ☐
Fissuras: ☒
Desagregação Reboco: ☒
Tecto: Condensações: ☐
Bolors: ☒
Fissuras: ☒
Defomação: ☐

CARACTERÍSTICAS

PATOLOGIAS

Quarto:

Paredes: Reboco: ☐
Gesso cartonado: ☐
Tecto: Reboco: ☐
Madeira: ☐
Pavimento: Soalho: ☐
Mosaico: ☐
Alcatifa: ☐
Janela: Madeira: ☐
Aluminio: ☐
PVC: ☐

Paredes: Condensações: ☐
Bolors: ☐
Fissuras: ☐
Desagregação Reboco: ☐
Tecto: Condensações: ☐
Bolors: ☐
Fissuras: ☐
Defomação: ☐

Quarto de Banho:

Paredes: Reboco: ☒
Azulejo: ☐
Tecto: Reboco: ☐
Madeira: ☒
Pavimento: Soalho: ☐
Mosaico: ☒
Alcatifa: ☐
Janela: Madeira: ☒
Aluminio: ☐
PVC: ☐

Paredes: Condensações: ☒
Bolors: ☒
Fissuras: ☐
Desagregação Reboco: ☐
Tecto: Condensações: ☒
Bolors: ☒
Fissuras: ☒
Defomação: ☐

Bacia de retrete: ☒ Lavatório: ☒ Base chuveiro: ☒ Banheira: ☐ Bidé: ☐

Sistemas construtivos:

Paredes:
Alvenaria Tijolo: ☒
Tabique: ☐

Pavimentos:
Paus Rolados: ☒
Laje Aligeirada: ☒

Cobertura:
Asnas Madeira: ☒
Laje Aligeirada: ☐

Observações:

Nr. Casa: 64
Tipologia Original: T2
Nr. Habitantes:
Idades:
Profissões:

PATO

CARACTERÍSTICAS

ESTADO ATUAL

Telhado: Telhas: ☒ Telhas partidas: ☒ Muito Bom: ☐
Outra: ☒ Faltas de telhas: ☐ Bom: ☐
Musgo: ☒ Satisfatório: ☐
Outras: ☐ Mau: ☒

Fachada: Fissuras: ☒ Muito Bom: ☐
Manchas: ☒ Bom: ☐
Reboco branco e pedra à vista: ☒ Desagregação reboco: ☒ Satisfatório: ☐
Outro: ☐ Outras: ☒ Mau: ☒

Caixilharia:

Janelas: Madeira: N.O. ☒ Muito Bom: ☐
Alçados: Principal: ☒ Alumínio: ☐ Bom: ☐
Tardoz: ☒ Cor: Branco ☒ Satisfatório: ☒
Lateral: ☒ Outra: ☐ Vidro simples: ☒ Mau: ☐
Vidro duplo: ☐

Sombroamento:


Portadas: ☒ Madeira: O. ☒ Muito Bom: ☐
Persianas: ☐ Alumínio: ☐ Bom: ☐
Estores: ☐ Outra: Castanho ☐ Satisfatório: ☒
Mau: ☐ Alçada Tardoz não tem sobreaceno b.

Portas:

Alçados: Madeira: Tel N.O. ☒ Muito Bom: ☐
Principal: ☒ Alumínio: ☐ Bom: ☐
Tardoz: ☒ Cor: ☐ Satisfatório: ☒
Outra: ☐ Mau: ☐
Lo Reduço N.O.

Anexos:

Nr. anexos: Sim
Materiais: Blocos + tijolo (sem chumbo)
Acessível através de: porta (moderna)
Função doméstica: Cozinha
Janelas: Sim
Portas: Sim



APEXO

Habitada: ☒ Não Habitada: ☐ Ruínas: ☐

Observações: Anexo ligado (pt. de ligação) à casa.
Relo entrada
lado de + porta

Nr. Casa: 664
Tipologia: T2

(H)

CARACTERÍSTICAS

PATOLOGIAS

Cozinha/Sala: → fechar a cozinha para
fechar a cozinha.

Paredes: Reboco: ☒
Gesso cartonado: ☐

Tecto: Reboco: ☐
Madeira: ☒

Pavimento: Soalho: ☐
Mosaico: ☒
Alcatifa: ☐

Janela: Madeira: ☒ N.O.
Alumínio: ☐
PVC: ☐

Paredes: Condensações: ☒
Bolors: ☐
Fissuras: ☒
Desagregação Reboco: ☐

Tecto: Condensações: ☒
Bolors: ☐
Fissuras: ☐
Defomação: ☐

Quarto: Grande

Paredes: Reboco: ☒
Gesso cartonado: ☐

Tecto: Reboco: ☐
Madeira: ☒

Pavimento: Soalho: ☐
Mosaico: ☐
Alcatifa: ☒

Janela: Madeira: ☒ N.O.
Alumínio: ☐
PVC: ☐

Paredes: Condensações: ☒
Bolors: ☐
Fissuras: ☒
Desagregação Reboco: ☐

Tecto: Condensações: ☐
Bolors: ☐
Fissuras: ☒
Defomação: ☐

Quarto: Pequeno

Paredes: Reboco: ☒
Gesso cartonado: ☐

Tecto: Reboco: ☐
Madeira: ☒

Pavimento: Soalho: ☒
Mosaico: ☐
Alcatifa: ☐

Janela: Madeira: ☒ N.O.
Alumínio: ☐
PVC: ☐

Paredes: Condensações: ☒
Bolors: ☐
Fissuras: ☒
Desagregação Reboco: ☐

Tecto: Condensações: ☐
Bolors: ☐
Fissuras: ☒
Defomação: ☐

CARACTERÍSTICAS

PATOLOGIAS

Quarto:

Paredes: Reboco: ☐
 Gesso cartonado: ☐
 Tecto: Reboco: ☐
 Madeira: ☐
 Pavimento: Soalho: ☐
 Mosaico: ☐
 Alcatifa: ☐
 Janela: Madeira: ☐
 Alumínio: ☐
 PVC: ☐

Paredes: Condensações: ☐
 Bolores: ☐
 Fissuras: ☐
 Desagregação Reboco: ☐
 Tecto: Condensações: ☐
 Bolores: ☐
 Fissuras: ☐
 Deformação: ☐

Quarto de Banho:

Paredes: Reboco: ☒
 Azulejo: ☒
 Tecto: Reboco: ☐
 Madeira: ☒
 Pavimento: Soalho: ☒
 Mosaico: ☒
 Alcatifa: ☐
 Janela: Madeira: ☒
 Alumínio: ☐
 PVC: ☐

Paredes: Condensações: ☒
 Bolores: ☒
 Fissuras: ☒
 Desagregação Reboco: ☐
 Tecto: Condensações: ☒
 Bolores: ☐
 Fissuras: ☐
 Deformação: ☐

Bacia de retrete: ☒ Lavatório: ☒ Base chuveiro: ☒ Banheira: ☐ Bidé: ☐

Sistemas construtivos:

Paredes:
 Alvenaria Tijolo: ☒
 Tabique: ☐

Pavimentos:
 Paus Rolados: ☒
 Laje Aligeirada: ☒

Cobertura:
 Asnas Madeira: ☒
 Laje Aligeirada: ☐

Observações:

Nr. Casa: 66
Tipologia Original: T2
Nr. Habitantes:
Idades:
Profissões:

CARACTERÍSTICAS

ESTADO ATUAL

Telhado: Telhas: ☒ Telhas partidas: ☒ Muito Bom: ☐
Outra: ☒ Faltas de telhas: ☒ Bom: ☐
Musgo: ☒ Satisfatório: ☐
Outras: ☐ Mau: ☒

Fachada: Fissuras: ☒ Muito Bom: ☐
Manchas: ☒ Bom: ☐
Reboco branco e pedra à vista: ☒ Desagregação reboco: ☒ Satisfatório: ☐
Outro: ☐ Outras: ☐ Mau: ☒

Caixilharia:

Janelas: Madeira: 0 ☒ Muito Bom: ☐
Alçados: Aluminio: ☐ Bom: ☐
Principal: 2 Vidro simples: ☒ Satisfatório: ☐
Tardoz: 2 Vidro duplo: ☐ Mau: ☒
Lateral: 6 Outra: Branco

Sombroamento:

Portadas: ☒ Madeira: 0 ☒ Muito Bom: ☐
Persianas: ☐ Aluminio: ☐ Bom: ☐
Estores: ☐ Outra: Estanbolas Satisfatório: ☒
Mau: ☐

Portas: Madeira: ☒ Muito Bom: ☐
Alçados: Aluminio: ☐ Bom: ☐
Principal: 0.1 Cor: Estanbolas Satisfatório: ☐
Tardoz: 1 Outra: ☐ Mau: ☒

Anexos:

Nr. anexos: Sim
Materiais: Selgada
Acessível através de:
Função domestica:
Janelas:
Portas:

Habitada: ☒ Não Habitada: ☐ Ruínas: ☐ (Divida)

Observações: Para entrada
Porta + Vedação rede fronte

Nr. Casa: 68
Tipologia Original: T2
Nr. Habitantes:
Idades:
Profissões:

CARACTERÍSTICAS

ESTADO ATUAL

Telhado: Telhas: ☒ Telhas partidas: ☒ Muito Bom: ☐
Outra: ☐ Faltas de telhas: ☒ Bom: ☐
Musgo: ☒ Satisfatório: ☐
Outras: ☐ Mau: ☒

Fachada: Fissuras: ☒ Muito Bom: ☐
Manchas: ☒ Bom: ☐
Reboco branco e pedra à vista: ☒ Desagregação reboco: ☒ Satisfatório: ☐
Outro: ☐ Outras: ☐ Mau: ☒

Caixilharia:

Janelas: Madeira: ☒ Muito Bom: ☐
Alçados: Principal: 2 Alumínio: ☐ Bom: ☐
Tardoz: ☐ Cor: Branco Vidro simples: ☒ Satisfatório: ☐
Lateral: ☐ Outra: ☐ Vidro duplo: ☐ Mau: ☒

Sombroamento:

Portadas: ☒ Madeira: ☐ Muito Bom: ☐
Persianas: ☐ Alumínio: ☐ Bom: ☐
Estores: ☐ Outra: Castanho Satisfatório: ☒
Mau: ☐

Portas:

Alçados: Madeira: N.O. ☒ Muito Bom: ☐
Principal: 1 Alumínio: ☐ Bom: ☐
Tardoz: ☐ Cor: Castanho Satisfatório: ☒
Outra: ☐ Mau: ☐

Anexos:

Nr. anexos: 5m
Materiais: ☐
Acessível através de: ☐
Função doméstica: ☐
Janelas: ☐
Portas: ☐

Habitada: ☐ Não Habitada: ☒ Ruínas: ☐

Observações: Vegetação a limitar frente.

Nr. Casa: 70 70
Tipologia Original: 72
Nr. Habitantes:
Idades:
Profissões:

0.

CARACTERÍSTICAS

ESTADO ATUAL

Telhado: Telhas: ☒ Telhas partidas: ☒ Muito Bom: ☐
Outra: ☒ Falta de telhas: ☐ Bom: ☐
Musgo: ☒ Satisfatório: ☐
Outras: ☐ Mau: ☒

Fachada: Fissuras: ☒ Muito Bom: ☐
Manchas: ☒ Bom: ☐
Reboco branco e pedra à vista: ☒ Desagregação reboco: ☒ Satisfatório: ☐
Outra: ☐ Outras: ☐ Mau: ☒

Caixilharia:

Janelas: Madeira: ☐ Muito Bom: ☐
Alçados: Alumínio: ☐ Bom: ☐
Principal: ☒ Cor: Branco Satisfatório: ☐
Tardoz: ☐ Vidro simples: ☒ Mau: ☒
Lateral: ☐ Vidro duplo: ☐

Sombreamento:

Portadas: ☐ Muito Bom: ☐
Persianas: ☒ Bom: ☐
Estores: ☐ Alumínio: ☐ Satisfatório: ☐
Outra: Branco Mau: ☒

Portas:

Alçados: Madeira: ☐ Muito Bom: ☐
Alumínio: rede + vidro ☒ Bom: ☐
Principal: ☐ Cor: Satisfatório: ☐
Tardoz: ☐ Outra: Mau: ☒

Anexos:

Nr. anexos: 5
Materiais:
Acessível através de:
Função doméstica:
Janelas:
Portas:

Habitada: ☐ Não Habitada: ☒ Ruínas: ☐ (Dúvida)

Observações: Pleno sol baixo
rede + portão

Nr. Casa: 10
Tipologia: T2

CARACTERÍSTICAS

PATOLOGIAS

Cozinha/Sala:

Paredes: Reboco: ☒
Gesso cartonado: ☐
Tecto: Reboco: ☐
Madeira: ☒
Pavimento: ~~Madeira~~ ☒
Soalho: ☒
Mosaico: ☐
Alcatifa: ☐
Janela: Madeira: ☒
Alumínio: ☐
PVC: ☐

Paredes: Condensações: ☒
Bolors: ☒
Fissuras: ☒
Desagregação Reboco: ☒

Tecto: Condensações: ☒
Bolors: ☐
Fissuras: ☐
Defomação: ☐

Quarto: G

Paredes: Reboco: ☒
Gesso cartonado: ☐
Tecto: Reboco: ☐
Madeira: ☒
Pavimento: Soalho: ☒
Mosaico: ☐
Alcatifa: ☐
Janela: Madeira: ☒
Alumínio: ☐
PVC: ☐

Paredes: Condensações: ☒
Bolors: ☒
Fissuras: ☒
Desagregação Reboco: ☒

Tecto: Condensações: ☒
Bolors: ☐
Fissuras: ☒
Defomação: ☐

Quarto: P

Paredes: Reboco: ☒
Gesso cartonado: ☐
Tecto: Reboco: ☐
Madeira: ☒
Pavimento: Soalho: ☒
Mosaico: ☐
Alcatifa: ☐
Janela: Madeira: ☒
Alumínio: ☐
PVC: ☐

Paredes: Condensações: ☒
Bolors: ☐
Fissuras: ☒
Desagregação Reboco: ☒

Tecto: Condensações: ☒
Bolors: ☐
Fissuras: ☒
Defomação: ☒

CARACTERÍSTICAS

PATOLOGIAS

Quarto:

Paredes: Reboco: ☐
Gesso cartonado: ☐
Tecto: Reboco: ☐
Madeira: ☐
Pavimento: Soalho: ☐
Mosaico: ☐
Alcatifa: ☐
Janela: Madeira: ☐
Aluminio: ☐
PVC: ☐

Paredes: Condensações: ☐
Bolors: ☐
Fissuras: ☐
Desagregação Reboco: ☐
Tecto: Condensações: ☐
Bolors: ☐
Fissuras: ☐
Defomação: ☐

Quarto de Banho: Não acessível

Paredes: Reboco: ☐
Azulejo: ☐
Reboco: ☐
Madeira: ☐
Pavimento: Soalho: ☐
Mosaico: ☐
Alcatifa: ☐
Janela: Madeira: ☐
Aluminio: ☐
PVC: ☐

Paredes: Condensações: ☐
Bolors: ☐
Fissuras: ☐
Desagregação Reboco: ☐
Tecto: Condensações: ☐
Bolors: ☐
Fissuras: ☐
Defomação: ☐

Bacia de retrete: ☐ Lavatório: ☐ Base chuveiro: ☐ Banheira: ☐ Bidé: ☐

Sistemas construtivos:

Paredes:
Alvenaria Tijolo: ☒
Tabique: ☐

Pavimentos:
Paus Rolados: ☒
Laje Aligeirada: ☒

Cobertura:
Asnas Madeira: ☒
Laje Aligeirada: ☐

Observações:

Nr. Casa: 71
Tipologia Original: 72
Nr. Habitantes:
Idades:
Profissões:

0.

CARACTERÍSTICAS

ESTADO ATUAL

Telhado: Telhas: ☒ Telhas partidas: ☒ Muito Bom: ☐
Outra: ☒ Falta de telhas: ☒ Bom: ☐
Musgo: ☐ Satisfatório: ☐
Outras: ☐ Mau: ☒

Fachada: Fissuras: ☒ Muito Bom: ☐
Manchas: ☒ Bom: ☐
Reboco branco e pedra à vista: ☒ Desagregação reboco: ☐ Satisfatório: ☐
Outra: ☐ Outras: ☐ Mau: ☒

Caixilharia:

Janelas: ☐ Muito Bom: ☐
Alçados: ☐ Bom: ☐
Principal: ☒ Madeira: ☒ Satisfatório: ☐
Tardoz: ☐ Alumínio: ☐ Mau: ☒
Lateral: ☐ Cor: Brancas
Outra: ☐ Vidro simples: ☐
Vidro duplo: ☐

Sombroamento:

Portadas: ☐ Muito Bom: ☐
Persianas: ☒ Bom: ☐
Estores: ☐ Madeira: ☐ Satisfatório: ☒
Alumínio: ☐ Mau: ☐
Outra: Brancas

Portas:

Alçados: ☐ Muito Bom: ☐
Principal: ☐ Madeira: ☐ Bom: ☐
Tardoz: ☐ Alumínio: ☐ Satisfatório: ☒
Cor: Branco + Verde
Outra: ☐ Mau: ☐

Anexos:

Nr. anexos: 18 + 12
Materiais: ☐
Acessível através de: ☐
Função doméstica: ☐
Janelas: ☐
Portas: ☐

Habitada: ☐ Não Habitada: ☐ Ruínas: ☐

Observações: Recolha + Portão
Chave e fecho de madeira

Nr. Casa: 72
Tipologia Original: 12
Nr. Habitantes:
Idades:
Profissões:

CARACTERÍSTICAS

ESTADO ATUAL

Telhado: Telhas: ☒ Telhas partidas: ☒ Muito Bom: ☐
Outra: ☒ Falta de telhas: ☒ Bom: ☐
Musgo: ☒ Satisfatório: ☐
Outras: ☐ Mau: ☒

Fachada: Fissuras: ☒ Muito Bom: ☐
Manchas: ☒ Bom: ☐
Reboco branco e pedra à vista: ☒ Desagregação reboco: ☒ Satisfatório: ☐
Outro: ☐ Outras: ☐ Mau: ☒

Caixilharia:

Janelas: Madeira: ☒ Muito Bom: ☐
Alçados: Principal: ☒ Alumínio: ☐ Bom: ☐
Tardoz: ☒ Cor: ☐ Satisfatório: ☐
Lateral: ☒ Outra: ☐ Vidro simples: ☒ Mau: ☒
Vidro duplo: ☐

Sombroamento:

Portadas: ☐ Madeira: ☐ Muito Bom: ☐
Persianas: ☒ Alumínio: ☐ Bom: ☐
Estores: ☐ Outra: Branco Satisfatório: ☒
Mau: ☐

Portas:

Alçados: Madeira: ☒ Muito Bom: ☐
Principal: ☐ Alumínio: ☐ Bom: ☐
Tardoz: ☐ Cor: Castanho Satisfatório: ☒
Outra: ☐ Mau: ☐

Anexos:

Nr. anexos: Sim
Materiais:
Acessível através de: porta lateral
Função doméstica: Cozinha
Janelas:
Portas:

Habitada: ☐ Não Habitada: ☒ Ruínas: ☐

Observações: "Passo" plantar
TT destruída.

Nr. Casa: 72
Tipologia:

CARACTERÍSTICAS

PATOLOGIAS

Cozinha/Sala:

Paredes: Reboco: ☒
Gesso cartonado: ☐
Tecto: Reboco: ☐
Madeira: ☒
Pavimento: Soalho: ☒
Mosaico: ☒
Alcatifa: ☐
Janela: Madeira: ☒
Aluminio: ☐
PVC: ☐

Paredes: Condensações: ☒
Bolors: ☐
Fissuras: ☒
Desagregação Reboco: ☒

Tecto: Condensações: ☒
Bolors: ☐
Fissuras: ☐
Defomação: ☒

Quarto: G

Paredes: Reboco: ☒
Gesso cartonado: ☒
Tecto: Reboco: ☐
Madeira: ☒
Pavimento: Soalho: ☒
Mosaico: ☐
Alcatifa: ☐
Janela: Madeira: ☒
Aluminio: ☐
PVC: ☐

Paredes: Condensações: ☒
Bolors: ☐
Fissuras: ☒
Desagregação Reboco: ☒

Tecto: Condensações: ☒
Bolors: ☐
Fissuras: ☐
Defomação: ☐

Quarto: P

Paredes: Reboco: ☒
Gesso cartonado: ☐
Tecto: Reboco: ☐
Madeira: ☒
Pavimento: Soalho: ☒
Mosaico: ☒
Alcatifa: ☐
Janela: Madeira: ☒
Aluminio: ☐
PVC: ☐

Paredes: Condensações: ☐
Bolors: ☐
Fissuras: ☒
Desagregação Reboco: ☒

Tecto: Condensações: ☒
Bolors: ☐
Fissuras: ☐
Defomação: ☒

CARACTERÍSTICAS

PATOLOGIAS

Quarto:

Paredes: Reboco: ☐
Gesso cartonado: ☐
Tecto: Reboco: ☐
Madeira: ☐
Pavimento: Soalho: ☐
Mosaico: ☐
Alcatifa: ☐
Janela: Madeira: ☐
Aluminio: ☐
PVC: ☐

Paredes: Condensações: ☐
Bolors: ☐
Fissuras: ☐
Desagregação Reboco: ☐
Tecto: Condensações: ☐
Bolors: ☐
Fissuras: ☐
Defomação: ☐

Quarto de Banho: *Não existe*

Paredes: Reboco: ☐
Azulejo: ☐
Reboco: ☐
Madeira: ☐
Pavimento: Soalho: ☐
Mosaico: ☐
Alcatifa: ☐
Janela: Madeira: ☐
Aluminio: ☐
PVC: ☐

Paredes: Condensações: ☐
Bolors: ☐
Fissuras: ☐
Desagregação Reboco: ☐
Tecto: Condensações: ☐
Bolors: ☐
Fissuras: ☐
Defomação: ☐

Bacia de retrete: ☐ Lavatório: ☐ Base chuveiro: ☐ Banheira: ☐ Bidé: ☐

Sistemas construtivos:

Paredes:
Alvenaria Tijolo: ☒
Tabique: ☐

Pavimentos:
Paus Rolados: ☐
Laje Aligeirada: ☒

Cobertura:
Asnas Madeira: ☒
Laje Aligeirada: ☐

Observações:

*Arroz eze - Chuado parte do espelho do banheiro
de azulejos, não possui mais o fundo.*

73
Nr. Casa:
Tipologia Original: R
Nr. Habitantes:
Idades:
Profissões:

CARACTERÍSTICAS

ESTADO ATUAL

Telhado: Telhas: ☒ Telhas partidas: ☒ Muito Bom: ☐
Outra: ☐ Falta de telhas: ☐ Bom: ☐
Musgo: ☐ Satisfatório: ☐
Outras: ☐ Mau: ☐

Fachada: Reboco branco e pedra à vista: ☒ Fissuras: ☒ Muito Bom: ☐
Outra: ☐ Manchas: ☒ Bom: ☐
Desagregação reboco: ☐ Satisfatório: ☐
Outras: ☐ Mau: ☐

Caixilharia:

Janelas: Alçados: Principal: ☒ Madeira: ☒ Muito Bom: ☐
Tardoz: ☐ Alumínio: ☐ Bom: ☐
Lateral: ☐ Cor: ☒ Satisfatório: ☐
Outra: ☐ Vidro simples: ☐ Mau: ☐
Vidro duplo: ☐

Sombroamento:

Portadas: ☒ Madeira: ☐ Muito Bom: ☐
Persianas: ☐ Alumínio: ☐ Bom: ☐
Estores: ☐ Outra: ☐ Satisfatório: ☐
Mau: ☐

Portas:

Alçados: Principal: ☒ Madeira: ☒ Muito Bom: ☐
Tardoz: ☐ Alumínio: ☐ Bom: ☐
Cor: ☐ Satisfatório: ☐
Outra: ☐ Mau: ☐

Anexos:

Nr. anexos: 5
Materiais:
Acessível através de:
Função domestica:
Janelas:
Portas:

Habitada: ☒ Não Habitada: ☐ Ruínas: ☐

Observações:

0-

Nr. Casa: 74
Tipologia Original: T2
Nr. Habitantes:
Idades:
Profissões:

CARACTERÍSTICAS

ESTADO ATUAL

Telhado: Telhas: ☒ Telhas partidas: ☒ Muito Bom: ☐
Outra: ☐ Falta de telhas: ☒ Bom: ☐
Musgo: ☒ Satisfatório: ☐
Outras: ☐ Mau: ☒

Fachada: Fissuras: ☒ Muito Bom: ☐
Manchas: ☒ Bom: ☐
Reboco branco e pedra à vista: ☒ Desagregação reboco: ☒ Satisfatório: ☐
Outro: ☐ Outras: ☐ Mau: ☒

Caixilharia:

Janelas: ☐ Muito Bom: ☐
Alçados: ☐ Bom: ☐
Principal: ☒ Madeira: ☒ Satisfatório: ☒
Tardoz: ☒ Alumínio: ☐ Mau: ☐
Lateral: ☒ Cor: Branco Vidro simples: ☒
Outra: ☐ Outra: Vidro duplo: ☐

Sombroamento:

Portadas: ☒ Madeira: ☒ Muito Bom: ☐
Persianas: ☐ Alumínio: ☐ Bom: ☐
Estores: ☐ Outra: Cortante Satisfatório: ☒
Mau: ☐

Portas:

Alçados: ☐ Madeira: N.O. ☒ Muito Bom: ☐
Principal: ☒ Alumínio: ☐ Bom: ☐
Tardoz: ☐ Cor: Castanho Satisfatório: ☒
Outra: ☐ Mau: ☐

Anexos:

Nr. anexos: 1
Materiais:
Acessível através de:
Função domestica:
Janelas:
Portas:

Habitada: ☒ Não Habitada: ☐ Ruínas: ☐

Observações: Rede a fazer de novo

Nr. Casa: 75
Tipologia Original: 2
Nr. Habitantes:
Idades:
Profissões:

CARACTERÍSTICAS

ESTADO ATUAL

Telhado: Telhas: ☒ Telhas partidas: ☒ Muito Bom: ☐
Outra: ☐ Falta de telhas: ☒ Bom: ☐
Musgo: ☒ Satisfatório: ☐
Outras: ☐ Mau: ☒

Fachada: Fissuras: ☒ Muito Bom: ☐
Manchas: ☒ Bom: ☒
Reboco branco e pedra à vista: ☒ Desagregação reboco: ☐ Satisfatório: ☐
Outro: ☐ Outras: ☐ Mau: ☐

Caixilharia:

Janelas: Madeira: 0 ☒ Muito Bom: ☐
Alçados: Principal: ☒ Alumínio: ☐ Bom: ☐
Tardoz: ☒ Cor: Branco Satisfatório: ☒
Lateral: ☒ Outra: ☐ Vidro simples: ☒ Mau: ☒
Vidro duplo: ☐

Sombroamento:

Portadas: ☐ Madeira: ☐ Muito Bom: ☐
Persianas: ☒ Alumínio: ☐ Bom: ☐
Estores: ☐ Outra: ☐ Satisfatório: ☒
Mau: ☐

Portas:

Alçados: Madeira: P.O. ☒ Muito Bom: ☐
Principal: ☒ Alumínio: ☐ Bom: ☐
Tardoz: ☒ Cor: Castanho Satisfatório: ☒
Outra: ☐ Mau: ☐

Anexos:

Nr. anexos: _____
Materiais: _____
Acessível através de: _____
Função domestica: _____
Janelas: _____
Portas: _____

Habitada: ☒ Não Habitada: ☐ Ruínas: ☐

Observações: _____

Nr. Casa: 76 76
 Tipologia Original: T2
 Nr. Habitantes:
 Idades:
 Profissões:

CARACTERÍSTICAS

ESTADO ATUAL

Telhado: Telhas: ☒ Telhas partidas: ☒ Muito Bom: ☐
 Outra: ☐ Falta de telhas: ☐ Bom: ☐
 Musgo: ☐ Satisfatório: ☒
 Outras: ☐ Mau: ☒

Fachada: Fissuras: ☒ Muito Bom: ☐
 Manchas: ☒ Bom: ☐
 Reboco branco e pedra à vista: ☒ Desagregação reboco: ☒ Satisfatório: ☐
 Outro: ☐ Outras: ☐ Mau: ☒

Caixilharia:

Janelas: ☐ Muito Bom: ☐
 Alçados: ☐ Bom: ☐
 Principal: ☒ Madeira: B.O. ☒ Satisfatório: ☒
 Tardoz: ☐ Aluminio: ☐ Mau: ☐
 Lateral: ☐ Cor: Castanho ☐ Vidro simples: ☒
 Outra: ☐ Vidro duplo: ☐

Sombroamento:


Portadas: ☒ Madeira: O. ☒ Muito Bom: ☐
 Persianas: ☐ Aluminio: ☐ Bom: ☐
 Estores: ☐ Outra: Castanho ☐ Satisfatório: ☒
 Mau: ☐

Portas:

Alçados: ☐ Madeira: P.O. ☒ Muito Bom: ☐
 Principal: ☒ Aluminio: ☐ Bom: ☐
 Tardoz: ☐ Cor: Castanho ☐ Satisfatório: ☒
 Outra: ☐ Mau: ☐

Anexos:

Nr. anexos: Sim
 Materiais: Reboco branco + chapa + madeira
 Acessível através de: e coberto
 Função domestica:
 Janelas: Sim
 Portas: Sim



Habitada: ☒ Não Habitada: ☐ Ruínas: ☐

Observações: Revo branco e porta

Nr. Casa: 76
Tipologia: 2



CARACTERÍSTICAS

PATOLOGIAS

Cozinha/Sala:

Paredes: Reboco: ☒
Gesso cartonado: ☐
Tecto: Reboco: ☐
Madeira: ☒
Pavimento: Soalho: ☐
Mosaico: ☒
Alcatifa: ☐
Janela: Madeira: ☒ N.O.
Aluminio: ☐
PVC: ☐

Paredes: Condensações: ☒
Bolors: ☐
Fissuras: ☒
Desagregação Reboco: ☐

Tecto: Condensações: ☒
Bolors: ☐
Fissuras: ☐
Defomação: ☐

Quarto: 6.

Paredes: Reboco: ☒
Gesso cartonado: ☐
Tecto: Reboco: ☐
Madeira: ☒
Pavimento: Soalho: ☐
Mosaico: ☒
Alcatifa: ☐
Janela: Madeira: ☒ N.O.
Aluminio: ☐
PVC: ☐

Paredes: Condensações: ☒
Bolors: ☐
Fissuras: ☒
Desagregação Reboco: ☐

Tecto: Condensações: ☒
Bolors: ☐
Fissuras: ☐
Defomação: ☐

Quarto: 9

Paredes: Reboco: ☒
Gesso cartonado: ☐
Tecto: Reboco: ☐
Madeira: ☒
Pavimento: Soalho: ☐
Mosaico: ☒
Alcatifa: ☐
Janela: Madeira: ☒ N.O.
Aluminio: ☐
PVC: ☐

Paredes: Condensações: ☒
Bolors: ☐
Fissuras: ☒
Desagregação Reboco: ☒

Tecto: Condensações: ☐
Bolors: ☐
Fissuras: ☐
Defomação: ☒

CARACTERÍSTICAS

PATOLOGIAS

Quarto:

Paredes: Reboco: ☐
Gesso cartonado: ☐
Tecto: Reboco: ☐
Madeira: ☐
Pavimento: Soalho: ☐
Mosaico: ☐
Alcatifa: ☐
Janela: Madeira: ☐
Aluminio: ☐
PVC: ☐

Paredes: Condensações: ☐
Bolors: ☐
Fissuras: ☐
Desagregação Reboco: ☐
Tecto: Condensações: ☐
Bolors: ☐
Fissuras: ☐
Defomação: ☐

Quarto de Banho: (NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR)

Paredes: Reboco: ☐
Azulejo: ☐
Reboco: ☐
Madeira: ☐
Pavimento: Soalho: ☐
Mosaico: ☐
Alcatifa: ☐
Janela: Madeira: ☐
Aluminio: ☐
PVC: ☐

Paredes: Condensações: ☐
Bolors: ☐
Fissuras: ☐
Desagregação Reboco: ☐
Tecto: Condensações: ☐
Bolors: ☐
Fissuras: ☐
Defomação: ☐

Bacia de retrete: ☐ Lavatório: ☐ Base chuveiro: ☐ Banheira: ☐ Bidé: ☐

Sistemas construtivos:

Paredes:
Alvenaria Tijolo: ☒
Tabique: ☐

Pavimentos:
Paus Rolados: ☐
Laje Aligeirada: ☒

Cobertura:
Asnas Madeira: ☒
Laje Aligeirada: ☐

Observações:

Casa habitada

Nr. Casa: 77
Tipologia Original: T2
Nr. Habitantes:
Idades:
Profissões:

CARACTERÍSTICAS

ESTADO ATUAL

Telhado: Telhas: ☒ Telhas partidas: ☒ Muito Bom: ☐
Outra: ☒ Falta de telhas: ☒ Bom: ☐
Musgo: ☒ Satisfatório: ☐
Outras: ☐ Mau: ☒

Fachada: Fissuras: ☒ Muito Bom: ☐
Manchas: ☒ Bom: ☐
Reboco branco e pedra à vista: ☒ Desagregação reboco: ☐ Satisfatório: ☐
Outra: ☐ Outras: ☐ Mau: ☒

Caixilharia:

Janelas: Madeira: ☒ Muito Bom: ☐
Alçados: Principal: ☒ Aluminio: ☐ Bom: ☐
Tardoz: ☐ Cor: Branco Vidro simples: ☒ Satisfatório: ☐
Lateral: ☐ Outra: ☐ Vidro duplo: ☐ Mau: ☒

Sombroamento:

Portadas: ☐ Madeira: ☐ Muito Bom: ☐
Persianas: ☒ Aluminio: ☐ Bom: ☐
Estores: ☐ Outra: Branco Satisfatório: ☒
Mau: ☐

Portas:

Alçados: Madeira: ☐ Muito Bom: ☐
Principal: ☒ Aluminio: ☐ Bom: ☐
Tardoz: ☒ Cor: Verde + Vidro (P) Satisfatório: ☒
Outra: ☐ Mau: ☐

Anexos:

Nr. anexos: 1 N
Materiais:
Acessível através de:
Função domestica:
Janelas:
Portas:

Habitada: ☒ Não Habitada: ☐ Ruínas: ☐

Observações: terreno lateral + vegetação

Nr. Casa: 28
Tipologia Original: T3
Nr. Habitantes:
Idades:
Profissões:

CARACTERÍSTICAS

ESTADO ATUAL

Telhado: Telhas: ☒ Telhas partidas: ☒ Muito Bom: ☐
Outra: ☒ Faltas de telhas: ☐ Bom: ☐
Musgo: ☒ Satisfatório: ☐
Outras: ☐ Mau: ☒

Fachada: Fissuras: ☒ Muito Bom: ☐
Manchas: ☒ Bom: ☐
Reboco branco e pedra à vista: ☒ Desagregação reboco: ☐ Satisfatório: ☐
Outra: ☐ Outras: ☐ Mau: ☒

Caixilharia:

Janelas: Madeira: ☐ Muito Bom: ☒
Alçados: Principal: ☒ Alumínio: ☒ Bom: ☐
Tardoz: ☐ Cor: ☐ Satisfatório: ☐
Lateral: ☐ Outra: ☐ Vidro simples: ☐ Mau: ☐
Vidro duplo: ☐

Sombroamento:

Portadas: ☐ Muito Bom: ☐
Persianas: ☒ Bom: ☐
Estores: ☐ Madeira: ☐ Satisfatório: ☒
Alumínio: ☐ Mau: ☐
Outra: Branco

Portas:

Alçados: Madeira: ☐ Muito Bom: ☐
Principal: ☐ Alumínio: ☐ Bom: ☒
Tardoz: ☒ Cor: Branco + Vidro (P) Satisfatório: ☒
Outra: ☐ Mau: ☒

Anexos:

Nr. anexos: 5
Materiais: Reboco + chumbo
Acessível através de: Logradouro
Função doméstica:
Janelas: 1 lateral + 1 tardoz
Portas: 1 exterior + 1 interior p/ logradouro

Habitada: ☒ Não Habitada: ☐ Ruínas: ☐

Observações: Teto + rede + portas grandes
pelo sistema lateral

Nr. Casa: 79
Tipologia Original: 72
Nr. Habitantes:
Idades:
Profissões:

CARACTERÍSTICAS

ESTADO ATUAL

Telhado: Telhas: ☒ Telhas partidas: ☒ Muito Bom: ☐
Outra: ☒ Falta de telhas: ☒ Bom: ☐
Musgo: ☒ Satisfatório: ☒
Outras: ☐ Mau: ☒

Fachada: Fissuras: ☒ Muito Bom: ☐
Manchas: ☒ Bom: ☐
Reboco branco e pedra à vista: ☒ Desagregação reboco: ☒ Satisfatório: ☒
Outra: ☐ Outras: ☐ Mau: ☒

Caixilharia:

Janelas: Alçados: Principal: 2 Madeira: ☒ Muito Bom: ☐
Tardoz: 1 Alumínio: ☒ Bom: ☒
Lateral: 1 Cor: ☐ Satisfatório: ☐
Outra: ☐ Vidro simples: ☒ Mau: ☐
Vidro duplo: ☐

Sombroamento:

Portadas: ☐ Muito Bom: ☐
Persianas: ☒ Bom: ☒
Estores: ☐ Madeira: ☐ Satisfatório: ☐
Outra: ☒ Alumínio: ☐ Mau: ☐
Outra: ☒

Portas:

Alçados: Principal: 1 Madeira: ☐ Muito Bom: ☐
Tardoz: ☒ Alumínio: ☒ Bom: ☒
Cor: ☐ Satisfatório: ☐
Outra: ☐ Vidro: ☒ Mau: ☐
Outra: ☐

Anexos:

Nr. anexos: 5
Materiais: Reboco + Gesso + P
Acessível através de:
Função doméstica:
Janelas:
Portas:

Habitada: ☒ Não Habitada: ☐ Ruínas: ☐

Observações: Pólo estrutural
cobertura grande lateral

Nr. Casa: 80
Tipologia Original:
Nr. Habitantes:
Idades:
Profissões:

CARACTERÍSTICAS

ESTADO ATUAL

Telhado: Telhas: ☒ Telhas partidas: ☒ Muito Bom: ☐
Outra: ☒ Falta de telhas: ☒ Bom: ☐
Musgo: ☒ Satisfatório: ☐
Outras: ☐ Mau: ☒

Fachada: Fissuras: ☒ Muito Bom: ☐
Manchas: ☒ Bom: ☐
Reboco branco e pedra à vista: ☒ Desagregação reboco: ☒ Satisfatório: ☐
Outro: ☐ Outras: ☐ Mau: ☒

Caixilharia:

Janelas: Alçados: Principal: ☒ Madeira: ☒ Muito Bom: ☐
Tardoz: ☐ Alumínio: ☐ Bom: ☐
Lateral: ☐ Cor: Pauca (No) Satisfatório: ☐
Outra: ☐ Vidro simples: ☒ Mau: ☒
Vidro duplo: ☐

Sombroamento:

Portadas: ☐ Madeira: ☐ Muito Bom: ☐
Persianas: ☒ Alumínio: ☐ Bom: ☐
Estores: ☐ Outra: Pauca Satisfatório: ☒
Mau: ☐

Portas:

Alçados: Principal: ☒ Madeira: ☐ Muito Bom: ☐
Tardoz: ☒ Alumínio: ☐ Bom: ☐
Cor: Beje + Vidro (F) Satisfatório: ☐
Outra: ☐ Mau: ☐

Anexos:

Nr. anexos: 1/10
Materiais:
Acessível através de:
Função domestica:
Janelas:
Portas:

Habitada: ☐ Não Habitada: ☐ Ruínas: ☐

Observações: Muito danada

Nr. Casa: 81
Tipologia Original: T2
Nr. Habitantes:
Idades:
Profissões:

0.

CARACTERÍSTICAS

ESTADO ATUAL

Telhado: Telhas: ☒ Outra: ☒ Telhas partidas: ☒ Falta de telhas: ☐ Musgo: ☒ Outras: ☐ Muito Bom: ☐ Bom: ☐ Satisfatório: ☐ Mau: ☒

Fachada: Reboco branco e pedra à vista: ☒ Outro: ☐ Fissuras: ☒ Manchas: ☐ Desagregação reboco: ☐ Outras: ☐ Muito Bom: ☐ Bom: ☐ Satisfatório: ☒ Mau: ☐

Caixilharia:

Janelas: Alçados: Principal: 2 Tardoz: 1 Lateral: 1 Madeira: 0 Aluminio: ☒ Cor: Branco Outra: ☐ Vidro simples: ☒ Vidro duplo: ☐ Muito Bom: ☐ Bom: ☐ Satisfatório: ☐ Mau: ☒

Sombroamento:

Portadas: ☐ Persianas: ☒ Estores: ☐ Madeira: ☐ Aluminio: ☐ Outra: Branco Muito Bom: ☐ Bom: ☐ Satisfatório: ☒ Mau: ☐

Portas:

Alçados: Principal: ☒ Tardoz: ☐ Madeira: ☐ Aluminio: ☐ Cor: Castanho + Vidro Outra: ☐ Muito Bom: ☐ Bom: ☒ Satisfatório: ☐ Mau: ☐

Anexos:

Nr. anexos: Sim
Materiais: Reboco + telha
Acessível através de: interior
Função domestica:
Janelas: 10 vidros 1
Portas:

Habitada: ☒ Não Habitada: ☐ Ruínas: ☐

Observações: Plano frente

Nr. Casa: 82
Tipologia Original: T3
Nr. Habitantes:
Idades:
Profissões:

7.

CARACTERÍSTICAS

ESTADO ATUAL

Telhado: Telhas: ☒ Telhas partidas: ☒ Muito Bom: ☐
Outra: ☒ Falta de telhas: ☐ Bom: ☐
Musgo: ☒ Satisfatório: ☐
Outras: ☐ Mau: ☒

Fachada: Fissuras: ☒ Muito Bom: ☐
Manchas: ☒ Bom: ☐
Reboco branco e pedra à vista: ☒ Desagregação reboco: ☐ Satisfatório: ☐
Outra: ☐ Outras: ☐ Mau: ☒

Caixilharia:

Janelas: Não se vê
Alçados: Principal: ☐ Madeira: ☐ Muito Bom: ☐
Tardoz: ☐ Aluminio: ☐ Bom: ☐
Lateral: ☐ Cor: ☐ Satisfatório: ☐
Outra: ☐ Vidro simples: ☐ Mau: ☐
Vidro duplo: ☐

Sombroamento:

Portadas: ☐ Madeira: ☐ Muito Bom: ☐
Persianas: ☒ Aluminio: ☐ Bom: ☐
Estores: ☐ Outra: Branco Satisfatório: ☒
Mau: ☐

Portas:

Alçados: Madeira: NO ☐ Muito Bom: ☐
Aluminio: ☐ Bom: ☐
Principal: 1 ☐ Cor: Corbante Satisfatório: ☒
Tardoz: ☐ Outra: ☐ Mau: ☐

Anexos:

Nr. anexos: Sim
Materiais: Deboas + chapas
Acessível através de: Logradouro + interior
Função domestica:
Janelas: 2 (alo negro)
Portas: 1 ex fer 42

Habitada: ☐ Não Habitada: ☒ Ruínas: ☐

Observações: Ilmo of grade + portão
Para autobus

Nr. Casa: 838
Tipologia Original: 12
Nr. Habitantes:
Idades:
Profissões:

CARACTERÍSTICAS

ESTADO ATUAL

Telhado: Telhas: ☒ Telhas partidas: ☐ Muito Bom: ☒
Outra: ☒ Falta de telhas: ☐ Bom: ☐
Musgo: ☐ Satisfatório: ☐
Outras: ☐ Mau: ☐

Fachada: Fissuras: ☐ Muito Bom: ☒
Manchas: ☐ Bom: ☐
Reboco branco e pedra à vista: ☒ Desagregação reboco: ☐ Satisfatório: ☐
Outro: ☐ Outras: ☐ Mau: ☐

Caixilharia:

Janelas: ☒ Muito Bom: ☒
Alçados: ☐ Bom: ☐
Principal: ☒ Madeira: ☒ Satisfatório: ☐
Tardoz: ☒ Alumínio: ☐ Mau: ☐
Lateral: ☒ Cor: ☒ Vidro simples: ☐
Outra: ☒ Outra: ☒ Vidro duplo: ☐

Sombroamento: ☒ Muito Bom: ☒
Portadas: ☐ Madeira: ☐ Bom: ☐
Persianas: ☐ Alumínio: ☐ Satisfatório: ☐
Estores: ☐ Outra: ☐ Mau: ☐

Portas: ☒ Muito Bom: ☒
Alçados: ☐ Madeira: ☒ Bom: ☐
Principal: ☒ Alumínio: ☐ Satisfatório: ☐
Tardoz: ☐ Cor: ☐ Mau: ☐
Outra: ☐

Anexos:

Nr. anexos: 1
Materiais: ☐
Acessível através de: ☐
Função doméstica: ☐
Janelas: ☐
Portas: ☐

Habitada: ☒ Não Habitada: ☐ Ruínas: ☐

Observações: Não é habitável, centro de ajuda a jovens
Todo recuperado
Flevo

Nr. Casa: 83
Tipologia: 12

CARACTERÍSTICAS

Cozinha/Sala:

Paredes: Reboco: Rede ☒
Gesso cartonado: ☒

Tecto: Reboco: ☒
Madeira: ☒

Pavimento: Soalho: ☒
Mosaico: ☒
Alcatifa: ☒

Janela: Madeira: ☒
Aluminio: ☒
PVC: ☒

Quarto:

Paredes: Reboco: ☒
Gesso cartonado: ☒

Tecto: Reboco: ☒
Madeira: ☒

Pavimento: Soalho: ☒
Mosaico: ☒
Alcatifa: ☒

Janela: Madeira: ☒
Aluminio: ☒
PVC: ☒

Quarto:

Paredes: Reboco: ☒
Gesso cartonado: ☒

Tecto: Reboco: ☒
Madeira: ☒

Pavimento: Soalho: ☒
Mosaico: ☒
Alcatifa: ☒

Janela: Madeira: ☒
Aluminio: ☒
PVC: ☒

PATOLOGIAS

Paredes: Condensações: ☒
Bolores: ☒
Fissuras: ☒
Desagregação Reboco: ☒

Tecto: Condensações: ☒
Bolores: ☒
Fissuras: ☒
Defomação: ☒

Paredes: Condensações: ☒
Bolores: ☒
Fissuras: ☒
Desagregação Reboco: ☒

Tecto: Condensações: ☒
Bolores: ☒
Fissuras: ☒
Defomação: ☒

Paredes: Condensações: ☒
Bolores: ☒
Fissuras: ☒
Desagregação Reboco: ☒

Tecto: Condensações: ☒
Bolores: ☒
Fissuras: ☒
Defomação: ☒

CARACTERÍSTICAS

PATOLOGIAS

Quarto:

Paredes: Reboco:
Gesso cartonado:

Tecto: Reboco:
Madeira:

Pavimento: Soalho:
Mosaico:
Alcatifa:

Janela: Madeira:
Aluminio:
PVC:

Paredes: Condensações:
Bolors:
Fissuras:
Desagregação Reboco:

Tecto: Condensações:
Bolors:
Fissuras:
Defomação:

Quarto de Banho:

Paredes: Reboco:
Azulejo:

Pavimento: Reboco:
Madeira:

Soalho:
Mosaico:
Alcatifa:

Janela: Madeira:
Aluminio:
PVC:

Paredes: Condensações:
Bolors:
Fissuras:
Desagregação Reboco:

Tecto: Condensações:
Bolors:
Fissuras:
Defomação:

Bacia de retrete: ☒ Lavatório: ☒ Base chuveiro: ☒ Banheira: ☒ Bidé: ☒

Sistemas construtivos:

Paredes:
Alvenaria Tijolo:
Tabique:

Pavimentos:
Paus Rolados:
Laje Aligeirada ☒

Cobertura:
Asnas Madeira: ☒
Laje Aligeirada: ☒

Observações:

Nr. Casa: 84
Tipologia Original: T3
Nr. Habitantes:
Idades:
Profissões:

2061

m,

CARACTERÍSTICAS

ESTADO ATUAL

Telhado: Telhas: ☒ Telhas partidas: ☒ Muito Bom: ☐
Outra: ☐ Falta de telhas: ☒ Bom: ☐
Musgo: ☒ Satisfatório: ☐
Outras: ☐ Mau: ☒

Fachada: Fissuras: ☒ Muito Bom: ☐
Manchas: ☒ Bom: ☐
Reboco branco e pedra à vista: ☒ Desagregação reboco: ☒ Satisfatório: ☐
Outro: ☐ Outras: ☐ Mau: ☒

Caixilharia:

Janelas: Madeira: NP. ☒ Muito Bom: ☐
Alçados: Principal: ☒ Alumínio: ☐ Bom: ☐
Tardoz: ☒ Cor: ☐ Satisfatório: ☐
Lateral: ☒ Outra: ☐ Mau: ☐
Vidro simples: ☐
Vidro duplo: ☐

Sombroamento:

Portadas: ☒ Madeira: ☐ Muito Bom: ☐
Persianas: ☒ Alumínio: ☐ Bom: ☐
Estores: ☒ Outra: Brancas ☐ Satisfatório: ☐
Mau: ☐ ~~Proteção~~

Portas:

Alçados: Madeira: O. ☒ Muito Bom: ☐
Principal: ☒ Alumínio: ☐ Bom: ☐
Tardoz: ☒ Cor: ☐ Satisfatório: ☐
Outra: ☐ Mau: ☐

Anexos:

Nr. anexos: _____
Materiais: _____
Acessível através de: _____
Função doméstica: _____
Janelas: _____
Portas: _____

Habitada: ☐ Não Habitada: ☐ Ruínas: ☒

Observações: Corra foi queimada.

0.

Nr. Casa: 85
 Tipologia Original: T3
 Nr. Habitantes:
 Idades:
 Profissões:

CARACTERÍSTICAS

ESTADO ATUAL

Telhado: Telhas: ☒ Telhas partidas: ☒ Muito Bom: ☐
 Outra: ☒ Falta de telhas: ☐ Bom: ☐
 Musgo: ☒ Satisfatório: ☐
 Outras: ☐ Mau: ☒

Fachada: Fissuras: ☒ Muito Bom: ☐
 Manchas: ☒ Bom: ☐
 Reboco branco e pedra à vista: ☒ Desagregação reboco: ☒ Satisfatório: ☒
 Outro: ☐ Outras: ☐ Mau: ☒

Caixilharia:

Janelas: ☒ Madeira: ☒ Muito Bom: ☐
 Alçados: Principal: ☒ Alumínio: ☐ Bom: ☐
 Tardoz: ☐ Cor: Branco Satisfatório: ☒
 Lateral: ☐ Outra: ☐ Mau: ☐
 Vidro simples: ☒
 Vidro duplo: ☐

Sombroamento:

Portadas: ☐ Madeira: ☐ Muito Bom: ☐
 Persianas: ☒ Alumínio: ☐ Bom: ☒
 Estores: ☐ Outra: Branco Satisfatório: ☐
 Mau: ☐

Portas:

Alçados: Madeira: ☒ Muito Bom: ☐
 Principal: ☒ Alumínio: ☐ Bom: ☒
 Tardoz: ☐ Cor: Castanho Satisfatório: ☐
 Outra: ☐ Mau: ☐

Anexos:

Nr. anexos: Sim
 Materiais: Selaubach
 Acessível através de:
 Função domestica:
 Janelas:
 Portas:

Habitada: ☒ Não Habitada: ☐ Ruínas: ☐

Observações: Tem janela e rede + porta
 clope subterrâneo
 (na trilha)

0.

Nr. Casa: 87
 Tipologia Original: T3
 Nr. Habitantes:
 Idades:
 Profissões:

CARACTERÍSTICAS

ESTADO ATUAL

Telhado: Telhas: ☒ Telhas partidas: ☒ Muito Bom: ☐
 Outra: ☐ Falta de telhas: ☒ Bom: ☐
 Musgo: ☐ Satisfatório: ☐
 Outras: ☐ Mau: ☒

Fachada: Fissuras: ☒ Muito Bom: ☐
 Manchas: ☒ Bom: ☐
 Reboco branco e pedra à vista: ☒ Desagregação reboco: ☐ Satisfatório: ☐
 Outro: ☐ Outras: ☐ Mau: ☒

Caixilharia:

Janelas: ☐ Muito Bom: ☐
 Alçados: ☐ Bom: ☐
 Principal: ☒ Madeira: 0. ☒ Satisfatório: ☐
 Tardoz: ☐ Alumínio: ☐ Mau: ☒
 Lateral: ☐ Cor: Branco ☐
 Outra: ☐ Vidro simples: ☒
 Vidro duplo: ☐

Sombroamento:

Portadas: ☐ Muito Bom: ☐
 Persianas: ☒ Bom: ☐
 Estores: ☐ Madeira: ☐ Satisfatório: ☒
 Outra: Branco ☐ Mau: ☐

Portas:

Alçados: ☐ Muito Bom: ☐
 Principal: ☒ Madeira: ☒ Bom: ☐
 Tardoz: ☐ Alumínio: ☐ Satisfatório: ☒
 Outra: Branco ☐ Mau: ☐

Anexos:

Nr. anexos: 500
 Materiais: Selva
 Acessível através de:
 Função doméstica:
 Janelas:
 Portas:

Habitada: ☒ Não Habitada: ☐ Ruínas: ☐

Observações: Tem pedaço de telhas (frente)
 tem o pórtico

Nr. Casa: 89
Tipologia Original: T3
Nr. Habitantes:
Idades:
Profissões:

CARACTERÍSTICAS

ESTADO ATUAL

Telhado: Telhas: ☒ Telhas partidas: ☒ Muito Bom: ☐
Outra: ☐ Falta de telhas: ☒ Bom: ☐
Musgo: ☐ Satisfatório: ☐
Outras: ☐ Mau: ☒

Fachada: Fissuras: ☒ Muito Bom: ☐
Manchas: ☒ Bom: ☐
Reboco branco e pedra à vista: ☒ Desagregação reboco: ☐ Satisfatório: ☐
Outro: ☐ Outras: ☐ Mau: ☒

Caixilharia:

Janelas: ☒ Principal: ☐ Madeira: ☐ Muito Bom: ☐
Alçados: ☐ Aluminio: ☐ Bom: ☐
Tardoz: ☐ Cor: ☐ Satisfatório: ☐
Lateral: ☐ Outra: ☐ Vidro simples: ☐ Mau: ☐
Vidro duplo: ☐

Sombroamento:

Portadas: ☐ Madeira: ☐ Muito Bom: ☐
Persianas: ☐ Aluminio: ☐ Bom: ☐
Estores: ☐ Outra: ☐ Satisfatório: ☐
Mau: ☐

Portas:

Alçados: ☐ Madeira: ☐ Muito Bom: ☐
Principal: ☐ Aluminio: ☐ Bom: ☐
Tardoz: ☐ Cor: ☐ Satisfatório: ☐
Outra: ☐ Mau: ☐

Anexos:

Nr. anexos: 3
Materiais: 6 blocos + chape
Acessível através de:
Função domestica:
Janelas:
Portas:

Habitada: ☒ Não Habitada: ☐ Ruínas: ☐

Observações: Chape sombreamento em made

Nr. Casa: 91
Tipologia Original: T3
Nr. Habitantes:
Idades:
Profissões:

1.

CARACTERÍSTICAS

ESTADO ATUAL

Telhado: Telhas: ☒ Telhas partidas: ☒ Muito Bom: ☐
Outra: ☐ Falta de telhas: ☐ Bom: ☐
Musgo: ☐ Satisfatório: ☐
Outras: ☐ Mau: ☐

Fachada: Fissuras: ☒ Muito Bom: ☐
Manchas: ☐ Bom: ☐
Reboco branco e pedra à vista: ☒ Desagregação reboco: ☐ Satisfatório: ☐
Outro: ☐ Outras: ☐ Mau: ☐

Caixilharia:
Janelas: ☒ *persianas fechadas*
Alçados: Madeira: ☐ Muito Bom: ☐
Principal: ☐ Alumínio: ☐ Bom: ☐
Tardoz: ☐ Cor: ☐ Satisfatório: ☐
Lateral: ☐ Outra: ☐ Mau: ☐
Vidro simples: ☐
Vidro duplo: ☐

Sombroamento:
Portadas: ☐ Madeira: ☐ Muito Bom: ☐
Persianas: ☒ Alumínio: ☐ Bom: ☐
Estores: ☐ Outra: *Bancas* Satisfatório: ☐
Mau: ☐

Portas: Madeira: *u.o.* ☒ Muito Bom: ☐
Alçados: Alumínio: ☐ Bom: ☐
Principal: ☒ Cor: *Castanho* Satisfatório: ☐
Tardoz: ☐ Outra: ☐ Mau: ☐

Anexos:

Nr. anexos: *sem N.º*
Materiais: _____
Acessível através de: _____
Função doméstica: _____
Janelas: _____
Portas: _____

Habitada: ☒ Não Habitada: ☐ Ruínas: ☐ *(Devido)*

Observações: *Vegetação a crescer no jardim*
200 de mado (tipo café)

Nr. Casa: 001
Tipologia Original: T3
Nr. Habitantes:
Idades:
Profissões:

CARACTERÍSTICAS

ESTADO ATUAL

Telhado: Telhas: ☒ Telhas partidas: ☒ Muito Bom: ☐
Outra: ☐ Falta de telhas: ☐ Bom: ☐
Musgo: ☒ Satisfatório: ☐
Outras: ☐ Mau: ☒

Fachada: Fissuras: ☒ Muito Bom: ☐
Manchas: ☒ Bom: ☐
Reboco branco e pedra à vista: ☒ Desagregação reboco: ☐ Satisfatório: ☐
Outra: ☐ Outras: ☐ Mau: ☒

Caixilharia:

Janelas: ☐ Muito Bom: ☐
Alçados: ☐ Bom: ☐
Principal: ☒ Madeira: N.O. ☒ Satisfatório: ☒
Tardoz: ☒ Alumínio: ☐ Mau: ☐
Lateral: ☒ Cor: Branco ☐
Outra: ☐ Vidro simples: ☒
Vidro duplo: ☐

Sombroamento:

Portadas: ☐ Madeira: ☒ Muito Bom: ☒
Persianas: ☒ Alumínio: ☐ Bom: ☐
Estores: ☐ Outra: Branco ☐ Satisfatório: ☐
Mau: ☐

Portas:

Alçados: ☐ Madeira: N.O. ☒ Muito Bom: ☐
Principal: ☒ Alumínio: ☐ Bom: ☐
Tardoz: ☒ Cor: Castanho ☐ Satisfatório: ☒
Outra: ☐ Mau: ☐

Anexos:

Nr. anexos: Sim
Materiais: Reboco + telha
Acessível através de:
Função doméstica:
Janelas:
Portas:

Habitada: ☒ Não Habitada: ☐ Ruínas: ☐

Observações: Pólo exterior
Tubo + portão frontal e lateral

Nr. Casa: 103
Tipologia Original: T3
Nr. Habitantes:
Idades:
Profissões:

CARACTERÍSTICAS

ESTADO ATUAL

Telhado: Telhas: ☒ Telhas partidas: ☒ Muito Bom: ☐
Outra: ☐ Falta de telhas: ☒ Bom: ☐
Musgo: ☒ Satisfatório: ☐
Outras: ☐ Mau: ☒

Fachada: Fissuras: ☒ Muito Bom: ☐
Manchas: ☒ Bom: ☐
Reboco branco e pedra à vista: ☒ Desagregação reboco: ☐ Satisfatório: ☒
Outro: ☐ Outras: ☐ Mau: ☐

Caixilharia:

Janelas: Madeira: ☒ Muito Bom: ☐
Alçados: Principal: ☐ Alumínio: ☐ Bom: ☐
Tardoz: ☐ Cor: branco Vidro simples: ☐ Satisfatório: ☐
Lateral: ☐ Outra: ☐ Vidro duplo: ☐ Mau: ☐

Sombroamento:

Portadas: ☒ Madeira: ☒ Muito Bom: ☐
Persianas: ☐ Alumínio: ☐ Bom: ☐
Estores: ☐ Outra: Cestaria Satisfatório: ☒
Mau: ☐

Portas:

Alçados: Madeira: ☒ Muito Bom: ☐
Principal: ☐ Alumínio: ☐ Bom: ☐
Tardoz: ☐ Cor: Cestaria Satisfatório: ☒
Mau: ☐

Anexos:

Nr. anexos: _____
Materiais: _____
Acessível através de: _____
Função domestica: _____
Janelas: _____
Portas: _____

Habitada: ☒ Não Habitada: ☐ Ruínas: ☐

Observações: _____

Nr. Casa: 105
Tipologia Original: T2
Nr. Habitantes:
Idades:
Profissões:

CARACTERÍSTICAS

ESTADO ATUAL

Telhado: Telhas: ☒ Telhas partidas: ☒ Muito Bom: ☐
Outra: ☒ Falta de telhas: ☒ Bom: ☐
Musgo: ☒ Satisfatório: ☐
Outras: ☐ Mau: ☒

Fachada: Fissuras: ☒ Muito Bom: ☐
Manchas: ☒ Bom: ☒
Reboco branco e pedra à vista: ☒ Desagregação reboco: ☐ Satisfatório: ☐
Outro: ☐ Outras: ☐ Mau: ☐

Caixilharia:

Janelas: Madeira: 0. ☒ Muito Bom: ☐
Alçados: Principal: ☒ Alumínio: ☐ Bom: ☐
Tardoz: ☒ Cor: Branco Satisfatório: ☐
Lateral: ☒ Outra: ☐ Vidro simples: ☒ Mau: ☒
Vidro duplo: ☐

Sombroamento:

Portadas: ☒ Madeira: 0. ☒ Muito Bom: ☐
Persianas: ☐ Alumínio: ☐ Bom: ☐
Estores: ☐ Outra: Cestinha Satisfatório: ☒
Mau: ☐

Portas:

Alçados: Madeira: 0. ☒ Muito Bom: ☐
Principal: ☒ Alumínio: ☐ Bom: ☐
Tardoz: ☐ Cor: ☐ Satisfatório: ☒
Outra: ☐ Mau: ☒

Anexos:

Nr. anexos: _____
Materiais: _____
Acessível através de: _____
Função domestica: _____
Janelas: _____
Portas: _____

Habitada: ☒ Não Habitada: ☐ Ruínas: ☐

Observações: _____

Nr. Casa: 107
Tipologia Original: 2
Nr. Habitantes:
Idades:
Profissões:

CARACTERÍSTICAS

ESTADO ATUAL

Telhado: Telhas: ☒ Telhas partidas: ☒ Muito Bom: ☐
Outra: ☒ Falta de telhas: ☒ Bom: ☐
Musgo: ☐ Satisfatório: ☐
Outras: ☐ Mau: ☒

Fachada: Fissuras: ☒ Muito Bom: ☐
Manchas: ☒ Bom: ☐
Reboco branco e pedra à vista: ☒ Desagregação reboco: ☐ Satisfatório: ☒
Outra: ☐ Outras: ☐ Mau: ☐

Caixilharia:

Janelas: Madeira: ☒ Muito Bom: ☐
Alçados: Alumínio: ☒ Bom: ☐
Principal: ☒ Cor: ☒ Satisfatório: ☐
Tardoz: ☒ Outra: ☐ Mau: ☒
Lateral: ☐ Vidro simples: ☒
Vidro duplo: ☐

Sombroamento:

Portadas: ☒ Madeira: ☒ Muito Bom: ☐
Persianas: ☐ Alumínio: ☐ Bom: ☐
Estores: ☐ Outra: ☐ Satisfatório: ☐
Mau: ☐

Portas:

Alçados: Madeira: ☒ Muito Bom: ☐
Alumínio: ☐ Bom: ☐
Principal: ☐ Cor: ☐ Satisfatório: ☐
Tardoz: ☐ Outra: ☐ Mau: ☐

Anexos:

Nr. anexos: _____
Materiais: _____
Acessível através de: _____
Função domestica: _____
Janelas: _____
Portas: _____

Habitada: ☒ Não Habitada: ☐ Ruínas: ☐

Observações: _____

Nr. Casa: 109
Tipologia Original: 12
Nr. Habitantes:
Idades:
Profissões:

CARACTERÍSTICAS

ESTADO ATUAL

Telhado: Telhas: ☒ Telhas partidas: ☒ Muito Bom: ☐
Outra: ☐ Falta de telhas: ☒ Bom: ☐
Musgo: ☐ Satisfatório: ☒
Outras: ☐ Mau: ☒

Fachada: Fissuras: ☒ Muito Bom: ☐
Manchas: ☒ Bom: ☒
Reboco branco e pedra à vista: ☒ Desagregação reboco: ☐ Satisfatório: ☒
Outra: ☐ Outras: ☐ Mau: ☐

Caixilharia:

Janelas: Madeira: ☒ Muito Bom: ☐
Alçados: Aluminio: ☐ Bom: ☐
Principal: ☒ Cor: Branco Satisfatório: ☐
Tardoz: ☐ Outra: ☐ Mau: ☐
Lateral: ☐ Vidro simples: ☐
Vidro duplo: ☐

Sombroamento:

Portadas: ☐ Madeira: ☐ Muito Bom: ☐
Persianas: ☒ Aluminio: ☐ Bom: ☐
Estores: ☐ Outra: ☐ Satisfatório: ☒
Mau: ☐

Portas:

Alçados: Madeira: ☒ Muito Bom: ☐
Principal: ☐ Aluminio: ☐ Bom: ☐
Tardoz: ☐ Cor: Verde Satisfatório: ☐
Outra: ☐ Mau: ☐

Anexos:

Nr. anexos: _____
Materiais: _____
Acessível através de: _____
Função domestica: _____
Janelas: _____
Portas: _____

Habitada: ☒ Não Habitada: ☐ Ruínas: ☐

Observações: _____

Nr. Casa: 111
Tipologia Original: T2
Nr. Habitantes:
Idades:
Profissões:

CARACTERÍSTICAS

ESTADO ATUAL

Telhado: Telhas: ☒ Telhas partidas: ☒ Muito Bom: ☐
Outra: ☒ Falta de telhas: ☐ Bom: ☐
Musgo: ☒ Satisfatório: ☐
Outras: ☐ Mau: ☒

Fachada: Fissuras: ☒ Muito Bom: ☐
Manchas: ☒ Bom: ☐
Reboco branco e pedra à vista: ☒ Desagregação reboco: ☐ Satisfatório: ☒
Outro: ☐ Outras: ☐ Mau: ☐

Caixilharia:

Janelas: Madeira: ☐ Muito Bom: ☐
Alçados: Alumínio: ☒ Bom: ☐
Principal: ☒ Cor: ☒ Satisfatório: ☐
Tardoz: ☒ Outra: ☐ Vidro simples: ☐ Mau: ☐
Lateral: ☒ Vidro duplo: ☐

Sombroamento: Portadas: ☒ Madeira: ☐ Muito Bom: ☐
Persianas: ☐ Alumínio: ☒ Bom: ☐
Estores: ☐ Outra: ☒ Satisfatório: ☐
Mau: ☒

Portas: Madeira: ☐ Muito Bom: ☐
Alçados: Alumínio: ☒ Bom: ☐
Principal: ☒ Cor: ☒ Satisfatório: ☒
Tardoz: ☐ Outra: ☐ Mau: ☐

Anexos:

Nr. anexos: _____
Materiais: _____
Acessível através de: _____
Função doméstica: _____
Janelas: _____
Portas: _____

Habitada: ☒ Não Habitada: ☐ Ruínas: ☐

Observações: _____

Nr. Casa: 113
Tipologia Original: 12
Nr. Habitantes:
Idades:
Profissões:

CARACTERÍSTICAS

ESTADO ATUAL

Telhado: Telhas: ☒ Telhas partidas: ☒ Muito Bom: ☐
Outra: ☒ Falta de telhas: ☒ Bom: ☐
Musgo: ☐ Satisfatório: ☐
Outras: ☐ Mau: ☒

Fachada: Fissuras: ☒ Muito Bom: ☐
Manchas: ☒ Bom: ☐
Reboco branco e pedra à vista: ☒ Desagregação reboco: ☐ Satisfatório: ☐
Outra: ☐ Outras: ☐ Mau: ☒

Caixilharia:

Janelas: Madeira: ☐ Muito Bom: ☐
Alçados: Aluminio: ☐ Bom: ☐
Principal: 2 Cor: ☒ Satisfatório: ☐
Tardoz: 2 Vidro simples: ☐ Mau: ☐
Lateral: 0 Vidro duplo: ☐

Sombroamento:

Portadas: ☐ Madeira: ☐ Muito Bom: ☐
Persianas: ☒ Aluminio: ☐ Bom: ☐
Estores: ☐ Outra: ☐ Satisfatório: ☐
Mau: ☒

Portas:

Alçados: Madeira: NO. ☒ Muito Bom: ☐
Principal: 1 Aluminio: ☐ Bom: ☐
Tardoz: 1 Cor: Verde Satisfatório: ☒
Outra: ☐ Mau: ☐

Anexos:

Nr. anexos: _____
Materiais: _____
Acessível através de: _____
Função domestica: _____
Janelas: _____
Portas: _____

Habitada: ☒ Não Habitada: ☐ Ruínas: ☐

Observações:

Nr. Casa: 115
 Tipologia Original: ☒
 Nr. Habitantes:
 Idades:
 Profissões:

CARACTERÍSTICAS

ESTADO ATUAL

Telhado: Telhas: ☒ Outra: ☒ Telhas partidas: ☒ Falta de telhas: ☒ Musgo: ☒ Outras: ☐ Muito Bom: ☐ Bom: ☐ Satisfatório: ☒ Mau: ☒

Fachada: Reboco branco e pedra à vista: ☒ Outro: ☐ Fissuras: ☒ Manchas: ☒ Desagregação reboco: ☐ Outras: ☐ Muito Bom: ☐ Bom: ☐ Satisfatório: ☒ Mau: ☒

Caixilharia: Janelas: Alçados: Principal: ☒ Tardoz: ☒ Lateral: ☒ Madeira: ☒ Aluminio: ☐ Cor: ☐ Outra: ☐ Vidro simples: ☒ Vidro duplo: ☐ Muito Bom: ☐ Bom: ☐ Satisfatório: ☒ Mau: ☒

Sombroamento: Portadas: ☐ Persianas: ☒ Estores: ☐ Madeira: ☐ Aluminio: ☐ Outra: ☐ Muito Bom: ☐ Bom: ☒ Satisfatório: ☐ Mau: ☐

Portas: Alçados: Principal: ☒ Tardoz: ☒ Madeira: ☒ Aluminio: ☐ Cor: ☐ Outra: ☐ Muito Bom: ☐ Bom: ☐ Satisfatório: ☐ Mau: ☐

Anexos:

Nr. anexos: _____
 Materiais: _____
 Acessível através de: _____
 Função domestica: _____
 Janelas: _____
 Portas: _____

Habitada: ☒ Não Habitada: ☐ Ruínas: ☐

Observações: Não foi possível observar directamente do alçado principal do case porque a poseggee o jo' interdite por cause cause dos obras.