



- Limite da área de Intervenção
- Áreas permeáveis
- Marcação dos limites principais maciços herbáceo - arbustivos
- ÁRVORE EXISTENTE
- ÁRVORE A ABATER
- ÁRVORE A SUJEITA A TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO

As cheias que ocorrem no PRM estão relacionadas com a presença de um elemento arbóreo que estrangula o caudal do ribeiro. A remoção desta árvore de dimensões consideráveis irá criar uma zona de clareira que só com muito tempo irá ser reocupada. Considerando o conceito subjacente de preservação da vegetação preexistente, a proposta de intervenção consiste na criação de um canal que contorne a árvore, de forma a permitir o escoamento natural da água ao invés da sua acumulação. Nas obras de requalificação do edifício do Matadouro pretende-se a demolição de parte da parede exterior do edifício, de modo a resolver / minimizar o conflito árvore / edifício.

A Câmara Municipal de Santo Tirso tem já a intenção de remover o elemento arbóreo.

2.1 Deve ser feita uma diagnose anual do estado fitossanitário das árvores para propor medidas adequadas de intervenção e contribuir para o estado de conservação dos exemplares arbóreos. Este diagnóstico deve ser feita por um arboricultor experiente, realizando as intervenções essenciais sempre que necessário.