






A Rota do Românico do Vale de Sousa

Igreja de S. Miguel de Entre-os-Rios

Eja, Penafiel




<i>A Rota do Românico do Vale de Sousa</i>	
Igreja de S. Miguel de Entre-os-Rios	Eja, Penafiel




A Rota do Românico do Vale de Sousa

Igreja de S. Miguel de Entre-os-Rios

Eja, Penafiel




IHRU/ Sistema de Informação para o Património Arquitectónico	
Igreja de S. Miguel de Entre-os-Rios	Eja, Penafiel
DREM 2531 / cx.2/23	




Desenho 50

Anexo ao processo “Igreja de São Miguel Entre-os-Rios – Arranque da vegetação”, datado de 25/6/1980


Arquivo fotográfico – IHRU/ Sistema de Informação para o Património Arquitectónico
Igreja de S. Miguel de Entre-os-Rios | Eja, Penafiel




002956




002957




002958 Portas exteriores 02/07/82



002859 Janelas Exteriores 02/07/82









002954 Estado actual/ depois da restauração









002955 Planta baixa /Planta ao nível das frestas/ Planta da cobertura 30/04/81







Arquivo fotográfico – IHRU/ Sistema de Informação para o Património Arquitectónico
Igreja de S. Miguel de Entre-os-Rios | Eja, Penafiel

	
<p>060189</p>	<p>060190</p>
	
<p>060193</p>	<p>060183</p>
	
<p>060186</p>	<p>060187</p>









Arquivo fotográfico – IHRU/ Sistema de Informação para o Património Arquitectónico
Igreja de S. Miguel de Entre-os-Rios Eja, Penafiel

	
<p>060191 1964</p>	<p>060192 1964</p>
	
<p>060181 Porta</p>	<p>060182 Janela</p>
	
<p>060183 1964</p>	<p>007640 Fachada posterior 1993</p>

Arquivo fotográfico – IHRU/ Sistema de Informação para o Património Arquitectónico	
Igreja de S. Miguel de Entre-os-Rios	Eja, Penafiel

	
060185 1964	007638 Fachada principal: portal 1993
	
107084 1998	107111 1999
	
107074 1998	107075 1998


Arquivo fotográfico – IHRU/ Sistema de Informação para o Património Arquitectónico
Igreja de S. Miguel de Entre-os-Rios | Eja, Penafiel

	
688973	0107086 1998
	
688971 Fachada principal 2004	688972 Fachada principal 2004
	
689037 Vista geral depois da intervenção 2004	688974 Vista geral 2004
	
689024 Vista geral 2004	107094 1999

Arquivo fotográfico – IHRU/ Sistema de Informação para o Património Arquitectónico
Igreja de S. Miguel de Entre-os-Rios | Eja, Penafiel



133339 Sem legenda



133340 Sem legenda



107101

1999



107102

1999











133338 Sem legenda





107100

1999

Arquivo fotográfico – IHRU/ Sistema de Informação para o Património Arquitectónico
Igreja de S. Miguel de Entre-os-Rios | Eja, Penafiel

	
<p>689077 Vista geral 2004</p>	<p>689023 Vista geral 2003</p>
	
<p>689035 Paramentos e vãos depois da intervenção 2004</p>	<p>689038 Paramentos e vãos depois da intervenção 2004</p>
	
<p>689013 Fachada principal 2004</p>	<p>689015 Fachada principal antes da intervenção 2004</p>
	
<p>107077 1998</p>	<p>107076 1998</p>

Arquivo fotográfico – IHRU/ Sistema de Informação para o Património Arquitectónico
Igreja de S. Miguel de Entre-os-Rios | Eja, Penafiel

	
<p>107085</p>	<p>007639 Vista geral e caminho de acesso 1993</p>
	
<p>689006 Fachada: sacristia 2004</p>	<p>107105</p>
	
<p>0060184</p>	<p>107112</p>







Arquivo fotográfico – IHRU/ Sistema de Informação para o Património Arquitectónico
Igreja de S. Miguel de Entre-os-Rios | Eja, Penafiel

	
<p>689022 Fachada lateral 2004</p>	<p>688979 Paramentos 2004</p>
	
<p>689005 Fachada: capela-mor 2004</p>	<p>688980 Paramentos 2004</p>
	
<p>689018 Fachada lateral esquerda 2004</p>	<p>689075 Pormenor do paramento exterior 2004</p>
	
<p>689007 Paramentos depois de limpos 2004</p>	<p>689012 Porta de acesso à sacristia antes da intervenção 2004</p>

Arquivo fotográfico – IHRU/ Sistema de Informação para o Património Arquitectónico
Igreja de S. Miguel de Entre-os-Rios | Eja, Penafiel

	
	
	
<p>689020 Fachada lateral e campanário 2004</p>	<p>689029 Fachada lateral esquerda 2004</p>
<p>689025 Fachada lateral: depois da intervenção 2004</p>	<p>689019 Fachada lateral esquerda 2004</p>
<p>689034 Paramentos e vãos: depois da intervenção 2004</p>	<p>689033 Paramentos e vãos: depois da intervenção 2004</p>

Arquivo fotográfico – IHRU/ Sistema de Informação para o Património Arquitectónico
Igreja de S. Miguel de Entre-os-Rios Eja, Penafiel

	
<p>689026 Fachada lateral: depois da intervenção 2004</p>	<p>107090 1999</p>
	
<p>689032 Porta e paramento da sacristia; depois da intervenção 2004</p>	<p>689008 Paramentos depois de limpos 2004</p>
	
<p>689016 Fachada principal 2004</p>	<p>689076 Fachada lateral 2004</p>


Arquivo fotográfico – IHRU/ Sistema de Informação para o Património Arquitectónico

Igreja de S. Miguel de Entre-os-Rios | Igreja de S. Miguel de Entre-os-Rios



688978 Paramentos 2004

689021 Fachada lateral 2004



107089 1999

688982 Paramentos 2004



689067 Interior; degraus de acesso à sacristia 2004




689014 Fachada principal: escadaria 2004

Arquivo fotográfico – IHRU/ Sistema de Informação para o Património Arquitectónico
Igreja de S. Miguel de Entre-os-Rios | Eja, Penafiel


	
<p>689053 Interior: tecto da nave 2004</p>	<p>689062 Interior: pormenor do tecto e paramento da capela-mor 2004</p>
	
<p>6898073 Interior: tecto da capela-mor 2004</p>	<p>689051 Interior: tecto 2004</p>
	
<p>Interior do tecto</p>	<p>689070 Interior: nave 2004</p>
	
<p>689058 Interior: arco triunfal e tecto da nave 2004</p>	

Arquivo fotográfico – IHRU/ Sistema de Informação para o Património Arquitectónico
Igreja de S. Miguel de Entre-os-Rios | Eja, Penafiel




107079

1998



107080

1998



107014

1999



689042 Interior: nave e coro-alto 2004




689046 Interior: tecto da nave 2004

Arquivo fotográfico – IHRU/ Sistema de Informação para o Património Arquitectónico
Igreja de S. Miguel de Entre-os-Rios Eja, Penafiel




689069 Interior: nave 2004



107108

1999



107103

1999



688969 Interior: retábulo de capela-mor 2004









689052 Candeeiro 2004




107083

1998


Arquivo fotográfico – IHRU/ Sistema de Informação para o Património Arquitectónico
Igreja de S. Miguel de Entre-os-Rios | Eja, Penafiel

	
<p>107087 1999</p>	<p>107110 1999</p>
	
<p>107109 1999</p>	<p>689044 Interior: arco da capela-mor 2004</p>
	
<p>107082 1998</p>	<p>0107116 1999</p>

Arquivo fotográfico – IHRU/ Sistema de Informação para o Património Arquitectónico
Igreja de S. Miguel de Entre-os-Rios Eja, Penafiel



688975 Porta lateral 2004



514883 Interior: altar-mor



107099

1999



688968 Interior: retábulo de capela-mor 2004




060188

1964



689036 Paramentos e vãos: depois da intervenção 2004

Arquivo fotográfico – IHRU/ Sistema de Informação para o Património Arquitectónico
Igreja de S. Miguel de Entre-os-Rios | Eja, Penafiel



107106

1999



689028 Fachada posterior 2004



688977 Paramentos 2004



688981 Paramentos 2004



689976 Paramentos 2004



689027 Fachada posterior 2004

Arquivo fotográfico – IHRU/ Sistema de Informação para o Património Arquitectónico
Igreja de S. Miguel de Entre-os-Rios Eja, Penafiel



689071 Interior: coro-alto 2004




689063 Interior: paramento da nave 2004



689047 Interior: púlpito 2004



689048 Interior. Iluminação 2004











6898049 Interior: pavimento da nave











107081 1998

Arquivo fotográfico – IHRU/ Sistema de Informação para o Património Arquitectónico
Igreja de S. Miguel de Entre-os-Rios Eja, Penafiel

	
<p>688993 Estrutura do telhado 2004</p>	<p>688999 Cobertura. Substituição da estrutura de madeira 2004</p>
	
<p>688985 Estrutura do telhado 2004</p>	<p>688986 Estrutura do telhado 2004</p>
	
<p>689001 Estrutura de onduline 2004</p>	<p>689011 Cobertura: estrutura de onduline 2004</p>
	
<p>688984 Estrutura do telhado 2004</p>	<p>688990 Estrutura do telhado 2004</p>

Arquivo fotográfico – IHRU/ Sistema de Informação para o Património Arquitectónico	
Igreja de S. Miguel de Entre-os-Rios	Eja, Penafiel
	
688998 Estrutura do telhado 2004	688994 Estrutura do telhado 2004
	
688987 Estrutura do telhado 2004	688988 Estrutura do telhado 2004
	
689030 Pormenor da fachada lateral 2004	688996 Vigamentos de madeira 2004
	
689003 Cobertura: estrutura de madeira 2004	689004 Cobertura: estrutura de madeira 2004
	
689002 Estrutura de onduline 2004	688989 Estrutura do telhado 2004

Arquivo fotográfico – IHRU/ Sistema de Informação para o Património Arquitectónico
Igreja de S. Miguel de Entre-os-Rios | Eja, Penafiel

	
<p>688991 Colocação de telhas 2004</p>	<p>689000 Cobertura: substituição da estrutura de madeira 2004</p>
	
<p>689031 Pormenor da cobertura e rufo: depois da intervenção 2004</p>	<p>689010 Cobertura: depois da intervenção 2004</p>
	
<p>689039 Cobertura: depois da intervenção 2004</p>	<p>107093 1999</p>
	
<p>107092 1999</p>	<p>688983 Cobertura antes da intervenção 2004</p>

Arquivo fotográfico – IHRU/ Sistema de Informação para o Património Arquitectónico
Igreja de S. Miguel de Entre-os-Rios | Eja, Penafiel



688995 Estrutura do telhado 2004




689050 Interior: pavimento 2004



688992 Pormenor da estrutura do telhado 2004



689055 Entrada principal 2004



689040 Interior: porta da sacristia 2004



689045 Interior: sacristia 2004

Arquivo fotográfico – IHRU/ Sistema de Informação para o Património Arquitectónico
Igreja de S. Miguel de Entre-os-Rios | Eja, Penafiel



689054 Interior: arco da capela-mor 2004



689066 Interior: arco triunfal 2004




689057 Interior: janelas na capela-mor 2004



689074 Interior: paramento da capela-mor 2004

Arquivo fotográfico – IHRU/ Sistema de Informação para o Património Arquitectónico
Igreja de S. Miguel de Entre-os-Rios | Eja, Penafiel




689043 Interior: capela-mor; túmulo 2004



689060 Interior: pavimento e paramento da capela-mor 2004



689072 Interior: capela-mor 2004



689056 Interior: túmulo na capela-mor 2004



689065 Interior: túmulo na capela-mor 2004



689061 Interior: túmulo na capela-mor 2004

Arquivo fotográfico – IHRU/ Sistema de Informação para o Património Arquitectónico
Igreja de S. Miguel de Entre-os-Rios | Eja, Penafiel

	
<p>689041 Interior: sacristia 2004</p>	<p>107107 1999</p>
	
<p>689068 Interior: sacristia 2004</p>	<p>107078 1998</p>
	
<p>107097 1999</p>	<p>689059 Interior: pavimento 2004</p>

Arquivo fotográfico – IHRU/ Sistema de Informação para o Património Arquitectónico	
Igreja de S. Miguel de Entre-os-Rios	Eja, Penafiel

RESULTADOS DE FOTOGRAFIAS E DESENHOS

PT011311100010

10 Documento(s)

168 Peça(s)

166 Fotografia(s)

2 Desenho(s)

							DOCUMENTO(S)
ID	Tipo	Título	Autor	Data	Número IPA	Acesso	
	Documento visual - fotográfico	<i>Igreja de São Miguel de Entre-os-Rios</i>			PT011311100010	Acessível	
	Documento visual - fotográfico	<i>Igreja de São Miguel de Entre-os-Rios</i>	Isabel Sereno	1993	PT011311100010	Acessível	
	Documento visual - fotográfico	<i>Igreja de São Miguel de Entre-os-Rios</i>			PT011311100010	Acessível	
	Documento visual - fotográfico				PT011311100010	Acessível	
	Documento visual - fotográfico				PT011311100010	Acessível	
	Documento visual - fotográfico	<i>Igreja de S. Miguel</i>			PT011311100010	Acessível	
	Documento visual - fotográfico	<i>Igreja de S. Miguel de Entre-os-Rios</i>	Augusto Costa	2004	PT011311100010	Acessível	
	Documento visual - fotográfico	<i>Igreja de S. Miguel de Entre-os-Rios: obras de conservação geral das coberturas, paramentos e vãos exteriores</i>	Alfredo e Carvalhido	2004	PT011311100010	Acessível	
	Documento visual - fotográfico	<i>Igreja de S. Miguel de Entre-os-Rios: obras de conservação de pavimentos interiores, paramentos e tectos</i>		2004	PT011311100010	Acessível	
	Documento visual - desenho técnico	IGREJA DE SÃO MIGUEL DE ENTRE OS RIOS			PT011311100010	Acessível	

Igreja de S. Miguel de Entre-os-Rios (Eja) Envolvente Levantamento Topográfico -2005

